

Legenda

- Area di intervento
- Stazione di utenza
- Stazione RTN 380/150kV
- Cavidotto AT 150kV
- Cavidotto MT 20kV
- Confini Comunali
- Confini Provinciali

DISSESTI PER TIPOLOGIA

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata

DISSESTI PER ATTIVITÀ

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

NORD

0 2 4km

Scala
1:25.000

Firmato digitalmente da: ROMEO MARTINA
Data: 16/03/2022 16:23:52

N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
FV_IDR_PP_RMC_AU_CPI_18A_00	Febbraio 2022	CARTA DISSESTI PAI	Arch. Bella Cristina	Arch. Paola Pastore	Ing. Martina Romeo

OGGETTO:
Progetto dell'impianto agro-fotovoltaico denominato "Impianto Agro-Fotovoltaico Giumenta" della potenza di 116.027,10 kWp da realizzare nel comune di Ramacca (CT)

TITOLO:
RS06EPD0064A0
D. VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Carta Dissesti PAI

COMMITTENTE:
9PIU' ENERGIA s.r.l.
Via Aldo Moro, 28
25043 Breno (BS)

R² ENGINEERING
direttore tecnico
Ing. MARTINA ROMEO
Sede Legale: Via comizzo, 81
95030 Sant'Agata Etneo (CT)
Sede operativa:
eredueingineering@gmail.com
P.IVA: 05760710870

NOME FILE:
23_30_PV_SPE_RMC_AU_DPI_18A_00

SOSTITUISCE:
SOSTITUITO DA:
CARTA: A0
SCALA: 1:25.000
ELAB. 18A

Tutti i diritti di autore sono riservati a termine di legge. E' vietata la riproduzione senza autorizzazione.