

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		1 / 34		ST-001			

## ALLEGATO S

### PAESAGGIO, RILIEVO FOTOGRAFICO

### PUNTI DI VISUALE SENSIBILI ED INSERIMENTO DEGLI

### INTERVENTI DI MITIGAZIONE

### IMPIANTI DI COMPRESSIONE E TRATTAMENTO (ATTUALE E FUTURO) E CLUSTER A, B, C, D

(MARZO 2012)



Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°		
		2 / 34	ST-001		



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Doc. N°	0119-00DF-LB-30005	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30005	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700	
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°
		3 / 34	ST-001

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.1 - foto A1  
"Cascina Dosso"

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°				
		4 / 34	ST-001				

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.2 - foto A2  
"Cascina la Ca"

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°				
		5 / 34	ST-001				

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.3 - foto A3  
\*Cimitero Antico Comune di Ripalta Cremasca\*

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		6 / 34	ST-001			

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)




-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)


Punto di ripresa fotografica n.4 - foto A4  
"Santuario Vergine del Marzale"

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		7 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**




-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)


Punto di ripresa fotografica n.5 - foto A5  
lungo la SP52 che collega  
Ripalta Vecchia a Ripalta Arpina

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		8 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.6 - foto A6 lungo la SP52 all'altezza della Cascina Frati

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		9 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.7 - foto A7  
in prossimità della cava ad Est della  
Concessione Ripalta Stoccaggio

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		10 / 34	ST-001			


STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.8 - foto A8  
"Antico Molino di grano"

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		11 / 34		ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

**PROGETTO - NON VISIBILE**



Punto di ripresa fotografica n.9 - foto A9  
"Ripalta Arpina"

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		12 / 34	ST-001			


**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.10 - foto A10 a sud di Ripalta Arpina in prossimità di scavi archeologici

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°				
		13 / 34	ST-001				


STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Centrale di trattamento (futura, 2016)
-  Centrale di compressione
-  Centrale di trattamento
-  Impianti Snamretegas
-  Cluster
-  Pozzo isolato

Punto di ripresa fotografica n.11 - foto A11  
"Antico Cimitero Comune di Moscazzano"

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		14 / 34		ST-001			

**STATO ATTUALE**



**INSTALLAZIONE IMPIANTO**



**INTERVENTO DI MITIGAZIONE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.12 - foto A12  
entrata Comune Moscazzano

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		15 / 34		ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.13 - foto A13  
"Cascina la Dama"

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	<b>00-BG-E-94700</b>				
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Fg. / di	Comm. N°			
		16 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**

**INSTALLAZIONE IMPIANTO**

**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**  
 (punti di visuale sensibili)


-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

 Punto di ripresa fotografica n.14 - foto A14  
 Impianto di Compressione angolo Sud-Est

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		17 / 34	ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.15 - foto A15  
Impianto di Compressione visuale Sud

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°				
		18 / 34	ST-001				

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.16 - foto A16  
Impianto di Compressione visuale Ovest

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°				
		19 / 34	ST-001				

**STATO ATTUALE**



**INSTALLAZIONE IMPIANTO**



**INTERVENTO DI MITIGAZIONE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.17 - foto A17  
Lato Nord dell. Impianto di compressione

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		20 / 34	ST-001			

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.18 - foto A18  
Lato Nord dell' Impianto di compressione

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		21 / 34	ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.19 - foto A19  
Lato Est dell. Impianto di compressione

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		22 / 34	ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.20 - foto A20  
Lato Nord del complesso costituito dall'Impianto di trattamento e dal Cluster A

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		23 / 34	ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.21 - foto A21  
Lato Ovest dell' Impianto di trattamento e del Cluster A

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		24 / 34	ST-001			

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.22 - foto A22  
Lato sud del nucleo composto da Cluster A e Impianto di trattamento

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		25 / 34	ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.23 - foto A23  
Lato sud e ovest del Cluster C

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		26 / 34	ST-001			

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.24 - foto A24  
Lato Nord Cluster C

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		27 / 34		ST-001			

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.25 - foto A25  
Lato Est del Cluster C

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°				
		28 / 34	ST-001				

### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.26 - foto A26  
Lato Nord del Cluster B

Doc. N°		Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di		Comm. N°			
		29 / 34		ST-001			

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.27 - foto A27  
Lato Ovest del Cluster B

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		30 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.28 - foto A28  
Lato Ovest del Cluster D

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		31 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.29 - foto A29  
Lato Sud del Cluster D

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		32 / 34	ST-001			

**STATO ATTUALE**



**PROGETTO - NON VISIBILE**



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**  
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.30 - foto A30  
Lato Est del Cluster D

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		33 / 34	ST-001			


### STATO ATTUALE



### INSTALLAZIONE IMPIANTO



### INTERVENTO DI MITIGAZIONE



### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.31 - foto A31  
Lato Est del Cluster B

Doc. N°		Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N°				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94700				
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		Fg. / di	Comm. N°			
		34 / 34	ST-001			

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA  
(punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.32 - foto A32  
Punto di osservazione Cascina la Fornace