

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**

CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011

Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA

SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

| | |
|--|---------------------|
| COD. ELAB.: 2021.CO.014.00.C02.SU-OC-AM-014.B | |
| CODICE STAZIONE | SU-OC-AM-014 |
| WBS DI RIFERIMENTO | Viadotto Stellitano |
| DATA | 16/06/2021 |
| TECNICO DI MONITORAGGIO | Notaro-Basta |
| ENTI DI CONTROLLO PRESENTI | NO |
| COMPONENTE | Acque Superficiali |
| SUBCOMPONENTE | --- |
| TIPO STAZIONE | Puntuale |
| FASI D'INTERVENTO | CO |
| CAMPAGNA | 2 |
| TRATTA | 2 |
| Regione | Calabria |
| Comune | Amendolara |
| Toponimo | Fiumara Potresino |
| Quota s.l.m (m) | 39 |
| Coordinate UTM (WGS84) | 634760.89 m E |
| | 4420375.11 m N |



Caratteristiche sito/Descrizione:

Procedendo lungo la Sp253 svoltare a sinistra per contrada Stellitano (all'altezza del rifornamento IP presente sulla SS106). Proseguire sempre dritto, rimanendo in destra orografica del fosso, sino a raggiungere un cancello. Il punto si raggiunge seguendo le piste di cantiere.

Attività di cantiere in corso

Non ci sono attività di cantiere in corso

PARAMETRI IN SITU:

| | |
|--|------------|
| Meteo | Soleggiato |
| Temperatura aria °C | 28 |
| Temperatura acqua °C | |
| Portata l/s | secco |
| pH | |
| Conducibilità specifica (mS/cm) | |
| Ossigeno disciolto (mg/l) | |
| Ossigeno disciolto (%sat) | |
| Parametri da laboratorio | No |
| Prelievo campioni laboratorio | No |

Note:

RISULTATI

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

RDP ALLEGATI:

ECOPLAME SRL

lopre ferullo