

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA**

**SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.003.00.C04.SU-OC-CC-003.B	
CODICE STAZIONE	SU-OC-CC-003
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Caldana
DATA	24/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	Acque Superficiali
SUBCOMPONENTE	---
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Cerchiara di Calabria
Toponimo	Torrente Caldana
Quota s.l.m (m)	47
Coordinate UTM (WGS84)	622848.90 m E
	4407356.40 m N
POSIZIONE	MONTE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla ss106 prendere lo svincolo per Villapiana scalo/Cerchiara, quindi prendere la strada SS 92 (Via Nazionale). Seguire la strada per circa 3Km e uscire a destr, seguendo le indicazioni per ristorante pizzeria La Staccionata. Proseguire su questa strada e, 350 m dopo il ponte che attraversa la fiumara, in corrispondenza della curva prendere la rampa a sinistra che porta sulla fiumara.

**Attività di cantiere in corso**

Scavo e getto pali spalla 2; Scavo pila 1 e scapitozzatura pali

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Parz. Nuvoloso
Temperatura aria °C	17
Temperatura acqua °C	—
Portata l/s	secco
pH	—
Conducibilità specifica (mS/cm)	—
Ossigeno disciolto (mg/l)	—
Ossigeno disciolto (%sat)	—
Parametri da laboratorio	NO
Prelievo campioni laboratorio	NO

**Note:**

Non campionabile

**RISULTATI**

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

**RDP ALLEGATI:**

ECOPLAME SRL

*lopre. J. Saville*