

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.011.00.C01.SO-PO-RC-014.B	
CODICE STAZIONE	SO-PO-RC-014
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Roseto 1
DATA	24/02/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	---
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Pozzi
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Roseto Capo Spulico
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	74
Coordinate UTM (WGS84)	637780.00 m E 4426153.00 m N

FOTO STAZIONE



Caratteristiche sito/Descrizione:

Da Roseto marina prendere per via sicilia. Al trivio (incrocio con via Piano Marina) svoltare a sinistra, la casa è sulla rampa immediatamente a destra.

Attività di cantiere in corso

REALIZZAZIONE PALI PLASTICI

PARAMETRI IN SITU:

Meteo	Sereno
Temperatura aria °C	18
Temperatura acqua °C	19,6
Letture freaticometrica	non eseguibile - pozzo chiuso
pH	7,28
Conducibilità specifica (mS/cm)	871
Ossigeno disciolto (mg/l)	8,2
Ossigeno disciolto (%sat)	89,7
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

Note:

RISULTATI

Nei limiti di legge

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

Non si riscontrano anomalie

RDP ALLEGATI:

RDP N. 1146-2021 del 27-04-2021

ECOPLAME SRL

lopre Gerardo