

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**

**CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA**

**SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| COD. ELAB.: 2021.CO.120.00.C01.SO-VA-AM-120.B |                     |
| CODICE STAZIONE                               | SO-VA-AM-120        |
| WBS DI RIFERIMENTO                            | Galleria Stellitano |
| DATA                                          | 16/02/2021          |
| TECNICO DI MONITORAGGIO                       | Notaro-Basta        |
| ENTI DI CONTROLLO PRESENTI                    | NO                  |
| PIEZOMETRO                                    | S265                |
| COMPONENTE                                    | Acque sotterranee   |
| SUBCOMPONENTE                                 | Piezometri          |
| TIPO STAZIONE                                 | Puntuale            |
| FASI D'INTERVENTO                             | CO                  |
| CAMPAGNA                                      | 1                   |
| TRATTA                                        | 2                   |
| Regione                                       | Calabria            |
| Comune                                        | Amendolara          |
| Toponimo                                      | -                   |
| Quota s.l.m (m)                               | 107                 |
| Coordinate UTM (WGS84)                        | 634482.00 m E       |
|                                               | 4420076.00 m N      |



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Procedendo lungo la Sp253 svoltare a sinistra per contrada Stellitano (all'altezza del rifornimento IP presente sulla SS106). Superato il distributore seguire per circa 1.8km la strada principale che porta sul terrazzo morfologico, quindi prendere la prima pista sterrata a sinistra e quindi subito a destra e seguire la pista che porta al piezometro.

**Attività di cantiere in corso**

Non ci sono attività di cantiere in corso

**PARAMETRI IN SITU:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Meteo                           | Sereno |
| Temperatura aria °C             | 17     |
| Temperatura acqua °C            |        |
| Lettura freatimetrica           | Secco  |
| pH                              |        |
| Conducibilità specifica (mS/cm) |        |
| Ossigeno disciolto (mg/l)       |        |
| Ossigeno disciolto (%sat)       |        |
| Parametri da laboratorio        | -      |
| Prelievo campioni laboratorio   | -      |

**Note:**

**RISULTATI**

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

**RDP ALLEGATI:**

ECOPLAME SRL

*lopre Gerardo*