

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO

| | |
|---|---------------------|
| COD. ELAB.: 2021.CO.128.00.C01.SO-VA-RC-128.B | |
| CODICE STAZIONE | SO-VA-RC-128 |
| WBS DI RIFERIMENTO | Galleria Roseto 1 |
| DATA | 24/02/2021 |
| TECNICO DI MONITORAGGIO | Notaro-Basta |
| ENTI DI CONTROLLO PRESENTI | NO |
| PIEZOMETRO | S274 |
| COMPONENTE | Acque sotterranee |
| SUBCOMPONENTE | Piezometro |
| TIPO STAZIONE | Puntuale |
| FASI D'INTERVENTO | CO |
| CAMPAGNA | 1 |
| TRATTA | 2 |
| Regione | Calabria |
| Comune | Roseto Capo Spulico |
| Toponimo | --- |
| Quota s.l.m (m) | 79 |
| Coordinate UTM (WGS84) | 637669.00 m E |
| | 4426373.00 m N |

FOTO STAZIONE



Caratteristiche sito/Descrizione:

Da Roseto marina prendere per via sicilia. Al trivio (incrocio con via Piano Marina) tenere la destra e seguire la strada principale che si sviluppa parallelamente al terrazzo, dopo circa 300m sulla sinistra è presente un piazzale di una proprietà privata all'interno della quale è stato realizzato il piezometro.

Attività di cantiere in corso

REALIZZAZIONE PALI PLASTICI

PARAMETRI IN SITU:

| Meteo | Sereno |
|---------------------------------|--|
| Temperatura aria °C | 17 |
| Temperatura acqua °C | 19 |
| Lettura freatimetrica | 8,5 |
| pH | 7,15 |
| Conducibilità specifica (mS/cm) | 1039 |
| Ossigeno disciolto (mg/l) | 8,25 |
| Ossigeno disciolto (%sat) | 89,3 |
| Parametri da laboratorio | SI |
| Prelievo campioni laboratorio | 2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml |

Note:

RISULTATI

Nei limiti di legge

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

Non si riscontrano anomalie

RDP ALLEGATI:

RDP N. 1147-2021 del 27-04-2021

ECOPLAME SRL

lopre ferullo