

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.011.00.C03.SO-PO-RC-014.C	
CODICE STAZIONE	SO-PO-RC-014
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Roseto 1
DATA	23/09/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	---
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Pozzi
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	3
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Roseto Capo Spulico
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	74
Coordinate UTM (WGS84)	637780.00 m E 4426153.00 m N
POSIZIONE	VALLE

FOTO STAZIONE



Caratteristiche sito/Descrizione:

Da Roseto marina prendere per via sicilia. Al trivio (incrocio con via Piano Marina) svoltare a sinistra, la casa è sulla rampa immediatamente a destra.

Attività di cantiere in corso

Non ci sono attività di cantiere in corso

PARAMETRI IN SITU:

Meteo	soleggiato
Temperatura aria °C	24
Temperatura acqua °C	19,5
Letture freaticometrica	9,47
pH	7,43
Conducibilità specifica (mS/cm)	862
Ossigeno disciolto (mg/l)	7,86
Ossigeno disciolto (%sat)	85,8
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

Note:

RISULTATI

Superamenti: Nitriti 1,1 mg/l

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee":
Nitriti 0,5 mg/l

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

Superamento mai riscontrato nelle precedenti campagne. Non ci sono attività di cantiere riconducibili all'anomalia. Alla luce dei risultati ottenuti non si ritiene significativo ripetere la campagna.

RDP ALLEGATI:

RAPPORTO DI PROVA n° 5975-2021

ECOPLAME SRL

lopre Gerardo