

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.017.00.C03.SO-VA-AM-027.C	
CODICE STAZIONE	SO-VA-AM-027
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Amendolara 2
DATA	16/09/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S182
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Piezometri
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	3
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Amendolara
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	68
Coordinate UTM (WGS84)	636630.00 m E
	4422755.00 m N
POSIZIONE	VALLE

FOTO STAZIONE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla marina di Amendolara prendere via V. Falabella (SP 266). Appena superate le case popolari svoltare destra. Seguire la strada sino al termine dei campi coltivati a pescheto quindi prendere la strada bianca che delimita il pescheto. Il piezometro è al limitare del campo sulla destra.

**Attività di cantiere in corso**

Scavo trincea archeologica

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Soleggiato
Temperatura aria °C	26
Temperatura acqua °C	21,1
Lettura freaticometrica	18,55
pH	7,49
Conducibilità specifica (mS/cm)	994
Ossigeno disciolto (mg/l)	6,7
Ossigeno disciolto (%sat)	75,5
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

**Note:**

**RISULTATI**

Nei limiti di legge

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Non si riscontrano anomalie

**RDP ALLEGATI:**

RAPPORTO DI PROVA n° 5756-2021

ECOPLAME SRL

*lopre ferullo*