

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.109.00.C03.SO-VA-VI-109.B	
CODICE STAZIONE	SO-VA-VI-109
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Saraceno
DATA	09/09/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S256
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Piezometro
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	3
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Villapiana
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	50
Coordinate UTM (WGS84)	628051.00 m E
	4412321.00 m N
POSIZIONE	VALLE

FOTO STAZIONE



Caratteristiche sito/Descrizione:

Seguendo la SP253 svoltare a sinistra seguendo la strada per il depuratore di Trebisacce. Superato il depuratore proseguire sino al trivio, quindi prendere a destra ed alla curva (circa 50m dopo la svolta) proseguire dritto. Superato il cancello proseguire lungo la pista per circa 100m, il piezometro è ubicato sul primo stargo sulla destra.

Attività di cantiere in corso

Scarico impalcato realizzazione piazzale

PARAMETRI IN SITU:

Meteo	Soleggiato
Temperatura aria °C	25
Temperatura acqua °C	
Lettura freaticometrica	secco
pH	
Conducibilità specifica (mS/cm)	
Ossigeno disciolto (mg/l)	
Ossigeno disciolto (%sat)	
Parametri da laboratorio	NO
Prelievo campioni laboratorio	NO

Note:

Piezometro secco

RISULTATI

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

RDP ALLEGATI:

ECOPLAME SRL

lopre ferullo