

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**

CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011

Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA

SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL

SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.105.00.C04.SO-VA-CC-105.C	
CODICE STAZIONE	SO-VA-CC-105
WBS DI RIFERIMENTO	Svincolo Cerchiara-Francavilla
DATA	11/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S252
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	PIEZOMETRI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Cerchiara Calabria
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	36
Coordinate UTM (WGS84)	622761.00 m E
	4406851.00 m N
POSIZIONE	MONTE



Caratteristiche sito/Descrizione:

Da Villapiana scalo prendere la SS92 (via Nazionale). Il piezometro è ubicato nel campo di ulivi a destra della strada, circa 150 m dopo il mobilificio.

Attività di cantiere in corso

Nessuna Attività

PARAMETRI IN SITU:

Meteo	Sereno
Temperatura aria °C	20
Temperatura acqua °C	18,1
Lettura freaticometrica	16,03
pH	7,17
Conducibilità specifica (mS/cm)	1084
Ossigeno disciolto (mg/l)	8,27
Ossigeno disciolto (%sat)	87,9
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

Note:

RISULTATI

Nei limiti di legge

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

Non si riscontrano anomalie

RDP ALLEGATI:

RAPPORTO DI PROVA n° 6857-2021

ECOPLAME SRL

Lucrezia Ferraro