

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA**

**SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.106.00.C04.SO-VA-CC-106.C	
CODICE STAZIONE	SO-VA-CC-106
WBS DI RIFERIMENTO	Svincolo Cerchiara-Francavilla
DATA	11/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S253
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	PIEZOMETRI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Cerchiara Calabria
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	31
Coordinate UTM (WGS84)	623607.00 m E
	4406576.03 m N
POSIZIONE	VALLE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Da Villapiana scalo prendere la SS92 (via Nazionale). Alla biforcazione per piana di cerchiara tenere la destra e prendere la strada bianca che riporta in direzione villapiana. Il piezometro è ubicato nel campo di ulivi a sinistra, poco prima del gruppo di case.

**Attività di cantiere in corso**

Nessuna Attività

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Sereno
Temperatura aria °C	20
Temperatura acqua °C	18,6
Lettura freaticometrica	4,88
pH	7,29
Conducibilità specifica (mS/cm)	874
Ossigeno disciolto (mg/l)	5,73
Ossigeno disciolto (%sat)	61,5
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

**Note:**

**RISULTATI**

Nei limiti di legge

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Non si riscontrano anomalie

**RDP ALLEGATI:**

RAPPORTO DI PROVA n° 6860-2021

ECOPLAME SRL

*Lucrezia Ferrante*