

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.107.00.C04.SO-VA-VI-107.B	
CODICE STAZIONE	SO-VA-VI-107
WBS DI RIFERIMENTO	Viadotto Satanasso
DATA	11/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S254
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Piezometro
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Villapiana
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	94
Coordinate UTM (WGS84)	624704.00 m E
	4409751.00 m N
POSIZIONE	MONTE

FOTO STAZIONE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Da Villapiana scalo prendere la sp159. dopo circa 3 km svoltare a sinistra per il parco attrezzato s.francesco. Seguire la strada sterrata per circa 2km, sino alla biforcazione della pista. il piezometro è sulla destra, nella pineta, in corrispondenza del curvone.

**Attività di cantiere in corso**

Posa armature baggioli Pila 3-4-5\_Getto Fusti e Pulvini Pila 7-8-9\_Perforazione e getto micropali pila 1-5

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Sereno
Temperatura aria °C	19
Temperatura acqua °C	
Lettura freaticometrica	Secco
pH	
Conducibilità specifica (mS/cm)	
Ossigeno disciolto (mg/l)	
Ossigeno disciolto (%sat)	
Parametri da laboratorio	NO
Prelievo campioni laboratorio	NO

**Note:**

Piezometro secco

**RISULTATI**

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

**RDP ALLEGATI:**

ECOPLAME SRL

*lopre feranillo*