

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.118.00.C04.SO-VA-AL-118.C	
CODICE STAZIONE	SO-VA-AL-118
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Schiavi
DATA	17/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S263
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Piezometro
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	4
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Albidona
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	103
Coordinate UTM (WGS84)	633565.00 m E
	4418595.00 m N
POSIZIONE	VALLE



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Dalla SS106, uscire allo svincolo per Piana di Albinoda. Quindi prendere la SP253 direzione Roseto. Al primo incrocio sulla sinistra (innesto a T per Piana di Albidona) prendere il sottopasso della SS106. Attraversato il sottopasso al primo incrocio svoltare a sinistra e salire per l'agriturismo torre di albidona; superato il parcheggio, dopo circa 350m prendere la pista a sinistra e dopo circa 80m sulla sinistra si raggiunge il piezometro realizzato a bordo pista.

**Attività di cantiere in corso**

Bonifica bellica

**PARAMETRI IN SITU:**

Meteo	Soleggiato
Temperatura aria °C	20
Temperatura acqua °C	19,2
Lettura freaticometrica	14,62
pH	7,2
Conducibilità specifica (mS/cm)	1187
Ossigeno disciolto (mg/l)	4,71
Ossigeno disciolto (%sat)	51,2
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

**Note:**

**RISULTATI**

Nei limiti di legge

**VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO**

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

**COMMENTO RISULTATI ANALITICI**

Non si riscontrano anomalie

**RDP ALLEGATI:**

RAPPORTO DI PROVA n° 7057-2021

ECOPLAME SRL

*lopre feranillo*