

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA RDP STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.128.00.C04.SO-VA-RC-128.C	
CODICE STAZIONE	SO-VA-RC-128
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Roseto 1
DATA	09/11/2021
TECNICO DI MONITORAGGIO	Notaro-Basta
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
PIEZOMETRO	S274
COMPONENTE	Acque sotterranee
SUBCOMPONENTE	Piezometro
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	3
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Roseto Capo Spulico
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	79
Coordinate UTM (WGS84)	637669.00 m E
	4426373.00 m N
POSIZIONE	MONTE



Caratteristiche sito/Descrizione:

Da Roseto marina prendere per via sicilia. Al trivio (incrocio con via Piano Marina) tenere la destra e seguire la strada principale che si sviluppa parallelamente al terrazzo, dopo circa 300m sulla sinistra è presente un piazzale di una proprietà privata all'interno della quale è stato realizzato il piezometro.

Attività di cantiere in corso

Nessuna Attività

PARAMETRI IN SITU:

Meteo	Parz. Nuvoloso
Temperatura aria °C	20
Temperatura acqua °C	19,3
Lettura freatimetrica	8,92
pH	7,15
Conducibilità specifica (mS/cm)	1052
Ossigeno disciolto (mg/l)	8,23
Ossigeno disciolto (%sat)	89,5
Parametri da laboratorio	SI
Prelievo campioni laboratorio	2lt bottiglie vetro oscurato; 1 lt Pet; 1 lt pet sterile; 2 vials vetro; 1 pet 50 ml

Note:

RISULTATI

Nei limiti di legge

VALORI LIMITI DI LEGGE, SOGLIE NAZIONALI E LOCALI/SOGLIE DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152/06 Allegato 5 al titolo V della parte quarta - Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"

COMMENTO RISULTATI ANALITICI

Non si riscontrano anomalie

RDP ALLEGATI:

RAPPORTO DI PROVA n° 6837-2021

ECOPLAME SRL

lopre feranillo