

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

<b>COD. ELAB.: 2021.CO.006.00.C01.SS-PD-VI-006.B</b>	
<b>CODICE STAZIONE</b>	SS-PD-VI-006
<b>DATA</b>	29/04/2021
<b>WBS DI RIFERIMENTO</b>	Deposito provvisorio T3
<b>TECNICO</b>	CIRESE
<b>ENTI DI CONTROLLO PRESENTI</b>	NO
<b>COMPONENTE</b>	SUOLO E SOTTOSUOLO
<b>SUBCOMPONENTE</b>	PROFILI PEDOLOGICI
<b>TIPO STAZIONE</b>	Puntuale
<b>FASI D'INTERVENTO</b>	CO
<b>CAMPAGNA</b>	1
<b>TRATTA</b>	1
<b>Regione</b>	Calabria
<b>Comune</b>	Villapiana
<b>Toponimo</b>	---
<b>Quota s.l.m (m)</b>	78
<b>Coordinate UTM (WGS84)</b>	624861.22 m E
	4409525.68 m N



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Ambito di fiumara

**Attività di cantiere in corso**

Effettuato solo disboscamento parziale

**Rilevamenti in campo**

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento	/
Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.	/
Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area	/
Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza	/

**Note:**

**ECOPLAME SRL**

*lopre ferullo*