

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.009.00.C01.SS-PD-VI-009.B	
CODICE STAZIONE	SS-PD-VI-009
DATA	24/06/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Impianto di betonaggio Sirjo 1
TECNICO	CIRESE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	1
Regione	Calabria
Comune	Villapiana
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	30
Coordinate UTM (WGS84)	627516.45 m E
	4411713.89 m N



Caratteristiche sito/Descrizione:

Area agricola – seminativo

Attività di cantiere in corso

Effettuate trincee archeologiche

Rilevamenti in campo

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento

/

Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.

Nessun rilevamento da segnalare

Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area

Cumuli provenienti dallo scavo delle trincee archeologiche

Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza

Nessun rilevamento da segnalare

Note:

ECOPLAME SRL

lopre ferullo