

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.014.00.C01.SS-PD-TR-014.B	
CODICE STAZIONE	SS-PD-TR-014
DATA	29/04/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Deposito provvisorio T6
TECNICO	CIRESE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Trebisacce
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	115
Coordinate UTM (WGS84)	629598.56 m E
	4414043.93 m N



Caratteristiche sito/Descrizione:

Area agricola – uliveto

Attività di cantiere in corso

Effettuato solo espianto parziale

Rilevamenti in campo

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento	/
Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.	/
Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area	/
Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza	/

Note:

ECOPLAME SRL

lopre ferullo