

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.035.00.C01.SS-PD-AM-035.B	
CODICE STAZIONE	SS-PD-AM-035
DATA	24/06/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Deposito provvisorio T13
TECNICO	CIRESE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Amendolara
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	121
Coordinate UTM (WGS84)	634256.35 m E
	4420180.73 m N



Caratteristiche sito/Descrizione:

Area agricola – seminativo

Attività di cantiere in corso

Effettuata solo posa di recinzione di cantiere

Rilevamenti in campo

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento	/
Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.	/
Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area	/
Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza	/

Note:

ECOPLAME SRL

Lucrezia Ferrillo