

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.056.00.C01.SS-PD-AM-056.B	
CODICE STAZIONE	SS-PD-AM-056
DATA	29/04/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Deposito provvisorio T19
TECNICO	CIRESE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	1
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Amendolara
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	15
Coordinate UTM (WGS84)	638225.78 m E
	4424561.15 m N



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Area agricola – seminativo arborato

**Attività di cantiere in corso**

Effettuate trincee archeologiche e parziale disboscamento

**Rilevamenti in campo**

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento

/

Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.

Nessun rilevamento da segnalare

Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area

Cumuli provenienti dallo scavo delle trincee archeologiche

Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza

Nessun rilevamento da segnalare

**Note:**

ECOPLAME SRL

*lopre ferullo*