

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**

CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011

Monitoraggio Ambientale Corso d'Opera

SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2021.CO.029.00.C02.SS-PF-RC-029.B	
CODICE STAZIONE	SS-PF-RC-029
DATA	28/01/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Roseto 1 imb. Sud
TECNICO	Geol. P.Notaro
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
INCLINOMETRO	S160
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	INCLINOMETRI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	2
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Roseto Capo Spulico
Toponimo	Loc. Destra di Cerchiara
Quota s.l.m (m)	46,8
Coordinate UTM (WGS84)	637753,86 m E
	4425617,71 m N

FOTO STAZIONE

Caratteristiche sito/Descrizione:

Inclinometro andato distrutto per l'avvio delle lavorazioni relative al consolidamento Carreggiata Nord, Imb. Sud Galleria ROSETO 1

Attività di cantiere in corso

Note:

ECOPLAME SRL

