

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGLIOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale Corso d'Opera  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2021.CO.028.00.C03.SS-PF-RC-028.B	
CODICE STAZIONE	SS-PF-RC-028
DATA	20/05/2021
WBS DI RIFERIMENTO	Galleria Roseto 1 imb. Sud
TECNICO	CIRESE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
INCLINOMETRO	S161
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	INCLINOMETRI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	3
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Roseto Capo Spulico
Toponimo	Loc. Destra di Cerchiara
Quota s.l.m (m)	46,82
Coordinate UTM (WGS84)	637779,95 m E 4425601,97 m N

FOTO STAZIONE

Caratteristiche sito/Descrizione:
Inclinometro andato distrutto per l'avvio delle lavorazioni relative al consolidamento Carreggiata Nord, Imb. Sud Galleria ROSETO 1
Attività di cantiere in corso
Note:

ECOPLAME SRL

*lavori granile*