


Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto

ANALISI CHIMICHE SOSTEGNO P172



SOSTEGNO P172				
LIDICAZIONE	Lat.: 44° 0'34.31"N			
UBICAZIONE	Long.: 11°12'4.23"E			

SEGUE:

- > MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI
- > DOCUMENTAZIONE ANALISI CHIMICHE



Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto

MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

Al fine di valutare la presenza di materiale di riporto e/o rimaneggiato e l'evidenza visiva e olfattiva di una probabile contaminazione, i terreni sono stati inizialmente analizzati in maniera speditiva direttamente sul campo.

I campioni di terreno sono stati prelevati in duplice aliquota (1,00Kg) e consegnati rispettivamente presso il laboratorio chimico e presso il magazzino della Sondedile S.r.l..

Il campionamento è avvenuto mediante l'utilizzo di guanti e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento, previa setacciatura (<2 cm) ed omogeneizzazione, il terreno è stato riposto in un adeguato contenitore in vetro chiuso ermeticamente. Ciascun contenitore è stato contrassegnato con le seguenti informazioni:

- Luogo di prelievo;
- Data di prelievo;
- ➤ Codice alfanumerico identificativo del campione.

Per mantenere una temperatura idonea alla conservazione, i campioni sono stati riposti all'interno di contenitori termici fino alla consegna in laboratorio.

Nello specifico è stato prelevato **n. 1 campione** di terreno, in data 28/07/2021, alla seguente profondità (m da p.c.):

> 0.00m - 0.40m

La consegna dei campioni (n. 1 aliquota) è avvenuta presso il laboratorio certificato e accreditato Laser Lab S.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Sambuceto (CH), dove sono stati sottoposti alla determinazione dei seguenti parametri:

- > parametri fisici del suolo (umidità, pH, scheletro solido)
- metalli: As, Sb, Be, Cd, Co, Cr tot; Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, Zn;
- ➤ Idrocarburi ≤12
- ➤ Idrocarburi >12;
- > Amianto:
- ➤ IPA-BTEX;
- > Composti organostannici.

Infine, i parametri analizzati sono stati comparati con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 (Concentrazione Soglia di Contaminazione – CSC) nella colonna A per "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" e nella colonna B "Siti ad uso commerciale e industriale" della Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V.

La seguente tabella riporta la sintesi dei risultati ottenuti, evidenziando le eventuali non conformità ai limiti del D.Lgs 152/06 part IV, Tit V, all. 5, tab. 1/A e 1/B.



Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto

	TABELLA CAN	MPIONI AMBIENTALI	
ID CAMPIONE	Limiti del D.Lgs. 152/06 part. IV, tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, private e residenziale) s.m.i.	Limiti del D.Lgs. 152/06 part. IV, tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.	NOTE
P172-R1-0m	Non conforme	Conforme	Superamento cobalto



Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto





AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
UNI ISO 45001:2018
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001:2015

LAB N° 0142 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Pagina 1 di 4 Rapporto di Prova nº EV-21-027052-201915



Spettabile: SONDEDILE SRL VIALE F. CRISPI, 17 64100 TERAMO (TE)

Identificazione: TERRENO - CAMPIONE P172-R1-0m

 Data campionamento:
 28/07/2021

 Data Ricezione:
 05/08/2021

 Data rapporto di prova:
 07/09/2021

 Matrice:
 Suolo

<u>Luogo di campionamento</u>: TERNA-Elettrodotto Colunga-Calenzano

Campionatore Richiedente Responsabilità ritiro/trasporto Richiedente Condizioni di trasporto: refrigerato

Prova

etodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
scheletro [CH] D.M. n° 185 del 13/09/99 so G.U. n° 248 d	g/Kg el 21/10/99 Metodo II.1	12,8±2,6			11/08/21-13/08/21
umidità (da calcolo) [CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	12,3 ±4,4			11/08/21-12/08/21
pH [CH] CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985	unità pH	6,96±0,17			06/09/21-06/09/21
Metalli antimonio [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	0,585	10	30	17/08/21-18/08/21
arsenico [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	7,2±2,1	20	50	17/08/21-18/08/21
berillio [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	0,997	2	10	17/08/21-18/08/21
cadmio [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	0,154	2	15	17/08/21-18/08/21
CObalto [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	•20,3±6,1	•20	250	17/08/21-18/08/21
cromo totale [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	63±19	150	800	17/08/21-18/08/21
Cromo VI [CH] EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	mg/kg	<0,18	2	15	16/08/21-16/08/21
mercurio [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	0,0958	1	5	17/08/21-18/08/21
nichel	mg/kg	86±26	120	500	17/08/21-18/08/21

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio Laser Lab s.r.l.

Sede centrale e legale: Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | mail@laserlab.it | www.laserlab.it | www.laserlab.it | Laser Lab s.r.l. Unipersonale, Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l. Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA 01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

ento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto





AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA UNI ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015

LAB N° 0142 L Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC

segue Rapporto di Prova nº EV-21-027052-201915

Prova

Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
[CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014					
piombo [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	24,7±7,4	100	1000	17/08/21-18/08/21
rame [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	40±12	120	600	17/08/21-18/08/21
Selenio [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	2,26±0,68	3	15	17/08/21-18/08/21
stagno [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	1,16±0,35			17/08/21-18/08/21
tallio [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	0,280±0,084	1	10	17/08/21-18/08/21
ZINCO [CH] EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	97±29	150	1500	17/08/21-18/08/21
Aromatici					4
benzene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00044	0,1	2	13/08/21-17/08/21
etilbenzene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00051	0,5	50	13/08/21-17/08/21
stirene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00047	0,5	50	13/08/21-17/08/21
toluene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00078	0,5	50	17/08/21-18/08/21 17/08/21-18/08/21 17/08/21-18/08/21 17/08/21-18/08/21 13/08/21-17/08/21 13/08/21-17/08/21 13/08/21-17/08/21 13/08/21-17/08/21 13/08/21-17/08/21
0-xilene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00036			13/08/21-17/08/21
m,p-xilene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00067			13/08/21-17/08/21
xilene [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00067	0,5	50	13/08/21-17/08/21
Sommatoria organici aromatici [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<0,00078	1	100	13/08/21-17/08/21
Idrocarburi Policiclici Aromatic	c i				
benzo(a)antracene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0028	0,5	10	17/08/21-19/08/21
benzo(a)pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0027	0,1	10	17/08/21-19/08/21
benzo(b)fluorantene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0026	0,5	10	17/08/21-19/08/21
benzo(k)fluorantene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0028	0,5	10	17/08/21-19/08/21
benzo(g,h,i)perilene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0027	0,1	10	17/08/21-19/08/21
crisene	mg/kg	<0,0029	5	50	17/08/21-19/08/21

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo
il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio Laser Lab s.r.l.

Sede centrale e legale: Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | mail@laserlab.it | www.laserlab.it | www.laserlab.it | www.laserlab.it | Laser Lab s.r.l. Unipersonale, Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l. Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA 01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto





AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA UNI ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015

LAB Nº 0142 L Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA. IAF and ILAC

segue Rapporto di Prova nº EV-21-027052-201915

Prova

Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018					
dibenzo(a,e)pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0025	0,1	10	17/08/21-19/08/21
dibenzo(a,l)pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0028	0,1	10	17/08/21-19/08/21
dibenzo(a,i)pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0025	0,1	10	17/08/21-19/08/21
dibenzo(a,h)pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0027	0,1	10	17/08/21-19/08/21
dibenzo(a,h)antracene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0027	0,1	10	17/08/21-19/08/21
indeno[1,2,3-c,d]pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0026	0,1	5	17/08/21-19/08/21
pirene [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0026	5	50	17/08/21-19/08/21
sommatoria policiclici aromatici [CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<0,0029	10	100	17/08/21-19/08/21
Idrocarburi idrocarburi leggeri C<=12 [CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007	mg/kg	<0,21	10	250	13/08/21-17/08/21
idrocarburi pesanti C>12 [cH] ISO 16703:2004	mg/kg	<4,1	50	750	18/08/21-19/08/21
amianto [CH] CNR IRSA APPIII Q 64 VOL 3 1996	mg/kg	<1000	1000	1000	17/08/21-18/08/21
Composti organostannici [CH] UNI EN ISO 23161:2019	mg/kg	<0,0010	1	350	17/08/21-19/08/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato , il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezz a di misura.

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio Laser Lab s.r.l.

Sede centrale e legale: Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) Tel. +39 085 9217700 | mail@laserlab.it | www.laserlab.it Laser Lab s.r.l. Unipersonale, Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l. Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA 01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054



Elettrodotto Colunga-Calenzano

Intervento A1: Elettrodotto 380 kv Colunga-San Benedetto del Querceto





AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA UNI ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2015

LAB N° 0142 L Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA. IAF and ILAC

segue Rapporto di Prova nº EV-21-027052-201915

\$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l'aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. Laser Lab s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

[RM] = analisi eseguite presso il Laboratorio di Roma. Laser Lab s.r.l., Via Camerata Picena, 385, 00138, Roma.

Limite(A) = D.Lgs, 152/06, allegato 5 al titolo V della parte guarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale e s.m.i. Limite(B) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

Composti organostannici: dibutilstagno, diottil stagno, monobutilstagno, monoottilstagno, tetrabutilstagno, tributilstagno, tricicloesilstagno, Trifenilstagno

 $sommatoria\ policiclici\ aromatici:\ benzo(a) antracene,\ benzo(a) pirene,\ benzo(b) fluorantene,\ benzo(g,h,i) perilene,\ benzo(k) fluorantene,\ crisene,\ dibenzo(a,e) pirene,\ dibenzo(a,h) pirene,\ dibenzo(a,l) piren$ xilene: m,p-xilene, o-xilene

> Il Direttore del Laboratorio Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A Dott. Federico Perin

> > Fine rapporto di prova

la normativa vigente secondo Documento firmato digitalmente

LA ENV COA R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio Laser Lab s.r.l.