



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO  
 DEL PESCHIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
 DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA

SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO

**aceq**  
 acqua  
 ACEA ATO 2 SPA



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. PhD Alessia Delle Site


**SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Avv. Vittorio Gennari

Sig.ra Claudia Iacobelli

Ing. Barnaba Paglia

**aceq**  
 Ingegneria  
 e servizi



**CONSULENTE**

Ing. Biagio Eramo

ELABORATO  
**A194PDS4G R001 4**

**COD. ATO2 APE10116**

DATA **DICEMBRE 2019**      SCALA

Progetto di sicurezza e ammodernamento  
 dell'approvvigionamento della città  
 metropolitana di Roma  
 "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema  
 idrico del Peschiera",  
 L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1	MAR-20	AGGIORNAMENTO ELABORATI	
2	GEN-21	AGGIORNAMENTO CARTIGLIO	
3	SETT-21	AGGIORNAMENTO ELABORATI	
4	OTT-22	AGGIORNAMENTO UVP	
5			
6			
7			

**NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO  
 DEL PESCHIERA  
 dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano**

CUP G33E17000400006

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TEAM DI PROGETTAZIONE**  
**CAPO PROGETTO**  
 Ing. Angelo Marchetti  
**ASPETTI AMBIENTALI E COORDINAMENTO SIA**  
 Ing. Nicoletta Stracqualursi  
**Hanno collaborato:**  
 Ing. Geol. Eliseo Paolini  
 Ing. Viviana Angeloro  
 Paes. Fabiola Gennaro







**REFERENTI INTERNI:** Ing. Angelo Marchetti  
**CONSULENTI:** Studio Associato ANL Firenze


PARTE 4 – QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE


**COMPONENTE VIBRAZIONI:  
 ALLEGATI**



**ALLEGATO 1**  
**INQUADRAMENTO PLANIMETRICI CON RICETTORI**



















R-05-02\_08

R-05-02\_07

R-05-02\_09

R-05-02\_06

R-05-02\_05

R-05-02\_10

R-05-02\_04

R-05-02\_03

R-05-02\_11

R-05-02\_13

R-05-02\_01

R-05-02\_02

R-04-01\_04

R-04-01\_03

R-04-01\_02

R-05-01\_04



R-05-01\_03



R-05-01\_01



R-05-01\_05



R-04-01\_01



0 50 100 150 m























































































**ALLEGATO 2**  
**SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI**

<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-01_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.365884°N, 13.007662°E	<b>Quota</b>	420.6 m
<b>Numero piani</b>	1 (+ torre)		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto in area tecnica		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Manufatto in pietra		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	<b>R-00-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.36554221 N, 13.00549252 E	<b>Quota</b>	413.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Produttivo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio in cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.365837148 N, 13.004524294 E	<b>Quota</b>	411 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.365662671 N, 13.004416828 E	<b>Quota</b>	412.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Cabina ENEL (tecnico)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Manufatto in muratura portante		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.366055806 N, 13.004418544 E	<b>Quota</b>	410.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Manufatto in pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.365609677 N, 13.003226186 E	<b>Quota</b>	411.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Setti in cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.365494627 N, 13.003278104 E	<b>Quota</b>	412.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Locale tecnico/rimessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-00-01_07		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.365235108 N, 13.000393991 E	<b>Quota</b>	407.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.364787604 N, 12.999272729 E	<b>Quota</b>	408.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.364043708 N, 13.000736407 E	<b>Quota</b>	412.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Bozze di cls/pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.364472092 N, 12.999709596 E	<b>Quota</b>	409 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante e cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363627395 N, 12.999469959 E	<b>Quota</b>	412.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato/muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363376225 N, 12.999653726 E	<b>Quota</b>	413.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-00-02_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363543165 N, 12.998071544 E	<b>Quota</b>	410 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante/cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362701621 N, 12.998424549 E	<b>Quota</b>	412.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico/acquedotto		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.36256934 N, 12.997857273 E	<b>Quota</b>	412.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante/cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362441319 N, 12.997567057 E	<b>Quota</b>	411.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante/cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362779965 N, 12.999915095 E	<b>Quota</b>	418.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanni per rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Capanna in legno/materiali di rivestimento		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362414968 N, 12.999482034 E	<b>Quota</b>	419.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362239447 N, 12.999179537 E	<b>Quota</b>	423.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.364123865 N, 12.999521636 E	<b>Quota</b>	410.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto storico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362515291 N, 12.999660274 E	<b>Quota</b>	418.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/garage		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362286105 N, 12.999017935 E	<b>Quota</b>	421.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e materiali di rivestimento leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Influente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-02_15</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363852739 N, 12.99893063 E	<b>Quota</b>	411.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e materiali di rivestimento leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Influente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361876054 N, 12.996724304 E	<b>Quota</b>	415.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Cimitero		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361457717 N, 12.9956884 E	<b>Quota</b>	412.6 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360882723 N, 12.997979487 E	<b>Quota</b>	427 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360732319 N, 12.997643921 E	<b>Quota</b>	425.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Scuola per l'infanzia		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360686022 N, 12.997024085 E	<b>Quota</b>	423.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360940737 N, 12.997777069 E	<b>Quota</b>	426.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362437235 N, 12.994308662 E	<b>Quota</b>	424.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Impianto di depurazione		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361951783 N, 12.996116864 E	<b>Quota</b>	407.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/locale tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-00-03_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361701763 N, 12.99765586 E	<b>Quota</b>	412 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanni rurali		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360948385 N, 12.996879537 E	<b>Quota</b>	421.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-00-03_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360441161 N, 12.997355434 E	<b>Quota</b>	420.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360642145 N, 12.99582976 E	<b>Quota</b>	420.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360652601 N, 12.996260115 E	<b>Quota</b>	421.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360190268 N, 12.996210642 E	<b>Quota</b>	433.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360169692 N, 12.996913979 E	<b>Quota</b>	433.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360027379 N, 12.996986604 E	<b>Quota</b>	439.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.36051167 N, 12.98935816 E	<b>Quota</b>	428 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.36014919 N, 12.989117091 E	<b>Quota</b>	437.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni e successivo ampliamento in laterizio		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360095407 N, 12.988653019 E	<b>Quota</b>	430.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360533664 N, 12.984936396 E	<b>Quota</b>	456.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360922077 N, 12.984907676 E	<b>Quota</b>	456.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	R-01-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361238284 N, 12.984790813 E	<b>Quota</b>	453.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361947193 N, 12.985299927 E	<b>Quota</b>	417.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360004352 N, 12.991661237 E	<b>Quota</b>	422.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360407217 N, 12.989560357 E	<b>Quota</b>	430.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-01-02_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363921139 N, 12.982352037 E	<b>Quota</b>	417.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	<b>R-01-02_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363222046 N, 12.985709531 E	<b>Quota</b>	405 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (rudere)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362624263 N, 12.984350233 E	<b>Quota</b>	417.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362067794 N, 12.983995708 E	<b>Quota</b>	432 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.361809696 N, 12.983788377 E	<b>Quota</b>	441 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.363483338 N, 12.982933474 E	<b>Quota</b>	422.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362734694 N, 12.983081524 E	<b>Quota</b>	438.7 m
<b>Numero piani</b>	n.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno (non accessibile)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-02-01_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.366833333 N, 12.980502778 E	<b>Quota</b>	403.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Insieme di manufatti agricoli		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-02_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.366491953 N, 12.977030913 E	<b>Quota</b>	426.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricercatore</b>	<b>R-02-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.366816055 N, 12.976816561 E	<b>Quota</b>	421.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanni agricoli		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricetta</b>	<b>R-02-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.367143185 N, 12.976315092 E	<b>Quota</b>	419.9 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (incompleto)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.367244612 N, 12.976022038 E	<b>Quota</b>	420.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-02_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.367665122 N, 12.975651345 E	<b>Quota</b>	414.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Gruppo di manufatti agricoli e capanni		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-02-02_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.369756 N, 12.979349 E	<b>Quota</b>	402.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.370398198 N, 12.972328438 E	<b>Quota</b>	409.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.368920461 N, 12.973679976 E	<b>Quota</b>	431.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.369784427 N, 12.972075553 E	<b>Quota</b>	427.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/capanni		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamento leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.370128252 N, 12.971155785 E	<b>Quota</b>	433.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamento leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.370128252 N, 12.971155785 E	<b>Quota</b>	433.6 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.370327652 N, 12.969525098 E	<b>Quota</b>	460.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.371454288 N, 12.969340915 E	<b>Quota</b>	423.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Locale tecnico - Centrale elettrica		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.370723955 N, 12.965746434 E	<b>Quota</b>	557.3 m
<b>Numero piani</b>	n.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Non accessibile - pertinenza centrale elettrica		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	N.D.		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.369536574 N, 12.972374404 E	<b>Quota</b>	430.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.370964597 N, 12.970654122 E	<b>Quota</b>	422.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-03-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.371077538 N, 12.970372162 E	<b>Quota</b>	422.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Garage/Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-03-01_11		
<b>Coordinate WGS84</b>		<b>Quota</b>	
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-04-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37489306 N, 12.957092526 E	<b>Quota</b>	518.8 m
<b>Numero piani</b>	n.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Non accessibile. Probabile manufatto tecnico o agricolo/forestale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-04-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37722449 N, 12.955480882 E	<b>Quota</b>	416.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Magazzino/Produttivo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-04-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377420973 N, 12.955437515 E	<b>Quota</b>	412.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Magazzino/Produttivo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-04-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377460166 N, 12.954872885 E	<b>Quota</b>	417.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Magazzino/Produttivo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375101857 N, 12.951314014 E	<b>Quota</b>	586 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-05-01_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375260211 N, 12.950953978 E	<b>Quota</b>	596.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375237629 N, 12.951123487 E	<b>Quota</b>	591.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Serra		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375386764 N, 12.950868984 E	<b>Quota</b>	595.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanni/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Miste		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.374908186 N, 12.951262095 E	<b>Quota</b>	589.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-05-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378045151 N, 12.949397215 E	<b>Quota</b>	442.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378436723 N, 12.950778226 E	<b>Quota</b>	421 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378274253 N, 12.948826787 E	<b>Quota</b>	432.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378438389 N, 12.948889845 E	<b>Quota</b>	427.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37883364 N, 12.949277445 E	<b>Quota</b>	414.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-05-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378984866 N, 12.950036775 E	<b>Quota</b>	409.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Produttivo (Allevamento)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37918603 N, 12.949567087 E	<b>Quota</b>	409.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.379247383 N, 12.948609132 E	<b>Quota</b>	434.1 m
<b>Numero piani</b>	n.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (inaccessibile)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.379088858 N, 12.949483848 E	<b>Quota</b>	410.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-05-02_10		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378518132 N, 12.948787789 E	<b>Quota</b>	427.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-05-02_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378200946 N, 12.948863817 E	<b>Quota</b>	434.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378095748 N, 12.949265915 E	<b>Quota</b>	439 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Misto mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.378101654 N, 12.949150658 E	<b>Quota</b>	438 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-02_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37994028 N, 12.948574083 E	<b>Quota</b>	421.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-03_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375796959 N, 12.947401886 E	<b>Quota</b>	544.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (dismesso)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-03_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375819935 N, 12.94583671 E	<b>Quota</b>	534.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno (solo copertura)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-03_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.374341511 N, 12.945383238 E	<b>Quota</b>	586.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (dismesso), rimessaggio, alloggio venatorio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-03_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376883456 N, 12.94388421 E	<b>Quota</b>	557.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-05-03_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376495956 N, 12.943823124 E	<b>Quota</b>	555 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-05-03_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376824 N, 12.944673 E	<b>Quota</b>	
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376702186 N, 12.919845104 E	<b>Quota</b>	398 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376589227 N, 12.919988408 E	<b>Quota</b>	398 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio con silo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376645673 N, 12.919668373 E	<b>Quota</b>	398.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Fienile/Legnaia		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Bozze di calcestruzzo		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376561845 N, 12.919434021 E	<b>Quota</b>	399 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375344438 N, 12.919413518 E	<b>Quota</b>	399 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Fienile/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375224555 N, 12.919440112 E	<b>Quota</b>	398.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>







<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375224555 N, 12.919440112 E	<b>Quota</b>	398.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375283327 N, 12.919758224 E	<b>Quota</b>	398.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Stalla		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti misti		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377049739 N, 12.918942475 E	<b>Quota</b>	397.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377126988 N, 12.918780134 E	<b>Quota</b>	397.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.374512477 N, 12.919133589 E	<b>Quota</b>	396.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-07-01_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376672163 N, 12.920007004 E	<b>Quota</b>	398 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Tettoia		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-07-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37543587 N, 12.917841751 E	<b>Quota</b>	399.8 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.37569544 N, 12.917837224 E	<b>Quota</b>	398.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375644073 N, 12.917386216 E	<b>Quota</b>	399.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375852759 N, 12.917804703 E	<b>Quota</b>	398 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-07-02_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375852778 N, 12.917516667 E	<b>Quota</b>	398 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Pollaio/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Bozze di cls		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-07-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375954849 N, 12.917681707 E	<b>Quota</b>	398 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Bozze di cls		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375476624 N, 12.918088781 E	<b>Quota</b>	399.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375001694 N, 12.917990204 E	<b>Quota</b>	400.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.374797526 N, 12.918059134 E	<b>Quota</b>	401.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-07-02_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375299236 N, 12.918306213 E	<b>Quota</b>	399.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locale tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376010865 N, 12.915788079 E	<b>Quota</b>	400.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376168139 N, 12.915243458 E	<b>Quota</b>	396.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376250811 N, 12.915320817 E	<b>Quota</b>	396.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Opera mista		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376054427 N, 12.914605142 E	<b>Quota</b>	398.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375957986 N, 12.914361782 E	<b>Quota</b>	400.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.375925854 N, 12.914273464 E	<b>Quota</b>	401 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376075166 N, 12.914038472 E	<b>Quota</b>	402.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376075166 N, 12.914038472 E	<b>Quota</b>	402.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376859314 N, 12.914129529 E	<b>Quota</b>	397.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377001251 N, 12.915991558 E	<b>Quota</b>	397.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377147826 N, 12.914381163 E	<b>Quota</b>	396.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.376352911 N, 12.915399515 E	<b>Quota</b>	395.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanni/rimesse con porzione abitativa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-08-01_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.377678784 N, 12.915824913 E	<b>Quota</b>	397 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locale tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	<b>R-09-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.367547677 N, 12.900418076 E	<b>Quota</b>	782.9 m
<b>Numero piani</b>	N.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Non accessibile. Presumibilmente abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-10-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.362298418 N, 12.894252493 E	<b>Quota</b>	814.2 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (rudere)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-11-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.359044062 N, 12.884840266 E	<b>Quota</b>	406 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-11-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3588221 N, 12.885001184 E	<b>Quota</b>	405.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-11-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360010914 N, 12.879308892 E	<b>Quota</b>	398.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo (stalla)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	<b>R-11-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360418898 N, 12.878966337 E	<b>Quota</b>	398.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-11-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.360277972 N, 12.878751804 E	<b>Quota</b>	401 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-13-01_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35297206 N, 12.86289793 E	<b>Quota</b>	444.9
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-13-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35281082 N, 12.8630316 E	<b>Quota</b>	444 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-13-01_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35237318 N, 12.86287041 E	<b>Quota</b>	443.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-13-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35200563 N, 12.86246757 E	<b>Quota</b>	438.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-13-01_04		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35170332 N, 12.86272011 E	<b>Quota</b>	443.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-13-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3531169 N, 12.86091304 E	<b>Quota</b>	414.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-13-01_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3528684 N, 12.86074985 E	<b>Quota</b>	414.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-13-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35269254 N, 12.86058681 E	<b>Quota</b>	414.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-13-01_08		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35286311 N, 12.85999991 E	<b>Quota</b>	409.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-13-01_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35292287 N, 12.85963696 E	<b>Quota</b>	406.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Muratura portante		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-13-01_10		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35292779 N, 12.8593722 E	<b>Quota</b>	405.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.346537865 N, 12.856844983 E	<b>Quota</b>	414.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno/box attrezzi		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>








<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34647827 N, 12.858456342 E	<b>Quota</b>	421 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Bozze di calcestruzzo		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.346798256 N, 12.858089961 E	<b>Quota</b>	417.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.346405405 N, 12.856919403 E	<b>Quota</b>	414.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.347540922 N, 12.857448983 E	<b>Quota</b>	417 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.347271722 N, 12.856442145 E	<b>Quota</b>	412.6 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-00_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.347516197 N, 12.855900992 E	<b>Quota</b>	413.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.347077607 N, 12.855138685 E	<b>Quota</b>	409.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico (Guardiania/Locale sorveglianza)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.346957003 N, 12.854479149 E	<b>Quota</b>	411.9 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.346640661 N, 12.854327694 E	<b>Quota</b>	418.7 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.345566181 N, 12.855087916 E	<b>Quota</b>	415 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-00_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.345273559 N, 12.855064516 E	<b>Quota</b>	418.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34520801 N, 12.855937901 E	<b>Quota</b>	411.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.345139933 N, 12.856103301 E	<b>Quota</b>	411.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Fienile/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.347850105 N, 12.857396001 E	<b>Quota</b>	421.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-00_15</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34738482 N, 12.857491667 E	<b>Quota</b>	416.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Ricovero mezzi		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Bozze in cls		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34398933 N, 12.859146995 E	<b>Quota</b>	414.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Ricovero animali		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.344671539 N, 12.856617494 E	<b>Quota</b>	412.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale/Artigianale/Uffici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.344989065 N, 12.856379509 E	<b>Quota</b>	412 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale/Artigianale/Uffici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34274771 N, 12.857584142 E	<b>Quota</b>	416.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Deposito		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342681615 N, 12.856539277 E	<b>Quota</b>	416.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-01_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342484249 N, 12.856076055 E	<b>Quota</b>	417.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale esposizione/Deposito		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Legno		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-01_07		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342964584 N, 12.855202428 E	<b>Quota</b>	416.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Commerciale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342430761 N, 12.855221434 E	<b>Quota</b>	419.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343211481 N, 12.854868058 E	<b>Quota</b>	417.2 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343441805 N, 12.855029928 E	<b>Quota</b>	416.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Commerciale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-01_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343791078 N, 12.854975843 E	<b>Quota</b>	416 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343551726 N, 12.854562794 E	<b>Quota</b>	416.8 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34303518 N, 12.854601328 E	<b>Quota</b>	418 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342770331 N, 12.854189928 E	<b>Quota</b>	419 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_15</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34221378 N, 12.854971866 E	<b>Quota</b>	422 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Culto (Chiesa)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_16</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.341825569 N, 12.85514947 E	<b>Quota</b>	427 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_17</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.341730088 N, 12.85548551 E	<b>Quota</b>	426.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_18</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34138589 N, 12.855554342 E	<b>Quota</b>	433.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_19</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342000924 N, 12.856242069 E	<b>Quota</b>	420 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rudere		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_20</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.341843132 N, 12.856790884 E	<b>Quota</b>	417.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_21</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342718556 N, 12.853447935 E	<b>Quota</b>	427 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_22</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343099864 N, 12.853983228 E	<b>Quota</b>	420.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_23</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342853102 N, 12.853403908 E	<b>Quota</b>	428 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_24</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342994086 N, 12.853484648 E	<b>Quota</b>	426.8 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_25</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343083265 N, 12.853443241 E	<b>Quota</b>	427.3 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	R-14-01_26		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343151169 N, 12.853347086 E	<b>Quota</b>	428.1 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_27</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343289812 N, 12.853353374 E	<b>Quota</b>	427.1 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_28</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343484757 N, 12.854196627 E	<b>Quota</b>	419.3 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_29</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.343820115 N, 12.853984981 E	<b>Quota</b>	419.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Scuola		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_30</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.344073286 N, 12.854204384 E	<b>Quota</b>	418.7 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_31</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34396991 N, 12.853735475 E	<b>Quota</b>	420.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locale tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_32</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.344186481 N, 12.854857419 E	<b>Quota</b>	415.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_33</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.344457363 N, 12.854892748 E	<b>Quota</b>	415.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Commerciale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_34</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.341795637 N, 12.857179915 E	<b>Quota</b>	417.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_35</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.341851681 N, 12.855294586 E	<b>Quota</b>	425.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Autorimessa/Locale tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_36</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342362993 N, 12.856562956 E	<b>Quota</b>	417.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_37</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34247755 N, 12.856378017 E	<b>Quota</b>	417.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno commerciale/Deposito/Espositivo (chioschi)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_38</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342110656 N, 12.856632916 E	<b>Quota</b>	418.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_39</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342158226 N, 12.856486879 E	<b>Quota</b>	418.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Legnaia		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-01_40</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.344334824 N, 12.854749848 E	<b>Quota</b>	415.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.341264205 N, 12.852874121 E	<b>Quota</b>	430.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>







<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34115629 N, 12.852697087 E	<b>Quota</b>	432.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34042356 N, 12.852691958 E	<b>Quota</b>	427.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.340504591 N, 12.852082531 E	<b>Quota</b>	433.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	R-14-02_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.342544746 N, 12.852111509 E	<b>Quota</b>	474.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.339806681 N, 12.851639736 E	<b>Quota</b>	440.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.339470526 N, 12.851558969 E	<b>Quota</b>	438.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.339649537 N, 12.85269786 E	<b>Quota</b>	434.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-02_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.340292821 N, 12.852207383 E	<b>Quota</b>	431.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Fienile		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-02_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.340220402 N, 12.853012203 E	<b>Quota</b>	429.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Fienile		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricetta</b>	R-14-05_00		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35064719 N, 12.855427 E	<b>Quota</b>	408 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.35031412 N, 12.8563977 E	<b>Quota</b>	408 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34876917 N, 12.85489352 E	<b>Quota</b>	406.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_03		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34874451 N, 12.85508122 E	<b>Quota</b>	406.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-05_04		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34868646 N, 12.85470751 E	<b>Quota</b>	406 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34868157 N, 12.85482423 E	<b>Quota</b>	406.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-05_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34868083 N, 12.85441411 E	<b>Quota</b>	406.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-14-05_07		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34860595 N, 12.85510667 E	<b>Quota</b>	407 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_08		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34859515 N, 12.85535418 E	<b>Quota</b>	406.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale/ricreativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34846967 N, 12.8552683 E	<b>Quota</b>	406.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale/ricreativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_10		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34842017 N, 12.85488823 E	<b>Quota</b>	406.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34833432 N, 12.85455795 E	<b>Quota</b>	407.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_12		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34827828 N, 12.85541155 E	<b>Quota</b>	406.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale/ricreativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-05_13		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34869256 N, 12.85488312 E	<b>Quota</b>	406.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Strutture accessorie kartodromo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_00		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34844288 N, 12.85370431 E	<b>Quota</b>	411.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Cimitero		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra/mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	R-14-06_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3477425 N, 12.85338458 E	<b>Quota</b>	415.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34773927 N, 12.85264627 E	<b>Quota</b>	420.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_03		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34755645 N, 12.85246387 E	<b>Quota</b>	421.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_04		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34799589 N, 12.85142459 E	<b>Quota</b>	418.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34799589 N, 12.85142459 E	<b>Quota</b>	433.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34748456 N, 12.85090857 E	<b>Quota</b>	431.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_07		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34716555 N, 12.85110327 E	<b>Quota</b>	430.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_08		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34734098 N, 12.85006889 E	<b>Quota</b>	439.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-14-06_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34666869 N, 12.85022133 E	<b>Quota</b>	455.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_10		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34721347 N, 12.84963568 E	<b>Quota</b>	443.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo con porzione di rimessaggio annessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34729297 N, 12.84940869 E	<b>Quota</b>	443.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_12		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34758607 N, 12.84879407 E	<b>Quota</b>	449.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-06_13		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34763254 N, 12.84892184 E	<b>Quota</b>	447.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_14		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34764287 N, 12.8484081 E	<b>Quota</b>	452.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-06_15		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34745254 N, 12.84840756 E	<b>Quota</b>	458.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34624821 N, 12.85118314 E	<b>Quota</b>	443.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-14-07_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34637808 N, 12.85152949 E	<b>Quota</b>	436.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_03		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34617517 N, 12.85134071 E	<b>Quota</b>	440.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_04		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34621474 N, 12.85155869 E	<b>Quota</b>	436.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-07_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34611565 N, 12.85160369 E	<b>Quota</b>	436.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34607378 N, 12.85194406 E	<b>Quota</b>	433.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricetta</b>	<b>R-14-07_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34583558 N, 12.85228468 E	<b>Quota</b>	434.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_08		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34564016 N, 12.85173202 E	<b>Quota</b>	436.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34563102 N, 12.85154962 E	<b>Quota</b>	438.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Autorimessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-14-07_10		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34554136 N, 12.8514124 E	<b>Quota</b>	439.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-07_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34543946 N, 12.85131581 E	<b>Quota</b>	439.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-07_12		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34538887 N, 12.85121389 E	<b>Quota</b>	440.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-07_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34530405 N, 12.85119595 E	<b>Quota</b>	439.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-07_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34519273 N, 12.85106714 E	<b>Quota</b>	439.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34525659 N, 12.85005225 E	<b>Quota</b>	455.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-08_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34512927 N, 12.85003651 E	<b>Quota</b>	453.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-08_03		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34458435 N, 12.85051659 E	<b>Quota</b>	448 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34250573 N, 12.84860872 E	<b>Quota</b>	532 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34274438 N, 12.84826234 E	<b>Quota</b>	532.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34225729 N, 12.84832289 E	<b>Quota</b>	539.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34230699 N, 12.84758326 E	<b>Quota</b>	549.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34310228 N, 12.84688681 E	<b>Quota</b>	562.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34297238 N, 12.84612525 E	<b>Quota</b>	576.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34306625 N, 12.8455203 E	<b>Quota</b>	592.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-14-08_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34315594 N, 12.84503041 E	<b>Quota</b>	606.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-14-08_12		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34319857 N, 12.84481541 E	<b>Quota</b>	609.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-08_13		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34153963 N, 12.84530073 E	<b>Quota</b>	587.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/commerciale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-14-08_14		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3413326 N, 12.84713855 E	<b>Quota</b>	547.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricetta</b>	R-14-08_15		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34094199 N, 12.84537364 E	<b>Quota</b>	585.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Legno e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-14-08_16		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.34070042 N, 12.84531402 E	<b>Quota</b>	583.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.335693355 N, 12.847314776 E	<b>Quota</b>	457.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Commerciale/Ricreativo ( <i>Osteria de lu Poianu</i> )		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.333525153 N, 12.847469384 E	<b>Quota</b>	460.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Fienile		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.332766535 N, 12.848299307 E	<b>Quota</b>	457.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.331108241 N, 12.845907246 E	<b>Quota</b>	476.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Orticoltura		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.330287215 N, 12.845957019 E	<b>Quota</b>	468.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.330153877 N, 12.846212613 E	<b>Quota</b>	465.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico (Ricovero per componenti impiantistiche)R		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.330461534 N, 12.846428645 E	<b>Quota</b>	466.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Cabina elettrica		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.335033818 N, 12.847591024 E	<b>Quota</b>	458.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanni		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-15-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.33821972 N, 12.84071881 E	<b>Quota</b>	605.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-15-02_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.33803754 N, 12.84076406 E	<b>Quota</b>	603.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-15-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.33834092 N, 12.83963241 E	<b>Quota</b>	613.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-15-02_04		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.33728645 N, 12.83997288 E	<b>Quota</b>	585.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-16-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.330992991 N, 12.83557627 E	<b>Quota</b>	526.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-16-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.330836553 N, 12.834925008 E	<b>Quota</b>	523.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-16-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.330864975 N, 12.83599783 E	<b>Quota</b>	523.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	<b>R-20-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.305457078 N, 12.804017309 E	<b>Quota</b>	573.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-20-02_00		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30900406 N, 12.80130622 E	<b>Quota</b>	527.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-20-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30830971 N, 12.80233933 E	<b>Quota</b>	565.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3076238 N, 12.80164681 E	<b>Quota</b>	529.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30783779 N, 12.80106469 E	<b>Quota</b>	539.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30775494 N, 12.8009157 E	<b>Quota</b>	538 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni/Tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-20-02_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3076266 N, 12.80092614 E	<b>Quota</b>	533 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-20-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30754748 N, 12.80081362 E	<b>Quota</b>	530.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni/Tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30759889 N, 12.80058145 E	<b>Quota</b>	531.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30765354 N, 12.80038204 E	<b>Quota</b>	530.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30745556 N, 12.80007486 E	<b>Quota</b>	527.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3076752 N, 12.80001486 E	<b>Quota</b>	529.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30775368 N, 12.79980156 E	<b>Quota</b>	526.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30778216 N, 12.79968575 E	<b>Quota</b>	525.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30771621 N, 12.79954614 E	<b>Quota</b>	522.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-02_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30751237 N, 12.79977421 E	<b>Quota</b>	527.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-03_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30783515 N, 12.7967882 E	<b>Quota</b>	473.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-20-03_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30739925 N, 12.79703082 E	<b>Quota</b>	469.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.299463956 N, 12.79828558 E	<b>Quota</b>	541.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.295570184 N, 12.795264469 E	<b>Quota</b>	503.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.295379491 N, 12.795284771 E	<b>Quota</b>	502.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.295081106 N, 12.795164754 E	<b>Quota</b>	505.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Autorimessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricercatore</b>	<b>R-21-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.294165353 N, 12.795997451 E	<b>Quota</b>	466 m
<b>Numero piani</b>	N.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Non accessibile (presumibilmente capanno)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30426555 N, 12.79354908 E	<b>Quota</b>	568.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30419293 N, 12.79375722 E	<b>Quota</b>	562.0 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30385054 N, 12.79339374 E	<b>Quota</b>	567.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30364358 N, 12.79320246 E	<b>Quota</b>	569.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3034313 N, 12.79301957 E	<b>Quota</b>	568.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3032964 N, 12.79314969 E	<b>Quota</b>	564.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30300899 N, 12.79294852 E	<b>Quota</b>	563 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.3028429 N, 12.79291513 E	<b>Quota</b>	561.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30261827 N, 12.7931829 E	<b>Quota</b>	555.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30207217 N, 12.7920306 E	<b>Quota</b>	543.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.301821 N, 12.79076178 E	<b>Quota</b>	521.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_11</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30103115 N, 12.79355664 E	<b>Quota</b>	537.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30078359 N, 12.79371517 E	<b>Quota</b>	538.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni/Tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30072115 N, 12.79340702 E	<b>Quota</b>	538.6 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_15</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30061541 N, 12.79311676 E	<b>Quota</b>	536.7 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-21-02_16</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.30056954 N, 12.79335028 E	<b>Quota</b>	538.0 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-22-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.2934669 N, 12.78053366 E	<b>Quota</b>	518.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/Nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-22-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.29356361 N, 12.7801705 E	<b>Quota</b>	520 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e Mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/Mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.274736837 N, 12.763180087 E	<b>Quota</b>	502 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Rimessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.274991243 N, 12.763244789 E	<b>Quota</b>	508.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.2745127 N, 12.759618131 E	<b>Quota</b>	510.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessa/Fienile		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.27492089 N, 12.759192613 E	<b>Quota</b>	518.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitazione		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.273716658 N, 12.757542253 E	<b>Quota</b>	509.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Fienile/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.27450592 N, 12.759334838 E	<b>Quota</b>	485.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.273749361 N, 12.757179556 E	<b>Quota</b>	484.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.274168738 N, 12.755763253 E	<b>Quota</b>	502 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Annessi agricoli		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Container metallico		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.272439608 N, 12.760060041 E	<b>Quota</b>	457.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_09</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.271768348 N, 12.759521799 E	<b>Quota</b>	452.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Rimessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.272648579 N, 12.756939722 E	<b>Quota</b>	463.2 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-25-01_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.271859375 N, 12.757467227 E	<b>Quota</b>	451.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.2715843 N, 12.757208392 E	<b>Quota</b>	450.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locale tecnico		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluyente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.273079226 N, 12.754778726 E	<b>Quota</b>	497.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Annesso rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-25-01_14		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.272786324 N, 12.754273091 E	<b>Quota</b>	492.8 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-25-01_15		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.272608008 N, 12.753751974 E	<b>Quota</b>	493.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Annesso agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-25-01_16		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.273137169 N, 12.753613587 E	<b>Quota</b>	500.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-25-01_17</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.27491978 N, 12.758869061 E	<b>Quota</b>	518.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_00</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.268540548 N, 12.752828914 E	<b>Quota</b>	561.9 m
<b>Numero piani</b>	N.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Presumibilmente capanno/rimessaggio (non accessibile)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	R-26-01_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.266952436 N, 12.750985227 E	<b>Quota</b>	533.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (in costruzione)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.266392551 N, 12.7512684 E	<b>Quota</b>	524.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Stalla		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.268127798 N, 12.750387746 E	<b>Quota</b>	529.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.266345068 N, 12.75000146 E	<b>Quota</b>	500.7 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-01_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.266545985 N, 12.749501257 E	<b>Quota</b>	490.9 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Autorimessa/Ricovero mezzi		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-01_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.266350185 N, 12.749521032 E	<b>Quota</b>	489.4 m
<b>Numero piani</b>	4		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Manufatto agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.267585743 N, 12.749033956 E	<b>Quota</b>	500.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.267003511 N, 12.74781041 E	<b>Quota</b>	476 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo (+ Rimessaggio)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-26-01_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.266301138 N, 12.748324916 E	<b>Quota</b>	473 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.265065643 N, 12.74899906 E	<b>Quota</b>	467.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-01_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264919817 N, 12.748888921 E	<b>Quota</b>	464.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264743428 N, 12.748905134 E	<b>Quota</b>	463.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264389328 N, 12.750311553 E	<b>Quota</b>	477.2 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264858715 N, 12.751296615 E	<b>Quota</b>	492.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-01_15		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264581122 N, 12.751765666 E	<b>Quota</b>	481.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Fienili/Capanni		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-01_16		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264356376 N, 12.751953901 E	<b>Quota</b>	477.6 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_17</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.263762461 N, 12.751434074 E	<b>Quota</b>	461.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_18</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.264477785 N, 12.748680143 E	<b>Quota</b>	458.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Fienile		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_19</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.265473479 N, 12.74927495 E	<b>Quota</b>	477.3 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-01_20</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.268605224 N, 12.750903121 E	<b>Quota</b>	531.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Annesso rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.263608541 N, 12.74831758 E	<b>Quota</b>	442.6 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-02_02		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.263362458 N, 12.748631461 E	<b>Quota</b>	446.5 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.263251261 N, 12.748217593 E	<b>Quota</b>	437.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.262890342 N, 12.748775582 E	<b>Quota</b>	440.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	R-26-02_05		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.262874231 N, 12.749445017 E	<b>Quota</b>	441.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.26244472 N, 12.749365786 E	<b>Quota</b>	434.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.262491872 N, 12.748708034 E	<b>Quota</b>	434.2 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-26-02_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.262298125 N, 12.748354795 E	<b>Quota</b>	427.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	R-26-02_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.262112576 N, 12.748483699 E	<b>Quota</b>	426.6 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-26-02_10		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.26195538 N, 12.748548679 E	<b>Quota</b>	425.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.261743643 N, 12.748108546 E	<b>Quota</b>	423.8 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.261504318 N, 12.748044324 E	<b>Quota</b>	423.3 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.261289688 N, 12.748167194 E	<b>Quota</b>	423.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.261126431 N, 12.747937664 E	<b>Quota</b>	423.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.260913145 N, 12.747950361 E	<b>Quota</b>	426.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.261702847 N, 12.746559894 E	<b>Quota</b>	403.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.260020991 N, 12.746619552 E	<b>Quota</b>	433.9 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259931755 N, 12.746177067 E	<b>Quota</b>	431.9 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-27-01_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259523768 N, 12.744836658 E	<b>Quota</b>	429.4 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_10</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259485782 N, 12.745041764 E	<b>Quota</b>	434.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-27-01_11		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259447267 N, 12.745228437 E	<b>Quota</b>	438.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_12</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259275413 N, 12.745221682 E	<b>Quota</b>	438.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_13</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259320918 N, 12.745439955 E	<b>Quota</b>	441 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_14</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259350588 N, 12.745650406 E	<b>Quota</b>	443.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_15</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259304455 N, 12.745885299 E	<b>Quota</b>	446.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Autorimessa		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-27-01_16		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259275068 N, 12.746048736 E	<b>Quota</b>	448.3 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_17</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259436445 N, 12.746245208 E	<b>Quota</b>	447.1 mv
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-01_18</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.25933614 N, 12.746482165 E	<b>Quota</b>	450.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	R-27-02_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.258250831 N, 12.745131234 E	<b>Quota</b>	452.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Annesso rurale		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.257882529 N, 12.745077077 E	<b>Quota</b>	458.1 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.257431584 N, 12.744621137 E	<b>Quota</b>	445.5 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.257338706 N, 12.744389711 E	<b>Quota</b>	437 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Box impianti/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-03_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.260761396 N, 12.738227414 E	<b>Quota</b>	324.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-03_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.260759609 N, 12.735863263 E	<b>Quota</b>	324.8 m
<b>Numero piani</b>	N.d.		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Presumibilmente abitativo (non accessibile)		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-03_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.260116222 N, 12.736213228 E	<b>Quota</b>	312 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Locali tecnici		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-03_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259466382 N, 12.737111485 E	<b>Quota</b>	299.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-27-03_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.259740702 N, 12.738745788 E	<b>Quota</b>	300 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-28-01_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.25784468 N, 12.738252573 E	<b>Quota</b>	273.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.256401782 N, 12.738348754 E	<b>Quota</b>	260.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.256498243 N, 12.736820034 E	<b>Quota</b>	268.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Ricreativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-01_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.25633932 N, 12.73663329 E	<b>Quota</b>	266.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-01_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.257978772 N, 12.735771145 E	<b>Quota</b>	304 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Servizio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-01_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.258237957 N, 12.735610407 E	<b>Quota</b>	306.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Annesso agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-02_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.256739142 N, 12.734579265 E	<b>Quota</b>	292.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>






<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-02_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.256399113 N, 12.734671458 E	<b>Quota</b>	290.4 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-02_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.256428675 N, 12.73433226 E	<b>Quota</b>	292.2 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-02_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.255972582 N, 12.735675347 E	<b>Quota</b>	267.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>




<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-02_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.255283222 N, 12.734132462 E	<b>Quota</b>	278.3 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-28-02_06		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.255140397 N, 12.733962696 E	<b>Quota</b>	278.1 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Locali tecnici/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-02_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.255994626 N, 12.731643977 E	<b>Quota</b>	299.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-28-03_01		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.254180821 N, 12.733925673 E	<b>Quota</b>	279.7 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.253957712 N, 12.733831824 E	<b>Quota</b>	278.7 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.253477841 N, 12.73391759 E	<b>Quota</b>	276.3 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_04</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.253268386 N, 12.733583595 E	<b>Quota</b>	275.4 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitazione		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_05</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.252987825 N, 12.733488498 E	<b>Quota</b>	271.5 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Deposito attrezzi		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_06</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.253804173 N, 12.730848937 E	<b>Quota</b>	279.5
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/Florovivaistico/Annesso agricolo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_07</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.254023087 N, 12.730565124 E	<b>Quota</b>	272.2
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-28-03_08</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.252602797 N, 12.732028486 E	<b>Quota</b>	281.3
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Rimessaggio/capanno		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Telaio e tamponamenti leggeri		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Ininfluente/nessuno		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	R-28-03_09		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.252366501 N, 12.731411637 E	<b>Quota</b>	291.1 m
<b>Numero piani</b>	2		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo/Rimessaggio		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra e mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-29-01_01</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.25025575 N, 12.732849984 E	<b>Quota</b>	186.8 m
<b>Numero piani</b>	3		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Cls armato e muratura		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Cls armato		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>





<b>Id ricettore</b>	<b>R-29-01_02</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.251169995 N, 12.735553001 E	<b>Quota</b>	185.2 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Abitativo		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



<b>Id ricettore</b>	<b>R-29-01_03</b>		
<b>Coordinate WGS84</b>	42.24927487 N, 12.737877387 E	<b>Quota</b>	157.6 m
<b>Numero piani</b>	1		
<b>Tipo di fabbricato/utilizzo</b>	Cabina elettrica		
<b>Caratteristiche costruttive</b>	Pietra e mattoni		
<b>Tipo di fondazione presunto</b>	Pietra/mattoni		
<b>Permanenza umana prolungata</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rudere in stato di abbandono</b>	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



**ALLEGATO 3**  
**TABULATI DEGLI IMPATTI AGLI EDIFICI**

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-00-01_00	42,36529364 N; 13,00553313 E	Manufatto in area tecnica	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	4,9984E-04	35,00	POSITIVA
R-00-01_01	42,3655422 N; 13,00549252 E	Produttivo	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	2,5752E-02	35,00	POSITIVA
R-00-01_02	42,36583714 N; 13,0045243 E	Abitativo	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	4,7615E+00	12,50	POSITIVA
R-00-01_03	42,36566267 N; 13,00441683 E	Cabina ENEL (tecnico)	Ininfluente/nessuno	ALL	120	Microtunnelling	1,8607E-01	35,00	POSITIVA
R-00-01_04	42,3660558 N; 13,00441855 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	1,8648E+01	35,00	POSITIVA
R-00-01_05	42,36560967 N; 13,00322619 E	Tecnico	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	6,3228E+00	35,00	POSITIVA
R-00-01_06	42,36549462 N; 13,00327811 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	120	Microtunnelling	5,6095E+01	35,00	PROPRIETA' ACEA
R-00-01_07	42,3652351 N; 13,00039399 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	120	Microtunnelling	6,8324E-07	35,00	POSITIVA
R-00-02_00	42,3647876 N; 12,99927273 E	Abitativo	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	4,3325E-07	12,50	POSITIVA
R-00-02_01	42,3640437 N; 13,00073641 E	Rimessaggio	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	2,3226E+01	35,00	POSITIVA
R-00-02_02	42,36447209 N; 12,9997096 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	2,9710E-04	12,50	POSITIVA
R-00-02_03	42,36362739 N; 12,99946996 E	Abitativo	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	2,8181E+01	12,50	SUP. ACCETTABILE
R-00-02_04	42,36337622 N; 12,99965373 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	120	Microtunnelling	5,8843E-01	35,00	POSITIVA
R-00-02_05	42,36354316 N; 12,99807155 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	8,1780E-03	12,50	POSITIVA
R-00-02_06	42,36270162 N; 12,99842455 E	Tecnico	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	4,3503E-02	35,00	POSITIVA
R-00-02_07	42,36256934 N; 12,99785727 E	Abitativo	Cls armato	UCR	120	Microtunnelling	1,3235E+00	12,50	POSITIVA
R-00-02_08	42,36244132 N; 12,99756706 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	120	Microtunnelling	5,3826E+00	12,50	POSITIVA
R-00-02_09	42,36277996 N; 12,9999151 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ELU	120	Microtunnelling	2,7528E-05	35,00	POSITIVA
R-00-02_10	42,36241496 N; 12,99948204 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ELU	120	Microtunnelling	2,3568E-06	12,50	POSITIVA
R-00-02_11	42,36223944 N; 12,99917954 E	Abitativo	Cls armato	ELU	120	Microtunnelling	1,0912E-06	12,50	POSITIVA
R-00-02_12	42,36412386 N; 12,99952164 E	Manufatto storico	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	1,2128E-02	6,75	POSITIVA
R-00-02_13	42,36251529 N; 12,99966028 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ELU	120	Microtunnelling	3,2745E-06	35,00	POSITIVA
R-00-02_14	42,3622861 N; 12,99901794 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ELU	120	Microtunnelling	5,7649E-06	---	POSITIVA
R-00-02_15	42,36385274 N; 12,99893063 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	120	Microtunnelling	1,8120E-02	---	POSITIVA
R-00-03_01	42,36187605 N; 12,99672431 E	Cimitero	Ininfluente/nessuno	UCR	120	Microtunnelling	9,0546E+00	35,00	POSITIVA
R-00-03_02	42,36145771 N; 12,9956884 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	120	Microtunnelling	2,3035E+00	12,50	POSITIVA
R-00-03_03	42,36088272 N; 12,99797949 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	2,9269E-09	12,50	POSITIVA
R-00-03_04	42,36073232 N; 12,99764392 E	Scuola	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	7,6419E-09	6,75	POSITIVA
R-00-03_05	42,36068602 N; 12,99702409 E	Abitativo	Cls armato	UCR	120	Microtunnelling	5,4976E-07	12,50	POSITIVA
R-00-03_06	42,36094073 N; 12,99777707 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	120	Microtunnelling	2,5353E-08	12,50	POSITIVA
R-00-03_07	42,36243723 N; 12,99430866 E	Tecnico	Cls armato	ALL	120	Microtunnelling	4,6791E-10	35,00	POSITIVA
R-00-03_08	42,36195178 N; 12,99611687 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UCR	120	Microtunnelling	2,0105E-01	35,00	POSITIVA
R-00-03_09	42,36170176 N; 12,99765586 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	120	Microtunnelling	2,2632E-04	---	POSITIVA
R-00-03_10	42,36094838 N; 12,99687954 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	120	Microtunnelling	3,3296E-05	35,00	POSITIVA
R-00-03_11	42,36044116 N; 12,99735544 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	120	Microtunnelling	3,9490E-09	---	POSITIVA
R-01-01_01	42,36064214 N; 12,99582976 E	Abitativo	Cls armato	UCR	200	Microtunnelling	5,7050E-02	12,50	POSITIVA
R-01-01_02	42,3606526 N; 12,99626012 E	Abitativo	Cls armato	UCR	200	Microtunnelling	5,9523E-03	12,50	POSITIVA
R-01-01_03	42,36019026 N; 12,99621064 E	Abitativo	Cls armato	UFC	200	Microtunnelling	2,6166E-04	12,50	POSITIVA
R-01-01_04	42,36016969 N; 12,99691398 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UFC	200	Microtunnelling	9,7444E-06	---	POSITIVA
R-01-01_05	42,36002738 N; 12,99698661 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	2,3236E-06	35,00	POSITIVA
R-01-02_01	42,36051167 N; 12,98935816 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	1,6609E-01	12,50	POSITIVA
R-01-02_02	42,36014919 N; 12,98911709 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	2,7999E-03	12,50	POSITIVA
R-01-02_03	42,3600954 N; 12,98865302 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UFC	200	Microtunnelling	1,0247E-03	---	POSITIVA
R-01-02_04	42,36053366 N; 12,9849364 E	Abitativo	Cls armato	UFC	200	Microtunnelling	2,9029E-06	12,50	POSITIVA
R-01-02_05	42,36092207 N; 12,98490768 E	Abitativo	Cls armato	UFC	200	Microtunnelling	3,5593E-05	12,50	POSITIVA
R-01-02_06	42,36123828 N; 12,98479081 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	2,2349E-04	12,50	POSITIVA
R-01-02_07	42,36194719 N; 12,98529993 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	2,1326E+00	12,50	POSITIVA
R-01-02_08	42,36000435 N; 12,99166124 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UFC	200	Microtunnelling	1,4204E-01	35,00	POSITIVA
R-01-02_09	42,36040721 N; 12,98956036 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	8,1772E-02	12,50	POSITIVA
R-01-02_10	42,36392114 N; 12,98235204 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	200	Microtunnelling	1,9211E+01	---	POSITIVA
R-01-02_11	42,36322204 N; 12,98570953 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	200	Microtunnelling	4,7034E-04	12,50	POSITIVA
R-02-01_01	42,36262426 N; 12,98435023 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	7,7639E+00	12,50	POSITIVA
R-02-01_02	42,36206779 N; 12,98399571 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UFC	200	Microtunnelling	5,5988E-03	35,00	POSITIVA
R-02-01_03	42,36180969 N; 12,98378838 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UFC	200	Microtunnelling	3,1542E-04	35,00	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-02-01_04	42,36348333 N; 12,98293348 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	200	Microtunnelling	4,8849E+00	12,50	POSITIVA
R-02-01_05	42,36273469 N; 12,98308153 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UFC	200	Microtunnelling	1,3043E-02	---	POSITIVA
R-02-01_06	42,36683333 N; 12,98050278 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	ALL	200	Microtunnelling	9,5071E-06	---	POSITIVA
R-02-02_01	42,36649195 N; 12,97703091 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UFC	200	TBM-EPB	1,0791E-01	12,50	POSITIVA
R-02-02_02	42,36681605 N; 12,97681656 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	8,0614E-01	---	POSITIVA
R-02-02_03	42,36714318 N; 12,97631509 E	Abitativo	Cls armato	UCR	200	TBM-EPB	2,1269E+00	12,50	POSITIVA
R-02-02_04	42,36724461 N; 12,97602204 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	200	TBM-EPB	1,2248E+00	12,50	POSITIVA
R-02-02_05	42,36766512 N; 12,97565135 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	4,6469E+01	---	POSITIVA
R-02-02_06	42,36975574 N; 12,97934896 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	2,2446E-12	12,50	POSITIVA
R-03-01_00	42,37039819 N; 12,97232844 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	1,1562E-05	12,50	POSITIVA
R-03-01_01	42,36892046 N; 12,97367998 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM-EPB	4,3863E-02	12,50	POSITIVA
R-03-01_02	42,36978442 N; 12,97207555 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM-EPB	4,0107E-03	35,00	POSITIVA
R-03-01_03	42,37012825 N; 12,97115579 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM-EPB	2,8899E-03	35,00	POSITIVA
R-03-01_04	42,37071814 N; 12,97045579 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	1,5273E-04	12,50	POSITIVA
R-03-01_05	42,37032765 N; 12,9695251 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	200	TBM-EPB	1,3939E-02	12,50	POSITIVA
R-03-01_06	42,37145428 N; 12,96934092 E	Tecnico	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	1,0012E-05	35,00	POSITIVA
R-03-01_07	42,37072395 N; 12,96574644 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	1,9523E-05	35,00	POSITIVA
R-03-01_08	42,36953657 N; 12,97237441 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM-EPB	1,1411E-02	12,50	POSITIVA
R-03-01_09	42,37096459 N; 12,97065412 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	1,2773E-05	12,50	POSITIVA
R-03-01_10	42,37107753 N; 12,97037216 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	1,1377E-05	12,50	POSITIVA
R-03-01_11	42,37039386 N; 12,96964787 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	8,4255E-03	12,50	POSITIVA
R-04-01_01	42,37489306 N; 12,95709253 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	1,0307E-04	---	POSITIVA
R-04-01_02	42,37722449 N; 12,95548088 E	Magazzino/produttivo	Cls armato	UCR	200	TBM-EPB	7,8276E-09	35,00	POSITIVA
R-04-01_03	42,37742097 N; 12,95543752 E	Magazzino/produttivo	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	2,3342E-09	35,00	POSITIVA
R-04-01_04	42,37746016 N; 12,95487289 E	Magazzino/produttivo	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	7,8187E-09	35,00	POSITIVA
R-05-01_01	42,37510185 N; 12,95131402 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM-EPB	2,5475E-07	35,00	POSITIVA
R-05-01_02	42,37526021 N; 12,95095398 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	1,3720E-07	12,50	POSITIVA
R-05-01_03	42,37523763 N; 12,95112349 E	Serra	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM-EPB	2,4435E-07	---	POSITIVA
R-05-01_04	42,37538676 N; 12,95086899 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM-EPB	2,7156E-07	---	POSITIVA
R-05-01_05	42,37490818 N; 12,9512621 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM-EPB	9,0039E-08	---	POSITIVA
R-05-02_01	42,37804515 N; 12,94939722 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	5,2945E-06	---	POSITIVA
R-05-02_02	42,37843672 N; 12,95077823 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM-EPB	4,5370E-08	12,50	POSITIVA
R-05-02_03	42,37827425 N; 12,94882679 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	1,7201E-06	---	POSITIVA
R-05-02_04	42,37843839 N; 12,94888985 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	4,2040E-07	---	POSITIVA
R-05-02_05	42,37883364 N; 12,94927745 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	1,0707E-08	---	POSITIVA
R-05-02_06	42,37898486 N; 12,95003678 E	Produttivo	Cls armato	UCR	200	TBM-EPB	1,0957E-09	35,00	POSITIVA
R-05-02_07	42,37918603 N; 12,94956709 E	Abitativo	Cls armato	UCR	200	TBM-EPB	3,5677E-10	12,50	POSITIVA
R-05-02_08	42,37924738 N; 12,94860913 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM-EPB	6,1215E-10	12,50	POSITIVA
R-05-02_09	42,37908885 N; 12,94948385 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	1,0402E-09	35,00	POSITIVA
R-05-02_10	42,37851813 N; 12,94878779 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	200	TBM-EPB	2,4223E-07	35,00	POSITIVA
R-05-02_11	42,37820094 N; 12,94886382 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	2,9795E-06	35,00	POSITIVA
R-05-02_12	42,37809574 N; 12,94926592 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UGR	200	TBM-EPB	3,8367E-06	35,00	POSITIVA
R-05-02_13	42,37810165 N; 12,94915066 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	4,6894E-06	35,00	POSITIVA
R-05-02_14	42,37994028 N; 12,94857408 E	Abitativo	Cls armato	ALL	200	TBM-EPB	2,2656E-12	12,50	POSITIVA
R-05-03_01	42,37579696 N; 12,94740189 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	200	TBM-EPB	4,0412E-06	12,50	POSITIVA
R-05-03_02	42,37581993 N; 12,94583671 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	2,8492E-06	---	POSITIVA
R-05-03_03	42,37434151 N; 12,94538324 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	200	TBM-EPB	9,0271E-12	12,50	POSITIVA
R-05-03_04	42,37688345 N; 12,94388421 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	200	TBM-EPB	1,7355E-05	12,50	POSITIVA
R-05-03_05	42,37649595 N; 12,94382313 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UGR	200	TBM-EPB	6,2475E-06	---	POSITIVA
R-05-03_06	42,37682376 N; 12,94467308 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	200	TBM-EPB	1,7211E-04	12,50	POSITIVA
R-07-01_00	42,37670218 N; 12,91984511 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	1,1638E-01	35,00	POSITIVA
R-07-01_01	42,37658922 N; 12,91998841 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	8,5237E-01	35,00	POSITIVA
R-07-01_02	42,37664567 N; 12,91966837 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	1,8859E-01	35,00	POSITIVA
R-07-01_03	42,37656184 N; 12,91943402 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	3,4321E-01	12,50	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-07-01_04	42,37534443 N; 12,91941352 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	6,9079E-05	35,00	POSITIVA
R-07-01_05	42,37522455 N; 12,91944011 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	1,4978E-05	12,50	POSITIVA
R-07-01_06	42,37523519 N; 12,91923551 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	2,2101E-05	12,50	POSITIVA
R-07-01_07	42,37528332 N; 12,91975823 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	2,0697E-05	35,00	POSITIVA
R-07-01_08	42,37704974 N; 12,91894248 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	2,3699E-04	35,00	POSITIVA
R-07-01_09	42,37712698 N; 12,91878014 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	6,2005E-05	12,50	POSITIVA
R-07-01_10	42,37451247 N; 12,91913359 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	5,1941E-09	35,00	POSITIVA
R-07-01_11	42,37667216 N; 12,92000701 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	2,4614E-01	35,00	POSITIVA
R-07-02_01	42,37543587 N; 12,91784175 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	2,7509E-03	12,50	POSITIVA
R-07-02_02	42,37569544 N; 12,91783723 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	1,0079E-01	12,50	POSITIVA
R-07-02_03	42,37564407 N; 12,91738622 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	1,0835E-01	12,50	POSITIVA
R-07-02_04	42,37585276 N; 12,9178047 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	1,4660E+00	35,00	POSITIVA
R-07-02_05	42,37585277 N; 12,91751667 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	2,7558E+00	35,00	POSITIVA
R-07-02_06	42,37595485 N; 12,91768171 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	1,1243E+01	35,00	POSITIVA
R-07-02_07	42,37547662 N; 12,91808878 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	3,7443E-03	35,00	POSITIVA
R-07-02_08	42,37500169 N; 12,91799021 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	8,8881E-06	12,50	POSITIVA
R-07-02_09	42,37479752 N; 12,91805914 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	7,8949E-07	35,00	POSITIVA
R-07-02_10	42,37529923 N; 12,91830621 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	2,6186E-04	35,00	POSITIVA
R-08-01_01	42,37601086 N; 12,91578808 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	1,3017E+00	35,00	POSITIVA
R-08-01_02	42,37616814 N; 12,91524346 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	5,0799E-02	35,00	POSITIVA
R-08-01_03	42,37625081 N; 12,91532082 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	1,6629E-02	35,00	POSITIVA
R-08-01_04	42,37605442 N; 12,91460514 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	7,5939E-02	35,00	POSITIVA
R-08-01_05	42,37595798 N; 12,91436178 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	2,2166E-01	35,00	POSITIVA
R-08-01_06	42,37592585 N; 12,91427347 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	3,0645E-01	35,00	POSITIVA
R-08-01_07	42,37607516 N; 12,91403847 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	1,9979E-02	35,00	POSITIVA
R-08-01_08	42,37691319 N; 12,91432383 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	7,2031E-07	12,50	POSITIVA
R-08-01_09	42,37685931 N; 12,91412953 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	140	Microtunnelling	1,1291E-06	35,00	POSITIVA
R-08-01_10	42,37700125 N; 12,91599156 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	3,3984E-06	12,50	POSITIVA
R-08-01_11	42,37714782 N; 12,91438116 E	Abitativo	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	4,4004E-08	12,50	POSITIVA
R-08-01_12	42,37635291 N; 12,91539952 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	140	Microtunnelling	4,7837E-03	12,50	POSITIVA
R-08-01_13	42,37767878 N; 12,91582491 E	Rimessaggio	Cls armato	ALL	140	Microtunnelling	7,5332E-10	35,00	POSITIVA
R-09-01_01	42,36754767 N; 12,90041808 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	200	TBM-EPB	4,3696E-13	12,50	POSITIVA
R-10-01_01	42,36229841 N; 12,89425249 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	200	TBM-EPB	3,1111E-16	12,50	POSITIVA
R-11-01_01	42,35904406 N; 12,88484027 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	AIN	210	Microtunnelling	2,5472E-04	35,00	POSITIVA
R-11-01_02	42,3588221 N; 12,88500119 E	Abitativo	Pietra/mattoni	AIN	210	Microtunnelling	4,4356E-05	12,50	POSITIVA
R-11-01_03	42,36001091 N; 12,87930889 E	Manufatto agricolo	Pietra/mattoni	ALL	210	Microtunnelling	6,0632E-01	35,00	POSITIVA
R-11-01_04	42,36041889 N; 12,87896634 E	Abitativo	Cls armato	ALL	210	Microtunnelling	6,9650E-03	12,50	POSITIVA
R-11-01_05	42,36027797 N; 12,87875181 E	Abitativo	Cls armato	ALL	210	Microtunnelling	2,1008E-02	12,50	POSITIVA
R-13-01_00	42,35297206 N; 12,86289793 E	Manufatto agricolo	Cls armato	UGR	210	TBM-EPB	3,8978E-01	35,00	POSITIVA
R-13-01_01	42,35281082 N; 12,8630316 E	Abitativo	Cls armato	UGR	210	TBM-EPB	3,3966E-01	12,50	POSITIVA
R-13-01_02	42,35237318 N; 12,86287041 E	Manufatto agricolo	Cls armato	UCR	210	TBM-EPB	4,4713E-02	35,00	POSITIVA
R-13-01_03	42,35200563 N; 12,86246757 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	210	TBM-EPB	1,6972E-02	35,00	POSITIVA
R-13-01_04	42,35170332 N; 12,86272011 E	Abitativo	Cls armato	UCR	210	TBM-EPB	5,7334E-04	12,50	POSITIVA
R-13-01_05	42,3531169 N; 12,86091304 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	210	TBM-EPB	1,8562E-03	35,00	POSITIVA
R-13-01_06	42,3528684 N; 12,86074985 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	210	TBM-EPB	7,6389E-03	35,00	POSITIVA
R-13-01_07	42,35269254 N; 12,86058681 E	Abitativo	Cls armato	ALL	210	TBM-EPB	1,4929E-02	12,50	POSITIVA
R-13-01_08	42,35286311 N; 12,85999991 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	210	TBM-EPB	6,2052E-04	35,00	POSITIVA
R-13-01_09	42,35292287 N; 12,85963696 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	210	TBM-EPB	1,0679E-04	12,50	POSITIVA
R-13-01_10	42,35292779 N; 12,8593722 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	210	TBM-EPB	4,8281E-05	35,00	POSITIVA
R-14-00_00	42,34653786 N; 12,85684498 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	2,7586E-14	---	POSITIVA
R-14-00_01	42,34647827 N; 12,85845634 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	3,1737E-16	35,00	POSITIVA
R-14-00_02	42,34679825 N; 12,85808996 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,2146E-14	12,50	POSITIVA
R-14-00_03	42,3464054 N; 12,8569194 E	Manufatto rurale	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	6,9631E-15	35,00	POSITIVA
R-14-00_04	42,34754092 N; 12,85744898 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	3,8127E-11	35,00	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-14-00_05	42,34727172 N; 12,85644215 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	2,8653E-11	12,50	POSITIVA
R-14-00_06	42,34751619 N; 12,85590099 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,0483E-09	12,50	POSITIVA
R-14-00_07	42,3470776 N; 12,85513869 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	6,1446E-10	35,00	POSITIVA
R-14-00_08	42,346957 N; 12,85447915 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	7,3403E-09	12,50	POSITIVA
R-14-00_09	42,34664066 N; 12,8543277 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	2,0456E-09	12,50	POSITIVA
R-14-00_10	42,34556618 N; 12,85508792 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	3,8352E-14	12,50	POSITIVA
R-14-00_11	42,34527356 N; 12,85506452 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	6,6880E-15	12,50	POSITIVA
R-14-00_12	42,34520801 N; 12,8559379 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	1,4347E-17	35,00	POSITIVA
R-14-00_13	42,34513993 N; 12,8561033 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	3,6599E-18	35,00	POSITIVA
R-14-00_14	42,3478501 N; 12,857396 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	6,3649E-10	35,00	POSITIVA
R-14-00_15	42,34738482 N; 12,85749167 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	8,9042E-12	35,00	POSITIVA
R-14-01_01	42,34398933 N; 12,859147 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	8,7054E-26	35,00	POSITIVA
R-14-01_02	42,34467154 N; 12,8566175 E	Commerciale/artigianale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,4066E-20	35,00	POSITIVA
R-14-01_03	42,34498906 N; 12,85637951 E	Commerciale/artigianale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	3,8724E-19	35,00	POSITIVA
R-14-01_04	42,34274771 N; 12,85758414 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	4,3003E-29	35,00	POSITIVA
R-14-01_05	42,34268161 N; 12,85653928 E	Commerciale/artigianale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	2,8431E-25	35,00	POSITIVA
R-14-01_06	42,34248425 N; 12,85607606 E	Commerciale/artigianale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	8,3245E-25	35,00	POSITIVA
R-14-01_07	42,34296458 N; 12,85520243 E	Abitativo/commerciale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,3702E-21	12,50	POSITIVA
R-14-01_08	42,34243076 N; 12,85522144 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	4,2290E-23	12,50	POSITIVA
R-14-01_09	42,34321148 N; 12,85486806 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	3,5728E-20	12,50	POSITIVA
R-14-01_10	42,3434418 N; 12,85502993 E	Abitativo/commerciale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	6,7556E-20	12,50	POSITIVA
R-14-01_11	42,34379107 N; 12,85497584 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	8,8885E-19	12,50	POSITIVA
R-14-01_12	42,34355172 N; 12,8545628 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,4279E-18	12,50	POSITIVA
R-14-01_13	42,34303518 N; 12,85460133 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	4,4524E-20	12,50	POSITIVA
R-14-01_14	42,34277033 N; 12,85418993 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	7,0580E-20	12,50	POSITIVA
R-14-01_15	42,34221378 N; 12,85497187 E	Culto	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	4,0725E-23	6,75	POSITIVA
R-14-01_16	42,34182557 N; 12,85514947 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,3009E-24	12,50	POSITIVA
R-14-01_17	42,34173008 N; 12,85548551 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	1,4394E-25	12,50	POSITIVA
R-14-01_18	42,34138589 N; 12,85555434 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	1,1377E-26	12,50	POSITIVA
R-14-01_19	42,34200092 N; 12,85624207 E	Rudere	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	2,0457E-26	---	POSITIVA
R-14-01_20	42,34184313 N; 12,85679089 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	4,1633E-28	12,50	POSITIVA
R-14-01_21	42,34271855 N; 12,85344794 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,9222E-18	12,50	POSITIVA
R-14-01_22	42,34309986 N; 12,85398323 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	1,5033E-18	12,50	POSITIVA
R-14-01_23	42,3428531 N; 12,85340391 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	5,5699E-18	12,50	POSITIVA
R-14-01_24	42,34299408 N; 12,85348465 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	9,1978E-18	12,50	POSITIVA
R-14-01_25	42,34308326 N; 12,85344324 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	2,0025E-17	12,50	POSITIVA
R-14-01_26	42,34315117 N; 12,85334709 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	4,9807E-17	12,50	POSITIVA
R-14-01_27	42,34328981 N; 12,85335338 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	1,1642E-16	12,50	POSITIVA
R-14-01_28	42,34348475 N; 12,85419663 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	5,8678E-18	12,50	POSITIVA
R-14-01_29	42,34382011 N; 12,85398498 E	Scuola	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	1,4509E-16	6,75	POSITIVA
R-14-01_30	42,34407328 N; 12,85420439 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM-EPB	2,4222E-16	12,50	POSITIVA
R-14-01_31	42,34396991 N; 12,85373548 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM-EPB	1,6083E-15	35,00	POSITIVA
R-14-01_32	42,34418648 N; 12,85485742 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,8459E-17	12,50	POSITIVA
R-14-01_33	42,34445736 N; 12,85489275 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	9,4570E-17	12,50	POSITIVA
R-14-01_34	42,34179563 N; 12,85717992 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	4,4420E-29	12,50	POSITIVA
R-14-01_35	42,34185168 N; 12,85529459 E	Tecnico/rimessa	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	8,9664E-25	35,00	POSITIVA
R-14-01_36	42,34236299 N; 12,85656296 E	Commerciale/artigianale	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	3,3887E-26	35,00	POSITIVA
R-14-01_37	42,34247755 N; 12,85637802 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	2,1029E-25	---	POSITIVA
R-14-01_38	42,34211065 N; 12,85663292 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	5,8722E-27	35,00	POSITIVA
R-14-01_39	42,34215822 N; 12,85648688 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	1,6410E-26	35,00	POSITIVA
R-14-01_40	42,34433482 N; 12,85474985 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	8,7544E-17	12,50	POSITIVA
R-14-02_01	42,3412642 N; 12,85287412 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	3,6270E-21	12,50	POSITIVA
R-14-02_02	42,34115629 N; 12,85269709 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	4,3601E-21	12,50	POSITIVA
R-14-02_03	42,34042356 N; 12,85269196 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	5,0382E-23	35,00	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-14-02_04	42,34050459 N; 12,85208253 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM-EPB	1,4401E-21	12,50	POSITIVA
R-14-02_05	42,34254474 N; 12,85211151 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	3,5693E-16	12,50	POSITIVA
R-14-02_06	42,33980668 N; 12,85163974 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	1,8711E-22	35,00	POSITIVA
R-14-02_07	42,33947052 N; 12,85155897 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	3,4349E-23	35,00	POSITIVA
R-14-02_08	42,33964953 N; 12,85269786 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	3,6110E-25	35,00	POSITIVA
R-14-02_09	42,34029282 N; 12,85220738 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM-EPB	2,4354E-22	35,00	POSITIVA
R-14-02_10	42,3402204 N; 12,8530122 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	ALL	180	TBM-EPB	2,4979E-24	35,00	POSITIVA
R-14-05_00	42,35064719 N; 12,855427 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	Tradizionale	3,6590E-03	12,50	POSITIVA
R-14-05_01	42,35031412 N; 12,8563977 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SBI	180	Tradizionale	2,5129E+00	35,00	POSITIVA
R-14-05_02	42,34876917 N; 12,85489352 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	1,3156E-03	35,00	POSITIVA
R-14-05_03	42,34874451 N; 12,85508122 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	4,8817E-04	35,00	POSITIVA
R-14-05_04	42,34868646 N; 12,85470751 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	1,3533E-03	35,00	POSITIVA
R-14-05_05	42,34868157 N; 12,85482423 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	8,0096E-04	35,00	POSITIVA
R-14-05_06	42,34868083 N; 12,85441411 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	4,3627E-03	35,00	POSITIVA
R-14-05_07	42,34860595 N; 12,85510667 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	1,2996E-04	35,00	POSITIVA
R-14-05_08	42,34859515 N; 12,85535418 E	Commerciale/ricreativo	Cls armato	ALL	180	Tradizionale	3,7574E-05	35,00	POSITIVA
R-14-05_09	42,34846967 N; 12,8552683 E	Commerciale/ricreativo	Cls armato	ALL	180	Tradizionale	1,7819E-05	35,00	POSITIVA
R-14-05_10	42,34842017 N; 12,85488823 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	6,2953E-05	35,00	POSITIVA
R-14-05_11	42,34833432 N; 12,85455795 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	1,0903E-04	35,00	POSITIVA
R-14-05_12	42,34827828 N; 12,85541155 E	Commerciale/ricreativo	Cls armato	ALL	180	Tradizionale	2,0464E-06	35,00	POSITIVA
R-14-05_13	42,34869256 N; 12,85488312 E	Commerciale/ricreativo	Ininfluente/nessuno	ALL	180	Tradizionale	6,9523E-04	35,00	POSITIVA
R-14-06_00	42,34844288 N; 12,85370431 E	Cimitero	Ininfluente/nessuno	ALL	180	TBM	3,0973E-02	35,00	POSITIVA
R-14-06_01	42,3477425 N; 12,85338458 E	Abitativo	Cls armato	ALL	180	TBM	7,1671E-04	12,50	POSITIVA
R-14-06_02	42,34773927 N; 12,85264627 E	Abitativo	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	4,9117E-02	12,50	POSITIVA
R-14-06_03	42,34755645 N; 12,85246387 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	3,6010E-02	---	POSITIVA
R-14-06_04	42,34667749 N; 12,85312269 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	2,2147E-06	---	POSITIVA
R-14-06_05	42,34799589 N; 12,85142459 E	Abitativo	Cls armato	UCR	180	TBM	5,8140E-02	12,50	POSITIVA
R-14-06_06	42,34748456 N; 12,85090857 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	1,4677E-01	---	POSITIVA
R-14-06_07	42,34716555 N; 12,85110327 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	6,4301E-01	---	POSITIVA
R-14-06_08	42,34734098 N; 12,85006889 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	3,7352E-03	---	POSITIVA
R-14-06_09	42,34666869 N; 12,85022133 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	TBM	3,6200E-02	12,50	POSITIVA
R-14-06_10	42,34721347 N; 12,84963568 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	TBM	6,8160E-04	12,50	POSITIVA
R-14-06_11	42,34729297 N; 12,84940869 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	1,4184E-04	---	POSITIVA
R-14-06_12	42,34758607 N; 12,84879407 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	7,7033E-07	---	POSITIVA
R-14-06_13	42,34763254 N; 12,84892184 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	1,1503E-06	---	POSITIVA
R-14-06_14	42,34764287 N; 12,8484081 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	6,8239E-08	---	POSITIVA
R-14-06_15	42,34745254 N; 12,84840756 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	1,9589E-07	---	POSITIVA
R-14-07_01	42,34624821 N; 12,85118314 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	1,8781E-03	35,00	POSITIVA
R-14-07_02	42,34637808 N; 12,85152949 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	1,0061E-03	35,00	POSITIVA
R-14-07_03	42,34617517 N; 12,85134071 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	TBM	5,3868E-04	12,50	POSITIVA
R-14-07_04	42,34621474 N; 12,85155869 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	2,8227E-04	35,00	POSITIVA
R-14-07_05	42,34611565 N; 12,85160369 E	Abitativo	Cls armato	SBI	180	TBM	9,7522E-05	12,50	POSITIVA
R-14-07_06	42,34607378 N; 12,85194406 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	TBM	1,4386E-05	12,50	POSITIVA
R-14-07_07	42,34583558 N; 12,85228468 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	TBM	4,8157E-07	12,50	POSITIVA
R-14-07_08	42,34564016 N; 12,85173202 E	Abitativo	Cls armato	SBI	180	TBM	2,1293E-06	12,50	POSITIVA
R-14-07_09	42,34563102 N; 12,85154962 E	Tecnico/rimessa	Cls armato	SBI	180	TBM	4,9824E-06	35,00	POSITIVA
R-14-07_10	42,34554136 N; 12,8514124 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	6,4910E-06	35,00	POSITIVA
R-14-07_11	42,34543946 N; 12,85131581 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	5,6267E-06	35,00	POSITIVA
R-14-07_12	42,34538887 N; 12,85121389 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	6,6828E-06	35,00	POSITIVA
R-14-07_13	42,34530405 N; 12,85119595 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	SBI	180	TBM	4,2455E-06	---	POSITIVA
R-14-07_14	42,34519273 N; 12,85106714 E	Abitativo	Cls armato	SBI	180	TBM	3,4064E-06	12,50	POSITIVA
R-14-08_01	42,34525659 N; 12,85005225 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SBI	180	TBM	5,1402E-04	12,50	POSITIVA
R-14-08_02	42,34512927 N; 12,85003651 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	FUC	180	TBM	3,1453E-04	---	POSITIVA
R-14-08_03	42,34458435 N; 12,85051659 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	1,0632E-06	35,00	POSITIVA



Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-14-08_04	42,34250573 N; 12,84860872 E	Abitativo	Cls armato	FUC	180	TBM	1,3323E-09	12,50	POSITIVA
R-14-08_05	42,34274438 N; 12,84826234 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	FUC	180	TBM	2,5466E-08	35,00	POSITIVA
R-14-08_06	42,34225729 N; 12,84832289 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	FUC	180	TBM	9,9326E-10	35,00	POSITIVA
R-14-08_07	42,34230699 N; 12,84758326 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	FUC	180	TBM	1,6325E-08	35,00	POSITIVA
R-14-08_08	42,34310228 N; 12,84688681 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	MAI	180	TBM	1,0623E-06	35,00	POSITIVA
R-14-08_09	42,34297238 N; 12,84612525 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	MAI	180	TBM	6,7300E-07	35,00	POSITIVA
R-14-08_10	42,34306625 N; 12,8455203 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	1,7901E-07	35,00	POSITIVA
R-14-08_11	42,34315594 N; 12,84503041 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	2,9356E-08	35,00	POSITIVA
R-14-08_12	42,34319857 N; 12,84481541 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	1,4186E-08	35,00	POSITIVA
R-14-08_13	42,34153963 N; 12,84530073 E	Abitativo/commerciale	Cls armato	UCR	180	TBM	5,5944E-08	12,50	POSITIVA
R-14-08_14	42,3413326 N; 12,84713855 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	MAI	180	TBM	7,5786E-10	35,00	POSITIVA
R-14-08_15	42,34094199 N; 12,84537364 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	180	TBM	8,9408E-09	35,00	POSITIVA
R-14-08_16	42,34070042 N; 12,84531402 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	180	TBM	4,4233E-09	12,50	POSITIVA
R-15-01_01	42,33569335 N; 12,84731478 E	Commerciale/ricreativo	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM	4,5917E-22	35,00	POSITIVA
R-15-01_02	42,33352515 N; 12,84746939 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	1,1852E-27	35,00	POSITIVA
R-15-01_03	42,33276653 N; 12,84829931 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM	3,6491E-31	12,50	POSITIVA
R-15-01_04	42,33110824 N; 12,84590725 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	1,4359E-30	35,00	POSITIVA
R-15-01_05	42,33028721 N; 12,84595702 E	Tecnico	Cls armato	ALL	200	TBM	9,8722E-33	35,00	POSITIVA
R-15-01_06	42,33015387 N; 12,84621261 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	1,8111E-33	35,00	POSITIVA
R-15-01_07	42,33046153 N; 12,84642865 E	Cabina ENEL (tecnico)	Pietra/mattoni	ALL	200	TBM	3,4965E-33	35,00	POSITIVA
R-15-01_08	42,33503381 N; 12,84759103 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	3,4714E-24	35,00	POSITIVA
R-15-02_01	42,33821972 N; 12,84071881 E	Abitativo	Pietra/mattoni	MAI	200	TBM	1,5445E-07	12,50	POSITIVA
R-15-02_02	42,33803754 N; 12,84076406 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	SBI	200	TBM	1,3667E-07	---	POSITIVA
R-15-02_03	42,33834092 N; 12,83963241 E	Abitativo	Pietra/mattoni	FUC	200	TBM	1,4890E-07	12,50	POSITIVA
R-15-02_04	42,33728645 N; 12,83997288 E	Abitativo	Pietra/mattoni	FUC	200	TBM	3,3408E-07	12,50	POSITIVA
R-16-01_01	42,33099299 N; 12,83557627 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	3,2031E-11	---	POSITIVA
R-16-01_02	42,33083655 N; 12,83492501 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	2,4442E-10	35,00	POSITIVA
R-16-01_03	42,33086497 N; 12,83599783 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	200	TBM	2,8351E-12	35,00	POSITIVA
R-20-01_01	42,30545707 N; 12,80401731 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UPG	360	TBM	8,3666E-08	12,50	POSITIVA
R-20-02_00	42,30900406 N; 12,80130622 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UPG	360	TBM	1,2405E-03	---	POSITIVA
R-20-02_01	42,30830971 N; 12,80233933 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UPG	360	TBM	1,1125E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_02	42,3076238 N; 12,80164681 E	Capanno	Ininfluente/nessuno	UPG	360	TBM	6,6079E-03	---	POSITIVA
R-20-02_03	42,30783779 N; 12,80106469 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	UPG	360	TBM	3,6241E-03	---	POSITIVA
R-20-02_04	42,30775494 N; 12,8009157 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UPG	360	TBM	3,8111E-03	35,00	POSITIVA
R-20-02_05	42,3076266 N; 12,80092614 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UPG	360	TBM	5,3932E-03	35,00	POSITIVA
R-20-02_06	42,30754748 N; 12,80081362 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UPG	360	TBM	6,0490E-03	35,00	POSITIVA
R-20-02_07	42,30759889 N; 12,80058145 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	4,1674E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_08	42,30765354 N; 12,80038204 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	3,2412E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_09	42,30745556 N; 12,80007486 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	3,4495E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_10	42,3076752 N; 12,80001486 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	1,9738E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_11	42,30775368 N; 12,79980156 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	1,2778E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_12	42,30778216 N; 12,79968575 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	1,0217E-03	12,50	POSITIVA
R-20-02_13	42,30771621 N; 12,79954614 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	9,9409E-04	12,50	POSITIVA
R-20-02_14	42,30751237 N; 12,79977421 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UGR	360	TBM	2,0182E-03	12,50	POSITIVA
R-20-03_01	42,30783515 N; 12,7967882 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	2,4909E-06	35,00	POSITIVA
R-20-03_02	42,30739925 N; 12,79703082 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	2,1298E-05	35,00	POSITIVA
R-21-01_01	42,29946395 N; 12,79828558 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	1,9160E-09	35,00	POSITIVA
R-21-01_02	42,29557018 N; 12,79526447 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	2,2337E-11	12,50	POSITIVA
R-21-01_03	42,29537949 N; 12,79528477 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	1,1448E-11	12,50	POSITIVA
R-21-01_04	42,2950811 N; 12,79516476 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	VAS	360	TBM	6,5521E-12	35,00	POSITIVA
R-21-01_05	42,29416535 N; 12,79599745 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UCR	360	TBM	4,6731E-14	35,00	POSITIVA
R-21-02_01	42,30426555 N; 12,79354908 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	7,4716E-06	12,50	POSITIVA
R-21-02_02	42,30419293 N; 12,79375722 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	1,7118E-05	12,50	POSITIVA
R-21-02_03	42,30385054 N; 12,79339374 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	1,6979E-05	12,50	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-21-02_04	42,30364358 N; 12,79320246 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	VAS	360	TBM	2,0129E-05	35,00	POSITIVA
R-21-02_05	42,3034313 N; 12,79301957 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	VAS	360	TBM	2,4813E-05	35,00	POSITIVA
R-21-02_06	42,3032964 N; 12,79314969 E	Abitativo	Cls armato	VAS	360	TBM	4,3313E-05	12,50	POSITIVA
R-21-02_07	42,30300899 N; 12,79294852 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	6,6638E-05	12,50	POSITIVA
R-21-02_08	42,3028429 N; 12,79291513 E	Abitativo	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	9,7623E-05	12,50	POSITIVA
R-21-02_09	42,30261827 N; 12,7931829 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	VAS	360	TBM	3,6640E-04	35,00	POSITIVA
R-21-02_10	42,30207217 N; 12,7920306 E	Abitativo	Pietra/mattoni	ALL	360	TBM	2,1349E-04	12,50	POSITIVA
R-21-02_11	42,301821 N; 12,79076178 E	Tecnico	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	5,3319E-05	35,00	POSITIVA
R-21-02_12	42,30103115 N; 12,79355664 E	Manufatto agricolo	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	3,9360E-03	---	POSITIVA
R-21-02_13	42,30078359 N; 12,79371517 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	2,4114E-03	35,00	POSITIVA
R-21-02_14	42,30072115 N; 12,79340702 E	Abitativo	Cls armato	ALL	360	TBM	2,5657E-03	12,50	POSITIVA
R-21-02_15	42,30061541 N; 12,79311676 E	Abitativo	Cls armato	ALL	360	TBM	3,2154E-03	12,50	POSITIVA
R-21-02_16	42,30056954 N; 12,79335028 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	ALL	360	TBM	2,7256E-03	35,00	POSITIVA
R-22-01_01	42,2934669 N; 12,78053366 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	BIS	360	TBM	1,0723E-04	35,00	POSITIVA
R-22-01_02	42,29356361 N; 12,7801705 E	Rudere	Pietra/mattoni	BIS	360	TBM	2,9384E-05	35,00	POSITIVA
R-25-01_00	42,27473683 N; 12,76318009 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	1,0009E-02	12,50	POSITIVA
R-25-01_01	42,27499124 N; 12,76324479 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	1,2879E-02	12,50	POSITIVA
R-25-01_02	42,2745127 N; 12,75961813 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	800	TBM	1,9569E-01	35,00	POSITIVA
R-25-01_03	42,27492089 N; 12,75919261 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	9,1450E-02	12,50	POSITIVA
R-25-01_04	42,27450592 N; 12,75933484 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	800	TBM	1,8958E-01	35,00	POSITIVA
R-25-01_05	42,27371665 N; 12,75754225 E	Abitativo	Cls armato	UCR	800	TBM	1,6394E-01	12,50	POSITIVA
R-25-01_06	42,27374936 N; 12,75717956 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	1,1100E-01	12,50	POSITIVA
R-25-01_07	42,27416873 N; 12,75576325 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	800	TBM	7,1851E-03	35,00	POSITIVA
R-25-01_08	42,2724396 N; 12,76006004 E	Abitativo	Ininfluente/nessuno	UCR	800	TBM	2,4408E-02	12,50	POSITIVA
R-25-01_09	42,27176834 N; 12,7595218 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	1,4519E-02	12,50	POSITIVA
R-25-01_10	42,27264858 N; 12,75693972 E	Abitativo	Cls armato	UCR	800	TBM	6,6415E-01	12,50	POSITIVA
R-25-01_11	42,27185937 N; 12,75746723 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	4,3795E-01	12,50	POSITIVA
R-25-01_12	42,2715843 N; 12,75720839 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UCR	800	TBM	4,2750E-01	35,00	POSITIVA
R-25-01_13	42,27307922 N; 12,75477873 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	1,1233E-02	35,00	POSITIVA
R-25-01_14	42,27278632 N; 12,75427309 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	9,8267E-03	12,50	POSITIVA
R-25-01_15	42,272608 N; 12,75375198 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	6,6237E-03	35,00	POSITIVA
R-25-01_16	42,27313717 N; 12,75361359 E	Abitativo	Cls armato	UCR	800	TBM	2,0293E-03	12,50	POSITIVA
R-25-01_17	42,27491978 N; 12,75886906 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UCR	800	TBM	6,8665E-02	35,00	POSITIVA
R-26-01_00	42,26854054 N; 12,75282892 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	VAS	360	TBM	1,1543E-03	35,00	POSITIVA
R-26-01_01	42,26695243 N; 12,75098523 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	3,2704E-03	12,50	POSITIVA
R-26-01_02	42,26639255 N; 12,7512684 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	8,2018E-03	35,00	POSITIVA
R-26-01_03	42,26812779 N; 12,75038775 E	Abitativo	Cls armato	VAS	360	TBM	1,5999E-04	12,50	POSITIVA
R-26-01_04	42,26634506 N; 12,75000146 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	7,1052E-03	12,50	POSITIVA
R-26-01_05	42,26654598 N; 12,74950126 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	2,3740E-03	35,00	POSITIVA
R-26-01_06	42,26635018 N; 12,74952103 E	Manufatto agricolo	Pietra/mattoni	SCC	360	TBM	3,7503E-03	35,00	POSITIVA
R-26-01_07	42,26758574 N; 12,74903396 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SCC	360	TBM	3,3418E-05	12,50	POSITIVA
R-26-01_08	42,26700351 N; 12,74781041 E	Abitativo	Pietra/mattoni	SCC	360	TBM	6,1233E-06	12,50	POSITIVA
R-26-01_09	42,26630113 N; 12,74832492 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	1,9022E-04	12,50	POSITIVA
R-26-01_10	42,26506564 N; 12,74899906 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	4,4430E-02	35,00	POSITIVA
R-26-01_11	42,26491981 N; 12,74888892 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	4,4456E-02	12,50	POSITIVA
R-26-01_12	42,26474342 N; 12,74890514 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	SCC	360	TBM	7,5403E-02	35,00	POSITIVA
R-26-01_13	42,26438932 N; 12,75031155 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	1,9429E-02	12,50	POSITIVA
R-26-01_14	42,26485871 N; 12,75129662 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	2,7668E-03	12,50	POSITIVA
R-26-01_15	42,26458112 N; 12,75176567 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	6,1079E-04	35,00	POSITIVA
R-26-01_16	42,26435637 N; 12,7519539 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	1,7476E-04	12,50	POSITIVA
R-26-01_17	42,26376246 N; 12,75143408 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	2,2139E-04	12,50	POSITIVA
R-26-01_18	42,26447778 N; 12,74868014 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	1,0932E-01	35,00	POSITIVA
R-26-01_19	42,26547348 N; 12,74927495 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	2,4330E-02	35,00	POSITIVA
R-26-01_20	42,26860522 N; 12,75090312 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	VAS	360	TBM	2,1682E-04	35,00	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni	Velocità soglia [40 Hz]	Verifica
							mm/s	mm/s	
R-26-02_01	42,26360854 N; 12,74831758 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	4,9435E-01	12,50	POSITIVA
R-26-02_02	42,26336245 N; 12,74863146 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	4,0654E-01	12,50	POSITIVA
R-26-02_03	42,26325126 N; 12,74821759 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	SCC	360	TBM	1,0264E+00	35,00	POSITIVA
R-26-02_04	42,26289034 N; 12,74877558 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	1,3791E-01	12,50	POSITIVA
R-26-02_05	42,26287423 N; 12,74944502 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	1,4358E-02	12,50	POSITIVA
R-26-02_06	42,26244472 N; 12,74936579 E	Abitativo	Cls armato	SCC	360	TBM	5,9454E-03	12,50	POSITIVA
R-26-02_07	42,26249187 N; 12,74870804 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	TBM	6,4720E-02	12,50	POSITIVA
R-26-02_08	42,26229812 N; 12,7483548 E	Abitativo	Cls armato	ELU	360	TBM	1,5103E-01	12,50	POSITIVA
R-26-02_09	42,26211257 N; 12,7484837 E	Abitativo	Cls armato	ELU	360	TBM	5,3271E-02	12,50	POSITIVA
R-26-02_10	42,26195538 N; 12,74854868 E	Abitativo	Cls armato	ELU	360	TBM	2,6206E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_01	42,26174364 N; 12,74810855 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	TBM	6,7563E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_02	42,26150431 N; 12,74804433 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	TBM	3,9800E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_03	42,26128968 N; 12,7481672 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	TBM	1,2992E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_04	42,26112643 N; 12,74793767 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	TBM	1,7491E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_05	42,26091314 N; 12,74795036 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	TBM	8,2898E-03	12,50	POSITIVA
R-27-01_06	42,26170284 N; 12,7465599 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	TBM	4,3542E+00	12,50	POSITIVA
R-27-01_07	42,26002099 N; 12,74661955 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	1,8925E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_08	42,25993175 N; 12,74617707 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	6,2601E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_09	42,25952376 N; 12,74483666 E	Abitativo	Cls armato	MAI	360	Tradizionale	9,9444E-01	12,50	POSITIVA
R-27-01_10	42,25948578 N; 12,74504177 E	Abitativo	Cls armato	MAI	360	Tradizionale	4,9510E-01	12,50	POSITIVA
R-27-01_11	42,25944726 N; 12,74522844 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	2,4523E-01	12,50	POSITIVA
R-27-01_12	42,25927541 N; 12,74522168 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	1,4227E-01	12,50	POSITIVA
R-27-01_13	42,25932091 N; 12,74543996 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	7,9399E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_14	42,25935058 N; 12,74565041 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	3,8424E-02	12,50	POSITIVA
R-27-01_15	42,25930445 N; 12,7458853 E	Rimessaggio	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	1,4594E-02	35,00	POSITIVA
R-27-01_16	42,25927506 N; 12,74604874 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	7,5322E-03	12,50	POSITIVA
R-27-01_17	42,25943644 N; 12,74624521 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	7,3711E-03	12,50	POSITIVA
R-27-01_18	42,25933614 N; 12,74648217 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	2,3823E-03	12,50	POSITIVA
R-27-02_01	42,25825083 N; 12,74513124 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UMS	360	Tradizionale	6,2146E-03	35,00	POSITIVA
R-27-02_02	42,25788253 N; 12,74507708 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	1,6353E-03	12,50	POSITIVA
R-27-02_03	42,25743158 N; 12,74462114 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	4,4722E-04	12,50	POSITIVA
R-27-02_04	42,2573387 N; 12,74438971 E	Rimessaggio	Cls armato	CDU	360	Tradizionale	3,5906E-04	35,00	POSITIVA
R-27-03_01	42,26076139 N; 12,73822742 E	Abitativo	Cls armato	MAI	360	Tradizionale	7,1226E-11	12,50	POSITIVA
R-27-03_02	42,26075961 N; 12,73586326 E	Abitativo	Cls armato	MAI	360	Tradizionale	3,8324E-14	12,50	POSITIVA
R-27-03_03	42,26011622 N; 12,73621323 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	MAI	360	Tradizionale	2,7491E-13	35,00	POSITIVA
R-27-03_04	42,25946638 N; 12,73711149 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	7,1653E-12	12,50	POSITIVA
R-27-03_05	42,2597407 N; 12,73874579 E	Abitativo	Pietra/mattoni	MAI	360	Tradizionale	1,4072E-09	12,50	POSITIVA
R-28-01_01	42,25784468 N; 12,73825257 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	1,7272E-10	12,50	POSITIVA
R-28-01_02	42,25640178 N; 12,73834876 E	Abitativo	Pietra/mattoni	MAI	360	Tradizionale	1,7926E-11	12,50	POSITIVA
R-28-01_03	42,25649824 N; 12,73682004 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	2,4947E-13	12,50	POSITIVA
R-28-01_04	42,25633932 N; 12,73663329 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	1,0422E-13	12,50	POSITIVA
R-28-01_05	42,25797877 N; 12,73577115 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	6,8079E-14	35,00	POSITIVA
R-28-01_06	42,25823795 N; 12,73561041 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UMS	360	Tradizionale	5,2120E-14	35,00	POSITIVA
R-28-02_01	42,25673914 N; 12,73457927 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	3,8427E-16	12,50	POSITIVA
R-28-02_02	42,25639911 N; 12,73467146 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	3,1612E-16	12,50	POSITIVA
R-28-02_03	42,25642867 N; 12,73433226 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	1,1487E-16	12,50	POSITIVA
R-28-02_04	42,25597258 N; 12,73567535 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	2,7456E-15	12,50	POSITIVA
R-28-02_05	42,25528322 N; 12,73413246 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	7,7215E-18	12,50	POSITIVA
R-28-02_06	42,25514039 N; 12,7339627 E	Rimessaggio	Pietra/mattoni	UMS	360	Tradizionale	3,7845E-18	35,00	POSITIVA
R-28-02_07	42,25599462 N; 12,73164398 E	Abitativo	Cls armato	UMS	360	Tradizionale	1,2751E-20	12,50	POSITIVA
R-28-03_01	42,25418082 N; 12,73392567 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	310	Tradizionale	8,3231E-22	12,50	POSITIVA
R-28-03_02	42,25395771 N; 12,73383183 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	310	Tradizionale	3,3158E-22	12,50	POSITIVA
R-28-03_03	42,25347784 N; 12,73391759 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	310	Tradizionale	1,0774E-22	12,50	POSITIVA
R-28-03_04	42,25326838 N; 12,7335836 E	Abitativo	Cls armato	UMS	310	Tradizionale	1,8971E-23	12,50	POSITIVA

Id ricettore	Coordinate	Tipo ricettore	Tipo fondazione presunto	Cod. sottosuolo	v onda s m/s	Metodo scavo prossimo al ricettore	Velocità vibrazioni mm/s	Velocità soglia [40 Hz] mm/s	Verifica
R-28-03_05	42,25298782 N; 12,7334885 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UMS	310	Tradizionale	7,0988E-24	35,00	POSITIVA
R-28-03_06	42,25380417 N; 12,73084894 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UMS	310	Tradizionale	1,3254E-26	35,00	POSITIVA
R-28-03_07	42,25402308 N; 12,73056513 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	310	Tradizionale	7,2640E-27	12,50	POSITIVA
R-28-03_08	42,25260279 N; 12,73202849 E	Rimessaggio	Ininfluente/nessuno	UMS	310	Tradizionale	2,5931E-26	35,00	POSITIVA
R-28-03_09	42,2523665 N; 12,73141164 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	310	Tradizionale	1,7728E-27	12,50	POSITIVA
R-29-01_01	42,25025575 N; 12,73284999 E	Abitativo	Clis armato	UMS	310	Tradizionale	5,7567E-29	12,50	POSITIVA
R-29-01_02	42,25116999 N; 12,735553 E	Abitativo	Pietra/mattoni	UMS	310	Tradizionale	1,7287E-24	12,50	POSITIVA
R-29-01_03	42,24927487 N; 12,73787739 E	Cabina ENEL (tecnico)	Pietra/mattoni	MAI	310	Tradizionale	4,7603E-26	35,00	POSITIVA