



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL  
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

# SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

## CONCESSIONARIO



**SPV srl**  
Via Inverio, 24/A  
10146 Torino

Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06  
subentrato all'ATI

 Consorzio Stabile fra le Imprese:  
     
 SIS Sapa Via Inverio, 24/A 10146 Torino SACYR S.A. INC S.p.A. SIPAL S.p.A. INFRASTRUCTURAS S.A. Paseo de la Castellana, 83-85 28046 Madrid

## PROGETTISTA



**IGO srl**  
Via Inverio, 24/A  
10146 - Torino

**Ingegneria Grandi Opere S.r.l.**  
Via Inverio, 24/A  
10146 Torino

### RESPONSABILE PROGETTAZIONE



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**  
1211 *Dott. Ing. Claudio Dogliani*

### RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE





### SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI



### COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



### GEOLOGO



N. Progr. \_\_\_\_\_  
Cartella N. \_\_\_\_\_

**PROGETTO DEFINITIVO**  
(C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 3 - TRATTA "F"  
dal Km. 54+755 al Km 55+495

### TITOLO ELABORATO:

**INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE  
OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA - PARTE GENERALE  
CENSIMENTO RICETTORI**

P V D A C G E M A 3 F 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 D A 0

SCALA: -

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	PROTECO	05/03/2012	IGO	09/03/2012	SIS	14/03/2012

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe FASIOL

### IL COMMISSARIO:


Ing. Silvano VERNIZZI

### VALIDAZIONE:


PROTOCOLLO : \_\_\_\_\_

DEL: \_\_\_\_\_

### SCHEMA EDIFICIO P054N122

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza																	
P054N122	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	VI															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>054</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 054 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>054</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 054 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>054</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 054 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>																		
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>																		
<b>Tipologia di vetro</b>																		
<b>Stato conservativo</b>																		
<b>NOTE</b>																		
non accessibile																		


### SCHEDA EDIFICIO P054N123

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza																	
P054N123	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV																
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>054</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 054 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>054</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 054 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>054</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 054 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	-																	
<b>Tipologia di vetro</b>	-																	
<b>Stato conservativo</b>	-																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEMA EDIFICIO P054N124

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza		
P054N124	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P054N27

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza		
P054N27	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P054N28

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza		
P054N28	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P054N31

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza		
P054N31	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	pertinenza agricola
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P054N346

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazza		
P054N346	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	attività industriale
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Metallo
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P054S401

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P054S401	<b>Comune</b> Riese	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 54" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	054

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N119

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N119	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N120

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N120	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N126

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N126	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N127

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N127	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE


### SCHEMA EDIFICIO P055N130

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20																
P055N130	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2																	
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno																	
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo																	
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEDA EDIFICIO P055N151

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N151	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N152

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N152	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055N153

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N153	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055N154

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze																	
P055N154	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV																
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	-																	
<b>Tipologia di vetro</b>	-																	
<b>Stato conservativo</b>	-																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEDA EDIFICIO P055N155

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Boschier		
P055N155	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055N156

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>																	
P055N156	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	VI															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">         KEYPLAN     </p> <p style="text-align: center; font-size: small;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	-																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>																		
<b>Tipologia di vetro</b>																		
<b>Stato conservativo</b>																		
<b>NOTE</b>																		
non accessibile																		

### SCHEDA EDIFICIO P055N159

<b>CODICE EDIFICIO</b> P055N159	<b>Indirizzo</b>	SP 20		
	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N16

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Boschier		
P055N16	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N160

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze
P055N160	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini <b>Provincia</b> TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055N161

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze																	
P055N161	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV																
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	-																	
<b>Tipologia di vetro</b>	-																	
<b>Stato conservativo</b>	-																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEMA EDIFICIO P055N162

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N162	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE


### SCHEMA EDIFICIO P055N17

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze																	
P055N17	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV																
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2																	
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno																	
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo																	
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEDA EDIFICIO P055N18

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N18	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N19

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N19	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055N20

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N20	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055N21

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze																	
P055N21	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV																
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2																	
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno																	
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera																	
<b>Stato conservativo</b>	Buono																	
<b>NOTE</b>																		


### SCHEMA EDIFICIO P055N22

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze																	
P055N22	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV																
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 N nnn</b>																	
<p>SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>																		
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno																	
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera																	
<b>Stato conservativo</b>	Buono																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEDA EDIFICIO P055N23

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N23	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055N276

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N276	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055N308

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze		
P055N308	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	pertinenza agricola
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055N342

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Viazze																	
P055N342	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 N nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>N</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 N nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	N																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>																		
<b>Tipologia di vetro</b>																		
<b>Stato conservativo</b>																		
<b>NOTE</b>																		
non accessibile																		

### SCHEMA EDIFICIO P055S131

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S131	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055S132

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone																	
P055S132	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>S</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 S nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 S nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 S nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2																	
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno																	
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo																	
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEMA EDIFICIO P055S150

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S150	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	pertinenza agricola
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055S163

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> SP 20		
P055S163	<b>Comune</b> San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055S164

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20	
P055S164	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055S165

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>																	
P055S165	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>S</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 S nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 S nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 S nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2																	
<b>Stato di utilizzo</b>																		
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>																		
<b>Tipologia di vetro</b>																		
<b>Stato conservativo</b>																		
<b>NOTE</b>																		
non accessibile																		

### SCHEMA EDIFICIO P055S166

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20	
P055S166	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S167

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20	
P055S167	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S168

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>																	
P055S168	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>S</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td><b>CODICE RICETTORE</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 S nnn</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 S nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
<b>CODICE RICETTORE</b>	<b>P 055 S nnn</b>																	
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>																		
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>																		
<b>Tipologia di vetro</b>																		
<b>Stato conservativo</b>																		
<b>NOTE</b>																		
non accessibile																		


### SCHEDA EDIFICIO P055S169

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20																
P055S169	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
																		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>S</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 S nnn</b></td> </tr> </table>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 S nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 S nnn</b>																	
																		
<p>SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>																		
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	altro																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1																	
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	-																	
<b>Tipologia di vetro</b>	-																	
<b>Stato conservativo</b>	-																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEDA EDIFICIO P055S24

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20	
P055S24	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	altro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055S25

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20	
P055S25	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio


<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo
<b>Stato conservativo</b>	Scarso

#### NOTE


### SCHEDA EDIFICIO P055S26

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b>	SP 20																
P055S26	<b>Comune</b>	San Zenone degli Ezzelini	<b>Provincia</b> TV															
<b>Identificazione sulla mappa</b>																		
																		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Tipologia strada</td> <td>Principale (P) Secondaria (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>P</b></td> </tr> <tr> <td>Progressiva chilometrica</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>055</b></td> </tr> <tr> <td>Lato strada</td> <td>Nord (N) Sud (S)</td> <td style="text-align: center;"><b>S</b></td> </tr> <tr> <td>N. progressivo del ricettore</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>nnn</b></td> </tr> <tr> <td>CODICE RICETTORE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>P 055 S nnn</b></td> </tr> </table>				Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>	Progressiva chilometrica		<b>055</b>	Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>	N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>	CODICE RICETTORE	<b>P 055 S nnn</b>	
Tipologia strada	Principale (P) Secondaria (S)	<b>P</b>																
Progressiva chilometrica		<b>055</b>																
Lato strada	Nord (N) Sud (S)	<b>S</b>																
N. progressivo del ricettore		<b>nnn</b>																
CODICE RICETTORE	<b>P 055 S nnn</b>																	
																		
<p>SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE</p>																		
<b>Dati generali</b>																		
<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S																	
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055																	
<b>Report fotografico dell'edificio</b>																		
																		
<b>Caratteristiche dell'edificio</b>																		
<b>Destinazione d'uso</b>	residenza																	
<b>Numero di piani fuori terra</b>	3																	
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato																	
<b>Descrizione degli infissi</b>																		
<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno																	
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo																	
<b>Stato conservativo</b>	Sufficiente																	
<b>NOTE</b>																		

### SCHEDA EDIFICIO P055S350

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S350	<b>Comune</b> Manzolino (Loria)	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenziale
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro Camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S351

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S351	<b>Comune</b> Manzolino (Loria)	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenziale
<b>Numero di piani fuori terra</b>	3
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro Camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S352

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S352	<b>Comune</b> Manzolino (Loria)	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenziale
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro Camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S353

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone	<b>Provincia</b>	TV
P055S353	<b>Comune</b> Manzolino (Loria)		

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	pertinenza agricola
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055S400

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone	<b>Comune</b> Riese	<b>Provincia</b> TV
P055S400			

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	pertinenza agricola
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Metallo
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro camera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE

### SCHEMA EDIFICIO P055S402

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S402	<b>Comune</b> Riese	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	3
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetro singolo
<b>Stato conservativo</b>	Scarso

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S403

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone	<b>Comune</b> Riese	<b>Provincia</b> TV
P055S403			

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI -  
MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	pertinenza agricola
<b>Numero di piani fuori terra</b>	2
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S404

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via San Zenone		
P055S404	<b>Comune</b> Riese	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	atro
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	in uso

#### Descrizione degli infissi


<b>Materiale dell'infisso</b>	-
<b>Tipologia di vetro</b>	-
<b>Stato conservativo</b>	-

#### NOTE

### SCHEDA EDIFICIO P055S405

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>Indirizzo</b> via Comorotto		
P055S405	<b>Comune</b> Riese	<b>Provincia</b>	TV

#### Identificazione sulla mappa



SI RIMANDA ALL'ELABORATO "PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - CENSIMENTO RICETTORI - MONITORAGGIO - KM 55" PER LA LOCALIZZAZIONE DEL RICETTORE

#### Dati generali

<b>Posizione rispetto all'infrastruttura di progetto</b>	S
<b>Progressiva chilometrica di riferimento</b>	055

#### Report fotografico dell'edificio



#### Caratteristiche dell'edificio

<b>Destinazione d'uso</b>	residenza
<b>Numero di piani fuori terra</b>	1
<b>Stato di utilizzo</b>	abitato

#### Descrizione degli infissi

<b>Materiale dell'infisso</b>	Legno
<b>Tipologia di vetro</b>	Vetrocamera
<b>Stato conservativo</b>	Buono

#### NOTE