



Copertura detritica e/o eluviale costituita da limi argilloso-sabbiosi bruni con elementi calcarenitici




Milonite, costituita da argille sabbiose rosse, con elementi lapidei eterogenei

Indagine sismica  
MASW N° 5  
Suolo tipo "C"  
 $V_{s,30} = 228 \text{ m/sec}$

### SEZIONE N° 357 - CONDIZIONI STATICHE - STABILITA' LOCALE



### SEZIONE N° 357 - CONDIZIONI SISMICHE (NTC 2008) - STABILITA' LOCALE



REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00					
		SOSTITUISCE L'ELABORATO N °		SOSTITUITO DALL'ELABORATO N °	
		CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE			
		AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA			
		2° TRONCO: ROSolini - RAGUSA			
		LOTTO 9: "SCICLI"			
		PROGETTO ESECUTIVO			
		Galleria artificiale - Sezione N° 357			
		Verifica di stabilità			
		a monte paratia			
		Tav. 36			
ELABORATO N.		A18-9-gl96			
DATA			PROGETTAZIONE		
CODICE CAD-FILE		Tav.36gt.dsf			
			IL RESPONSABILE : DOTT. ING. A. SCOTTI		
			OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI		
			QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA SARANNO PERSEGUITE A RIRORE DI LEGGE		