



**Salvetti Graneroli**  
engineering

# IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO "NOVI LIGURE SOLAR 1"

## Progetto

### IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SITO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)

Istanza di valutazione di impatto ambientale per la costruzione  
e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica  
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi degli artt. 23, 24-24bis e  
25 del D.Lgs.152/2006

## PROGETTO DEFINITIVO

## Oggetto

G-GEOLOGICA  
Relazione geologica-geotecnica

## Aggiornamenti

Rev.	Data	Descrizione
0	29/06/2022	Emissione

## Committente

ELLOMAY SOLAR ITALY SIXTEEN S.r.l.  
Via Sebastian Altmann, 9 - Bolzano (BZ)

Data	Scala	Tavola
29/06/2022		G.01_00

## Consulenza

**G.EDI.S.** s.r.l.



**Dott. Geol. David Simoncelli**

**G.EDI.S. s.r.l.**

sede legale: Via Frattina 10 - 00187 Roma  
sede amministrativa:  
Via Roma, 28 - 02034 MONTOPOLI DI SABINA (RI)  
Tel 0765/441102 (St) 0765/206263 (Fax)  
329/9171242 (Cell)  
e-mail: info@gedis-srl.com

**G.EDI.S.** s.r.l.



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 9001:2008

sede legale: Via Frattina 10 - 00187 Roma

sede amministrativa:  
Via Roma, 28 – 02034 MONTOPOLI DI SABINA (RI)  
Tel 0765/441102 (St) 0765/206263 (Fax)  
329/9171242 (Cell)  
e-mail: info@gedis-srl.com

## COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)



Relazione geologica inerente il progetto per la realizzazione di un  
nuovo impianto fotovoltaico da 14.45 MW, presso il terreno sito  
in Strada Comunale La Pavesa Snc, su committenza  
della Società Ellomay Solar Italy Sixteen S.r.l.

(F. 15, Part. 15-16-17-23-24-355-356-602-604-608-610-186-260-30-304-305-375-377-379-381-383-601-603-605-607-609-606)

Roma, Maggio 2022

Dott. Geol. David Simoncelli

E' riservata la proprietà di questo elaborato che potrà essere riprodotto, anche in parte, solo dopo autorizzazione scritta



## PREMESSE

Sulla base di quanto richiesto dalla committenza, è stata redatta una relazione geologica inerente il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 14.45 MW, presso il terreno sito in Strada Comunale La Pavesa Snc, su committenza della Società Ellomay Solar Italy Sixteen S.r.l.

Secondo i dati forniti dai progettisti, l'intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 14,45 MWp con moduli fissati su apposite strutture infisse nel terreno con inseguitore monoassiale. Il terreno nel quale è previsto il progetto è caratterizzato da un'estensione totale di circa 16.5 ha.

Allo scopo di ricostruire l'andamento stratigrafico del sito e di valutare le caratteristiche geotecniche e sismiche locali del terreno, sono state pertanto eseguite le seguenti indagini:

- un rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio;
- acquisizione dati tratti da studi effettuati in aree limitrofe, da materiale bibliografico e dalla consultazione di materiale cartografico redatto dalla Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ISPRA-Progetto CARG, Servizio Geologico d'Italia;

- n°3 prove penetrometriche dinamiche continue eseguite tramite l'utilizzo dello strumento di tipo superpesante (DPSH);
- n°1 prova di rumore (HVSR) eseguita tramite tromografo digitale "*Tromino*" ed elaborazione dati mediante il software "*Grilla*", forniti entrambe della Società Micromed spa;
- misurazioni con strumenti portatili sugli affioramenti presenti.

### INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO

L'area in cui è prevista l'opera è posta a circa 185 m s.l.m. e dista circa 2.2 km in direzione NNE dal centro storico di Novi Ligure, in corrispondenza di un'area pressoché pianeggiante caratterizzata da bassa antropizzazione e da pendenze molto blande che degradano verso i quadranti orientali, in direzione di un fosso di importanza locale.

In relazione alle condizioni topografiche del sito in esame (Tab. 3.2.III delle N.T.C. 2018) si definisce la Categoria T1 [superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media  $i \leq 15^\circ$ ] corrispondente ad un Coefficiente di Amplificazione Topografica  $ST = 1.00$ .

Essa è descritta nel F°70 – "Alessandria" della Carta Geologica d'Italia in scala al 100000 e nella sezione 195020 della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10000 edita dalla Regione Piemonte.



## **Geologia generale**

Dal punto di vista geo-litologico locale, anche sulla base delle indicazioni riportate sul Foglio 70 “Alessandria” della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA in scala 1:100.000 (seconda edizione, 1970 ), il lotto in esame si colloca nel settore meridionale del Bacino Terziario Ligure Piemontese, che rappresenta un bacino di tipo sedimentario-detritico, dove si deposita dal Paleocene al Miocene superiore una successione sedimentaria costituita da formazioni arenacee, marnose ed evaporitiche testimoniando una fase regressiva che dal cretaceo prosegue per buona parte del Terziario.

Successivamente, nel Plio-Pleistocene, questi depositi vengono coperti dai sedimenti della piana di Asti-Alessandria, costituiti da sedimenti di ambiente marino (Argille di Lugagnano e Sabbie di Asti – Pliocene) e da sedimenti di ambiente subaereo (Villafranchiano). Infine, la successione stratigrafica, dal Pleistocene all’Olocene, viene ricoperta dai depositi alluvionali, terrazzati e non, dei corsi d’acqua.

In quest’area il Bacino Terziario Ligure Piemontese è caratterizzato da una struttura sinclinale il cui asse con direzione E-W, è ubicato, in questo settore, in corrispondenza della Valle Tanaro. Pertanto il sito si colloca sul fianco settentrionale della suddetta struttura.

Il Bacino terziario Ligure Piemontese strutturalmente si può considerare composto da tre grandi Unità:

- l’Unità del Basso Monferrato posta a Nord, costituita da terreni e rocce prevalentemente sedimentari, che formano i rilievi collinari che si estendono da Torino a Casale-Voghera (Collina Torino-Casale);

- l'Unità della Sinclinale (o Bacino) di Asti, posta al centro, costituita da una successione di terreni sedimentari marnosi e arenacei nelle formazioni più profonde; argillosi e sabbiosi nelle formazioni più superficiali (Argille Azzurre del Lugagnano e Sabbie di Asti e Villafranchiano);

- l'Unità delle Langhe, posta a Sud quindi al margine del Bacino Terziario stesso, costituita da successioni di alternanze di formazioni di materiali sedimentari marnosi e arenaceo-sabbiosi.

Secondo quanto riportato dalla cartografia ufficiale, il settore in studio è caratterizzato dalla presenza, in sequenza dal basso verso l'alto, dei seguenti litotipi:

□ Formazione delle Argille di Lugagnano (Pliocene medio-inferiore): denominate P nella C.G.I "Alessandria", rappresentano sedimenti di mare aperto, non troppo profondo di piattaforma continentale; sono argille limoso-marnose grigio-azzurre, a volte debolmente sabbiose, compatte, con abbondanti resti fossili (in prevalenza gasteropodi); la potenza si aggira sui 70-80 m mentre la giacitura è tranquilla con inclinazione degli strati poco accentuate ed immersione verso S;

□ Formazione della Sabbie di Asti (Pliocene medio-superiore): denominate P3-2 nella C.G.I "Alessandria", affiorano in continuità stratigrafica sulle Argille di Lugagnano; si tratta di una formazione

costituita prevalentemente da “sabbie gialle più o meno stratificate con livelli ghiaiosi ed intercalazioni marnose, calcareniti e calciruditi (PLIOCENE)”; questa formazione rappresenterebbe un deposito marino avvenuto a profondità limitate (10 – 40 m) e controllato dalla forte energia idrodinamica del moto ondoso e delle correnti di marea; alternanze sabbiose-argillose alla sommità (11 "Villafranchiano auct.");

□ Fluviale e Fluvio-lacustre antichi costituiti da alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltoso-argillose, fortemente alterate con prodotti di alterazione rossastri (fl2); alla base ghiaie alterate alternantisi con argille (12 "Villafranchiano auct.");

□ Fluviale medio costituito da alluvioni prevalentemente sabbioso-siltoso-argillose, con prodotti di alterazione di colore giallastro.

La sequenza stratigrafica della Serie dei Depositi Marini di età pliocenica, affiorante in corrispondenza dei rilievi collinari del Monferrato si approfondisce rapidamente procedendo verso il centro della pianura stessa sino a non risultare più raggiungibili da pozzi e sondaggi. In tale settore questa fa parte integrante delle strutture sepolte, essendo stata anch'essa deformata dai movimenti tettonici responsabili della formazione di un bacino asimmetrico, allungato SE-NW (da Serravalle Scrivia ad Alessandria), interpretabile come un bacino piggy-back, formatosi alle spalle dei thrust rappresentanti il modello deformativo sepolto della zona. La dorsale Tortona-Montecastello rappresenta in quest'ottica la culminazione assiale di uno di questi thrust

separando il bacino di Alessandria (a S della dorsale) dal bacino della pianura tortonese (posto a N della dorsale) che si raccorda più a N con la Pianura Padana. In corrispondenza della parte apicale di tale dorsale, i sedimenti marini sono stati in parte erosi. Il substrato ed i depositi alluvionali sono parzialmente mascherati da una estesa coltre di copertura di origine eluvio-colluviale, tipicamente di natura limoso-sabbiosa e/o limoso-argillosa; la coltre superficiale presenta spessori variabili, che possono raggiungere valori di alcuni metri nelle zone a bassa acclività e di raccordo tra i versanti e la pianura.

L'area in esame è caratterizzata litologicamente, al di sotto di uno spessore di coltre superficiale decimetrico, da materiali alluvionali recenti di origine fluviale a granulometria limosa da poco a moderatamente addensati i quali, a partire da una profondità variabile di circa 6-8 m dal p.c., sono sostenuti da litotipi a granulometria prevalentemente ghiaiosa, anch'essi di origine fluviale e risalenti all'Olocene (vedi carta geologica in allegato).

Le osservazioni compiute hanno evidenziato le discrete condizioni geomorfologiche del terreno in oggetto, non esistono infatti nell'area in esame, tracce di frane e smottamenti, le acque di corrivazione non hanno prodotto dissesti o altre forme di erosione, l'area non è stata interessata inoltre da fenomeni di impaludamento recente (vedi carta di sintesi della pericolosità geomorfologica in allegato).

## INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO GENERALE

Sotto il profilo geomorfologico, l'area in esame ricade all'interno del settore di pianura, il quale è caratterizzato dalla presenza di depositi sciolti, di genesi fluviale, fluvio-glaciale, di tessitura variabile, ospitanti uno o più sistemi di falde; gli acquiferi costituiti dai depositi a tessitura più grossolana costituiscono il serbatoio idrico più importante della Regione Piemonte. Al settore di pianura si associano, per analogia di circolazione idrica sotterranea, le alluvioni dei fondovalle e le placche di depositi quaternari morenici, detritici e di frana. Il sito in oggetto ricade all'interno del complesso idrogeologico dei depositi fluviali medi, i quali sono costituiti da sedimenti sciolti, ghiaioso-sabbiosi e limoso-argillosi, anche in alternanza; la frazione fine risulta talora prevalente. La permeabilità primaria, visti i litotipi presenti, è da considerarsi medio-bassa per i livelli limosi superficiali e medio-alta per i depositi prevalentemente ghiaiosi sottostanti. La falda idrica principale è da considerarsi superficiale ed è stata riscontrata in fase di indagine alla profondità di -6.3 m dal p.c.. Secondo la Carta delle Aree Inondabili, (redatta da ARPA Piemonte e consultabile al seguente indirizzo web <http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/>), nella quale sono individuate le aree nelle quali si verificano eventi di piena con tempi di ritorno significativi (vedi cartografia allegata), l'area in esame non ricade in un'area a rischio esondazione.

## CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE

Allo scopo di ricostruire l'andamento stratigrafico del sito e di valutare le caratteristiche geotecniche e sismiche locali del terreno, sono state pertanto eseguite le seguenti indagini:

- un rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio;
- acquisizione dati tratti da studi effettuati in aree limitrofe, da materiale bibliografico e dalla consultazione di materiale cartografico redatto dalla Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ISPRA-Progetto CARG, Servizio Geologico d'Italia;
- n°3 prove penetrometriche dinamiche continue eseguite tramite l'utilizzo dello strumento di tipo superpesante (DPSH);
- n°1 prova di rumore (HVSR) eseguita tramite tromografo digitale "*Tromino*" ed elaborazione dati mediante il software "*Grilla*", forniti entrambe della Società Micromed spa;
- misurazioni con strumenti portatili sugli affioramenti presenti.

Dall'interpretazione dei dati acquisiti è stata desunta la seguente ricostruzione stratigrafica minima:

### DPSH N°1

	dal P.C. a -0.2 m = COLTRE SUPERFICIALE ALTERATA
	da -0.2 m a - 3.2 m = LIMI DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATI (strato 1)
	da -3.2 m a - 6.6 m = LIMI POCO ADDENSATI (strato 2)
	oltre -6.6 m a = GHIAIE DI ORIGINE FLUVIALE

### DPSH N°2

	dal P.C. a -0.6 m = COLTRE SUPERFICIALE ALTERATA
	da -0.6 m a - 4.0 m = LIMI DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATI (strato 1)
	da -4.0 m a - 6.2 m = LIMI POCO ADDENSATI (strato 2)
	oltre -6.2 m a = GHIAIE DI ORIGINE FLUVIALE

### DPSH N°3

	dal P.C. a -0.2 m = COLTRE SUPERFICIALE ALTERATA
	da -0.2 m a - 2.8 m = LIMI DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATI (strato 1)
	da -2.8 m a - 7.8 m = LIMI POCO ADDENSATI (strato 2)
	oltre -7.8 m a = GHIAIE DI ORIGINE FLUVIALE

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche, l'acquisizione dati da prove di laboratorio effettuate su analoghi litotipi, hanno permesso di determinare la seguente tabella dei parametri minimi dei litotipi rinvenuti:

LITOTIPI	Peso di volume $\gamma$ (t/m <sup>3</sup> )	Angolo di attrito $\varphi$ (°)	Coesione drenata C (t/m <sup>2</sup> )
LIMI DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATI (strato 1)	1.80	27	1.0
LIMI POCO ADDENSATI (strato2)	1.75	22	1.0
GHIAIE DI ORIGINE FLUVIALE	1.90	33	0.0

### LIQUEFAZIONE

Le **NTC 2018** prevedono che il sito presso il quale è in progetto una nuova opera deve essere stabile nei confronti della liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate. Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. In assenza di interventi di miglioramento del terreno l'impiego di fondazioni profonde richiede comunque la valutazione della riduzione della resistenza di progetto e degli incrementi delle sollecitazioni indotti nei pali. Per ciò che concerne la possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione, questa è connessa alla presenza di terreni sabbiosi saturi a profondità inferiori a 15 m e alla eventualità di terremoti con magnitudo superiore a 5. Lo scuotimento indotto dal moto sismico genera un



incremento della pressione dell'acqua contenuta nei pori del terreno che può arrivare ad uguagliare la tensione efficace del terreno. In questa condizione si ha l'annullamento della resistenza al taglio del terreno e, di conseguenza, la sua liquefazione. Ai sensi delle N.T.C. di cui al D.M. 17/01/18 (paragrafo 7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione) la verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizione di free-field) inferiori a 0,1g;
- 2) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
- 3) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata  $(N1)_{60} > 30$  oppure  $qc_{1N} > 180$  dove  $(N1)_{60}$  è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e  $qc_{1N}$  è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
- 4) distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità  $U_c < 3,5$  e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità  $U_c > 3,5$ .




Fig. 7.11.1 – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione

Lo spessore di materiale considerato terreno fondale e, quindi, significativo ai fini di una valutazione sulla possibile omissione della verifica a liquefazione è rappresentato dagli strati n°1 e n°2 presenti nel sito, i quali risultano essere costituiti interamente da materiali limosi e sono presenti a partire dalla quota di -0.6 m fino a -6.2 m dal p.c..

Nel rispetto del § 7.11.3.4.2 delle N.T.C./18, è possibile omettere la verifica a liquefazione in quanto risulta soddisfatta la condizione n°4.

## CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Coordinate WGS84 del sito Lat. 44.891613° - Long. 8.607002°

Ai sensi dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e succ. modifiche (aggiornamento 15/01/2005) e dell'O.P.C.M. n°3519 del 20/04/2006, il numero di zone sismiche è fissato pari a 4, corrispondenti ai 4 valori di accelerazione orizzontale ( $a_g / g$ ) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. Il Comune di Novi Ligure ricade in zona sismica 3 (bassa sismicità), cui corrisponde un'accelerazione sismica orizzontale  $0,05 < g < 0,15$ , con probabilità di superamento non maggiore del 10% in 50 anni, che si traduce in un'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a 0,15 ( $a_g / g$ ).

Sulla base dei dati pervenuti e dall'acquisizione dei dati stratigrafici tratti da altre indagini geognostiche effettuate in siti limitrofi, da cui è stato possibile delineare anche la stratigrafia del sito in oggetto fino alla profondità di oltre 30,0 mt, si è tarata l'elaborazione dell'indagine effettuata, ottenendo valori della  $V_{s,eq(*)}$  di **367 m/s (HVSR)**.

Ai sensi del D.M. 17.01.2018 (“Norme Tecniche per le Costruzioni”, Tab. 3.2.II), per la progettazione di manufatti soggetti ad azioni sismiche, il terreno in esame può essere riferito alla **Categoria di Suolo di Fondazione B - [Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.]**.

## PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA

Nell'ipotesi, da verificare in fase progettuale, di un edificio ricadente in **Classe III** (par. 2.4.2 NTC) e di una **vita nominale pari a 50 anni** e un **periodo di riferimento pari a 50 anni**, si definiscono i seguenti parametri di pericolosità sismica ai sensi della normativa vigente:

<b>STATO LIMITE</b>	<b>Tr (anni)</b>	<b>Probabilità superamento</b>	<b>a<sub>0</sub> (g)</b>	<b>F<sub>0</sub></b>	<b>T<sub>c</sub>* (sec)</b>
<b>Operatività (SLO)</b>	30	81%	0,029	2,489	0,203
<b>Danno (SLD)</b>	50	63%	0,037	2,508	0,224
<b>Salvaguardia Vita (SLV)</b>	475	10%	0,104	2,431	0,272
<b>Prevenzione Collasso (SLC)</b>	975	5%	0,137	2,443	0,277

<b>ALTRI PARAMETRI</b>	<b>SLO</b>	<b>SLD</b>	<b>SLV</b>	<b>SLC</b>
<b>Amplificazione Stratigrafica S<sub>s</sub></b>	1.50	1.50	1.50	1.50
<b>Coeff. Funzione Categoria C<sub>c</sub></b>	1.78	1.72	1.61	1.60
<b>Amplificazione Topografica S<sub>T</sub></b>	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Coefficiente Kh</b>	0,009	0,011	0,037	0,049
<b>Coefficiente Kv</b>	0,004	0,006	0,019	0,025
<b>Accelerazione massima attesa nel sito A<sub>max</sub> (m/s<sup>2</sup>)</b>	0,424	0,543	1,529	2,017
<b>Coefficiente β</b>	0,200	0,200	0,240	0,240


(Fonte Geostru Software 2022; [www.geostru.com](http://www.geostru.com))

## CONCLUSIONI

L'area interessata dall'opera è globalmente stabile e ricade in zona già nota. Considerando sia le caratteristiche geomorfologiche e litologiche del terreno descritto, che le sue condizioni topografiche, non si ravvisano difficoltà di ordine geologico alla realizzazione di quanto progettato a condizione che si attui un'adeguata regimazione delle acque superficiali.


Roma, Maggio 2022

Dott. Geol. David Simoncelli



# COROGRAFIA GENERALE

Scala 1:10000



Ubicazione del sito



# CARTA GEOLOGICA





TAVOLA  
**CARTA DI SINTESI  
 DELLA PERICOLOSITA'  
 GEOMORFOLOGICA E  
 DELL' IDONEITA'  
 ALL' UTILIZZAZIONE  
 URBANISTICA**

SCALA:  
**1:5.000**

N. TAV.  
**8.3**

ADOTTATO:  
 APPROVATO:  
 PUBBLICATO:



**SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA**  
 (Titolo IV, Capo 4)

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Art. 72 quater		Classe I
Art. 72 quater		Classe II a)
Art. 72 quater		Classe II a1)
Art. 72 quater		Classe II b)
Art. 72 quater		Classe III a)
Art. 72 quater		Classe III b1)
Art. 72 quater		Classe III b2)

Vincolistica P.A.I. - Aree in dissesto

Art. 72 quinquies punto A)		Dissesti areali attivi
Art. 72 quinquies punto A)		Dissesti puntuali attivi
Art. 72 quinquies punto A)		Dissesti areali stabilizzati

Vincolistica P.A.I. - DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA TORRENTIZIA

Art. 72 quinquies punto A)		Dissesto lineare ErtA	AREE (Titolo IV)	
Art. 72 quinquies punto A)		Dissesto areale ErtA		Art. 29
Art. 72 quinquies punto A)		Dissesto areale ErtA		Art. 29
Art. 72 quinquies punto A)		Dissesto areale ErtA	Art. 29	

VINCOLISTICA P.A.I. - Aree in fascia A, B, C di PAI

Art. 72 quinquies punto B)		Limite tra Fascia A e Fascia B
Art. 72 quinquies punto B)		Limite tra Fascia B e Fascia C

Ubicazione del sito



## 1. REPORT INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per risalire all'interpretazione della stratigrafia e alla consistenza dei terreni oggetto di intervento, si sono eseguite n. 3 prove penetrometriche dinamiche continue DPSH (cfr. posizione sulla Planimetria Indagini dell'Allegato 3 - posizione e quota rilevata mediante strumentazione GNSS RTK).

Le prove sono state effettuate con penetrometro dinamico di tipo super pesante mod. *GeoDeepDrill DPSH 63,5* attrezzato con punta da 20 cm<sup>2</sup>.

La resistenza media del terreno, in assenza di ostacoli ed impedimenti locali, è direttamente proporzionale al numero di colpi ( $N_{20}$ ) del maglio necessari per una infissione di 20 cm della punta del penetrometro. Tale dato è stato rapportato, mediante un fattore di correzione strumentale (coefficiente teorico di energia), al numero dei colpi  $N_{(30)}$  della prova Standard SPT (Standard Penetration Test).

Le prove hanno raggiunto una profondità di 7,20m (P1), di 7,60m (P2) e di 9m (P3) e sono state protratte fino al "rifiuto all'avanzamento" della punta dello strumento (> di 40colpi/20cm) dovuta alla presenza di terreni particolarmente competenti, presumibilmente rappresentati da ghiaie addensate.

Le stratigrafie presunte<sup>1</sup> riscontrate nelle prove e riportate nelle schede dell'Allegato n. 2, vengono riassunte nelle seguenti tabelle:

<b>Prova penetrometrica P1</b>				
<b>Ubicazione:</b> Settore occidentale dell'area di intervento				
<b>Strato n.</b>	<b>Intervalli di profondità (m)</b>	<b>Caratteristiche litostratigrafiche presunte</b>	<b>Stato</b>	<b><math>N_{spt}</math> medio</b>
1	0,00-6,60	Limo	Poco addensato	6,74
2	6,60-7,20	Ghiaia	Addensato	44,62

<sup>1</sup> La natura dei terreni è stata ipotizzata in base al comportamento della sonda penetrometrica e alle conoscenze personali sull'area in esame e pertanto è da considerarsi indicativa.

<b>Prova penetrometrica P2</b>				
<b>Ubicazione:</b> Settore meridionale dell'area di intervento				
<b>Strato n.</b>	<b>Intervalli di profondità (m)</b>	<b>Caratteristiche litostratigrafiche presunte</b>	<b>Stato</b>	<b>N<sub>spt</sub> medio</b>
1	0,00-6,20	Limo	Poco addensato	6,74
2	6,20-7,60	Ghiaia	Addensato	41,47

<b>Prova penetrometrica P3</b>				
<b>Ubicazione:</b> Settore settentrionale dell'area di intervento				
<b>Strato n.</b>	<b>Intervalli di profondità (m)</b>	<b>Caratteristiche litostratigrafiche presunte</b>	<b>Stato</b>	<b>N<sub>spt</sub> medio</b>
1	0,00-7,80	Limo	Poco addensato	6,63
2	7,80-9,00	Ghiaia	Addensato	44,11

All'interno dei fori delle prove si è riscontrata la presenza di acqua libera (falda acquifera) in corrispondenza della sola prova penetrometrica P2 alla profondità di 6,30m dal piano campagna. Nelle altre prove (P1 e P3) è presumibile comunque che la falda sia presente poco al disotto della profondità di investigazione.

Per i dettagli grafici e numerici si rimanda alla consultazione dell'Allegato n.1

## **2. INDAGINE DI SISMICA PASSIVA A STAZIONE SINGOLA**

In prossimità della prova penetrometrica P2 (cfr. posizione su Allegato 3, Planimetria indagini), si è effettuata una prova di sismica passiva H/V al fine di ottenere un'interpretazione del profilo stratigrafico-sismico ad elevata profondità con stima sulla profondità del bedrock (substrato sismico o litologico) e sulle velocità delle onde S (di taglio).

La prova consiste nella misurazione del *microtremore ambientale*<sup>2</sup> nelle sue tre componenti spaziali (x, y e z opp. E-W, N-S e Up-Down) a varie frequenze per mezzo di un registratore sismico (tromografo o tromometro).

Dall'analisi delle componenti spettrali delle tracce registrate è stato possibile ottenere un'interpretazione del profilo stratigrafico-sismico ad elevata profondità con stima sulla profondità del bedrock (substrato sismico o litologico) e sulle velocità delle onde S (di taglio).

<sup>2</sup>detto anche *rumore sismico*, sono movimenti minimi (nell'ordine di  $10^{-2} - 10^{-6}$  mm) del terreno presenti in qualsiasi punto della superficie terrestre, e consiste per lo più nelle onde di superficie (onde di Rayleigh e onde di Love) prodotte dall'interferenza costruttiva delle onde P ed S negli strati superficiali. Il rumore sismico viene prodotto principalmente dal vento e dalle onde del mare, ma anche (alle frequenze più alte) da sorgenti di carattere antropico come ad esempio industrie e traffico veicolare.

---

La strumentazione utilizzata per la registrazione è un tromografo digitale (TROMINO della MICROMED S.p.a) dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati sul piano orizzontale (N-S e E-W) e sul piano verticale (Up-Down). I dati di rumore, amplificati e digitalizzati, sono stati acquisiti alla frequenza di campionamento di 128 Hz ritenuta la più indicata per la tipologia di indagine<sup>3</sup>.

Per l'Analisi spettrale delle tracce e la modellazione si è utilizzato uno specifico software dedicato (Grilla della MICROMED S.p.a), conforme alle direttive fornite dal progetto di ricerca europeo SESAME.

Di seguito viene descritto il procedimento ed espresse considerazioni relative al sito in esame in riferimento alla prova effettuata. Per i dettagli grafici e numerici relativi alle prova si rimanda alla consultazione dell'Allegato n. 2.

La prova sismica passiva a stazione singola mette in luce le frequenze alle quali il moto del terreno viene amplificato per risonanza stratigrafica<sup>4</sup>, in quanto il rumore sismico agisce come sorgente di eccitazione. Un suolo vibra con maggiore ampiezza a specifiche frequenze (per l'appunto di risonanza) non solo quando è eccitato da un terremoto ma anche quando è eccitato da un tremore di qualsiasi origine. Questo fa sì che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia possibile ovunque ed in modo semplice, anche in assenza di terremoti. Le frequenze a cui si manifesta la risonanza sono descritte dalla relazione:  **$f=Vs/4h$**  (formula semplificata) dove Vs è la velocità delle onde di taglio nello strato che risuona e h è lo spessore di detto strato.

La prova, comunemente nota con il termine H/V o HVSR (rapporto tra le componenti spettrali orizzontali H e verticale V) fu applicata per la prima volta da Nogoshi e Igarashi (1970) e resa popolare da Nakamura (1989). Infatti e' proprio dal grafico del rapporto tra le componenti spettrali orizzontale e verticale (cfr. Illustrazione n. 4) che viene evidenziata la frequenza (o più frequenze se si è in presenza di un profilo stratigrafico multistrato con contrasti di impedenza<sup>5</sup> significativi) attraverso un "picco" della curva (in genere dovuto ad un minimo della componente verticale, riscontrabile negli spettri delle singole componenti).

La frequenza fondamentale del sito è da considerarsi quella più significativa a bassa frequenza, che nel caso del sito in esame è di 9,38 Hz (cfr. Illustrazione seguente), verosimilmente dovuto al passaggio tra il primo orizzonte (limo) e quello sottostante (ghiaie). Non si sono registrati altri picchi significativi a frequenze più basse da mettere in relazione alla presenza più in profondità di un eventuale substrato avente un valore di impedenza maggiore.

---

<sup>3</sup>Il Tromino può essere utilizzato anche per applicazioni ingegneristiche su strutture quali analisi modali e analisi di vibrazioni

<sup>4</sup>Si ha risonanza stratigrafica quando si è in presenza di terreni di copertura con spessore superiore a tre metri su di un substrato rigido.

<sup>5</sup> Rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso




Illustrazione n.1 – Prova S1 – Rapporto spettrale orizzontale su verticale

La curva sperimentale HVSR è stata "fittata"<sup>6</sup> con una curva teorica usando come vincolo lo spessore dello strato più superficiale (o altro orizzonte il cui picco H/V è individuabile sulla curva sperimentale) di sottosuolo (generalmente noto dalle indagini geotecniche necessarie per legge per ogni progettazione edilizia, che nel presente caso sono rappresentate dalla prova penetrometrica dinamica DPSH P2), basandosi sulla nota equazione che lega la frequenza di risonanza (f) allo spessore (h) dello strato e alla velocità delle onde di taglio (Vs):  $f = Vs/4h$  (da cui  $h = Vs/4f$ )

Il fit della curve HVSR (cfr. Fig. 4 dell'Allegato 3) fornisce il modello stratigrafico-sismico (cfr. Fig. 5 dell'Allegato 2) dell'andamento di Vs con la profondità riassunto nella seguente tabella:

Litologia presunta	Profondità alla base dello strato [m]	Spessore [m]	Vs [m/s]	Rapporto di Poisson	Densità kN/mc
Limo	6.20	6.20	230	0.4	17
Ghiaia	-	-	435	0.4	20

Da tale profilo è possibile ricavare il seguente valore del parametro  $V_{s\text{eq}}(0.0-30.0) = 367$  m/s attraverso la formula (media ponderata):

$$V_{s30} = \frac{30}{\sum \frac{h_i}{V_{s_i}}}$$

dove  $h_i$  e  $V_{s_i}$  sono spessori e velocità dei singoli strati.

Al valore riportato può essere attribuito un margine massimo di errore del +/- 30%.

<sup>6</sup>In gergo significa *adattare* approssimando il più possibile la curva del modello teorico con quella sperimentale (misurata)

---

### **3. CONSIDERAZIONI**

Le prove penetrometriche eseguite, salvo possibili eteropie locali, indicano una sostanziale omogeneità nella stratigrafia dei terreni con la presenza di un primo orizzonte a granulometria sostanzialmente fine, a bassa resistenza, della potenza variabile tra 6 e 8m; segue un secondo orizzonte decisamente più competente, presumibilmente a frazione ghiaiosa prevalente (possibile presenza di matrice fine - cfr. Allegato n.3, Foto n.3).

In corrispondenza della prova penetrometrica P2 si è riscontrata la presenza di falda acquifera alla profondità di 6,30m dal piano campagna. Nelle altre prove (P1 e P3) è presumibile comunque che la falda sia presente poco al disotto della profondità di investigazione.

Anche la prova di sismica passiva H/V confermerebbe l'assetto stratigrafico di cui sopra con un valore di  $V_{s_{eq(0-30)}}$  di circa 360 m/sec.

Allegati:

1. ALLEGATO 1 – Prove penetrometriche dinamiche continue DPSH
2. ALLEGATO 2 – Prova di sismica passiva a stazione singola H/V
3. ALLEGATO 3 - Tavole grafiche
  - Planimetria indagini
  - Documentazione fotografica

## **PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE**

- Caratteristiche strumentali
- Tabulato della prova
- Grafico e stratigrafia presunta

## PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE

Descrizione: Realizzazione impianto fotovoltaico  
Località: Via Mazzini - ex SS n.35, Novi Ligure AL

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: GeoDeepDrill DPSH 63,5 (Dinamic Probing Super Heavy)

Rif. Norme	DIN 4094
Peso Massa battente	63.5 Kg
Altezza di caduta libera	0.75 m
Peso sistema di battuta	8 Kg
Diametro punta conica	50.46 mm
Area di base punta	20 cm <sup>2</sup>
Angolo apertura punta	60°
Lunghezza delle aste	1 m
Peso aste a metro	6.3Kg/m
Profondità giunzione prima asta	0.20 m
Avanzamento punta	0.20 m
Numero colpi per punta	N(20)
Coeff. Correlazione	1.504
Rivestimento/fanghi	No



**Esecutore prove: geol. Luciano Amandola**

**PROVA P1**

Strumento utilizzato...DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Prova eseguita in data 29-04-2022

Profondità prova 7.20 mt

Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.20	2	0.855	1.63	1.91	81.45	95.30
0.40	4	0.851	3.24	3.81	162.16	190.60
0.60	6	0.847	4.84	5.72	242.16	285.90
0.80	7	0.843	5.63	6.67	281.29	333.55
1.00	7	0.840	5.18	6.17	259.12	308.56
1.20	9	0.836	6.64	7.93	331.76	396.72
1.40	11	0.833	8.08	9.70	403.84	484.88
1.60	11	0.830	8.04	9.70	402.24	484.88
1.80	11	0.826	8.01	9.70	400.67	484.88
2.00	7	0.823	4.73	5.74	236.30	287.06
2.20	6	0.820	4.04	4.92	201.79	246.05
2.40	5	0.817	3.35	4.10	167.55	205.04
2.60	5	0.814	3.34	4.10	166.95	205.04
2.80	6	0.811	3.99	4.92	199.65	246.05
3.00	6	0.809	3.72	4.60	186.01	230.02
3.20	6	0.806	3.71	4.60	185.40	230.02
3.40	3	0.803	1.85	2.30	92.40	115.01
3.60	3	0.801	1.84	2.30	92.11	115.01
3.80	2	0.798	1.22	1.53	61.22	76.67
4.00	2	0.796	1.15	1.44	57.30	71.98
4.20	3	0.794	1.71	2.16	85.70	107.98
4.40	2	0.791	1.14	1.44	56.97	71.98
4.60	2	0.789	1.14	1.44	56.81	71.98
4.80	2	0.787	1.13	1.44	56.66	71.98
5.00	2	0.785	1.07	1.36	53.25	67.83
5.20	2	0.783	1.06	1.36	53.11	67.83
5.40	2	0.781	1.06	1.36	52.98	67.83
5.60	2	0.779	1.06	1.36	52.85	67.83
5.80	2	0.777	1.05	1.36	52.73	67.83
6.00	2	0.775	0.99	1.28	49.74	64.14
6.20	3	0.774	1.49	1.92	74.44	96.21
6.40	2	0.772	0.99	1.28	49.52	64.14
6.60	3	0.770	1.48	1.92	74.11	96.21
6.80	14	0.719	6.45	8.98	322.69	448.96
7.00	35	0.617	13.14	21.29	656.92	1064.40
7.20	40	0.566	13.76	24.33	688.08	1216.45




PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1  
 Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Descrizione: Realizzazione Impianto fotovoltaico  
 Località: Comune di Novi Ligure

29-04-2022

Scala 1:50



**PROVA P2**

Strumento utilizzato...DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Prova eseguita in data 29-04-2022

Profondità prova 7.60 mt

Falda rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio


Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.20	7	0.855	5.70	6.67	285.06	333.55
0.40	7	0.851	5.68	6.67	283.77	333.55
0.60	5	0.847	4.04	4.76	201.80	238.25
0.80	3	0.843	2.41	2.86	120.55	142.95
1.00	3	0.840	2.22	2.64	111.05	132.24
1.20	3	0.836	2.21	2.64	110.59	132.24
1.40	3	0.833	2.20	2.64	110.14	132.24
1.60	8	0.830	5.85	7.05	292.53	352.64
1.80	11	0.826	8.01	9.70	400.67	484.88
2.00	11	0.823	7.43	9.02	371.33	451.09
2.20	9	0.820	6.05	7.38	302.69	369.07
2.40	7	0.817	4.69	5.74	234.57	287.06
2.60	6	0.814	4.01	4.92	200.34	246.05
2.80	5	0.811	3.33	4.10	166.37	205.04
3.00	5	0.809	3.10	3.83	155.01	191.68
3.20	5	0.806	3.09	3.83	154.50	191.68
3.40	5	0.803	3.08	3.83	154.00	191.68
3.60	4	0.801	2.46	3.07	122.81	153.35
3.80	4	0.798	2.45	3.07	122.43	153.35
4.00	4	0.796	2.29	2.88	114.60	143.97
4.20	3	0.794	1.71	2.16	85.70	107.98
4.40	2	0.791	1.14	1.44	56.97	71.98
4.60	2	0.789	1.14	1.44	56.81	71.98
4.80	2	0.787	1.13	1.44	56.66	71.98
5.00	2	0.785	1.07	1.36	53.25	67.83
5.20	2	0.783	1.06	1.36	53.11	67.83
5.40	2	0.781	1.06	1.36	52.98	67.83
5.60	2	0.779	1.06	1.36	52.85	67.83
5.80	2	0.777	1.05	1.36	52.73	67.83
6.00	2	0.775	0.99	1.28	49.74	64.14
6.20	3	0.774	1.49	1.92	74.44	96.21
6.40	14	0.722	6.48	8.98	324.16	448.96
6.60	27	0.670	11.61	17.32	580.43	865.86
6.80	23	0.669	9.87	14.75	493.25	737.58
7.00	28	0.667	11.36	17.03	568.11	851.52
7.20	27	0.666	10.93	16.42	546.56	821.11
7.40	34	0.614	12.70	20.68	635.03	1033.99
7.60	40	0.563	13.69	24.33	684.50	1216.45

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2  
 Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Descrizione: Realizzazione Impianto fotovoltaico  
 Località: Comune di Novi Ligure

29-04-2022

Scala 1:50



**PROVA P3**

Strumento utilizzato...DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Prova eseguita in data 29-04-2022

Profondità prova 9.00 mt

Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio


Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.20	10	0.855	8.14	9.53	407.23	476.50
0.40	11	0.851	8.92	10.48	445.93	524.15
0.60	12	0.847	9.69	11.44	484.31	571.80
0.80	11	0.843	8.84	10.48	442.03	524.15
1.00	11	0.840	8.14	9.70	407.18	484.88
1.20	11	0.836	8.11	9.70	405.49	484.88
1.40	10	0.833	7.34	8.82	367.13	440.80
1.60	8	0.830	5.85	7.05	292.53	352.64
1.80	8	0.826	5.83	7.05	291.40	352.64
2.00	10	0.823	6.75	8.20	337.57	410.08
2.20	6	0.820	4.04	4.92	201.79	246.05
2.40	6	0.817	4.02	4.92	201.06	246.05
2.60	6	0.814	4.01	4.92	200.34	246.05
2.80	4	0.811	2.66	3.28	133.10	164.03
3.00	2	0.809	1.24	1.53	62.00	76.67
3.20	2	0.806	1.24	1.53	61.80	76.67
3.40	2	0.803	1.23	1.53	61.60	76.67
3.60	2	0.801	1.23	1.53	61.41	76.67
3.80	3	0.798	1.84	2.30	91.83	115.01
4.00	2	0.796	1.15	1.44	57.30	71.98
4.20	2	0.794	1.14	1.44	57.13	71.98
4.40	2	0.791	1.14	1.44	56.97	71.98
4.60	1	0.789	0.57	0.72	28.41	35.99
4.80	1	0.787	0.57	0.72	28.33	35.99
5.00	1	0.785	0.53	0.68	26.63	33.92
5.20	1	0.783	0.53	0.68	26.56	33.92
5.40	1	0.781	0.53	0.68	26.49	33.92
5.60	2	0.779	1.06	1.36	52.85	67.83
5.80	3	0.777	1.58	2.04	79.09	101.75
6.00	2	0.775	0.99	1.28	49.74	64.14
6.20	3	0.774	1.49	1.92	74.44	96.21
6.40	3	0.772	1.49	1.92	74.27	96.21
6.60	2	0.770	0.99	1.28	49.41	64.14
6.80	2	0.769	0.99	1.28	49.31	64.14
7.00	2	0.767	0.93	1.22	46.66	60.82
7.20	1	0.766	0.47	0.61	23.28	30.41
7.40	2	0.764	0.93	1.22	46.48	60.82
7.60	1	0.763	0.46	0.61	23.19	30.41
7.80	3	0.761	1.39	1.82	69.46	91.23
8.00	14	0.710	5.75	8.10	287.40	404.84
8.20	22	0.659	8.38	12.72	418.96	636.17
8.40	32	0.607	11.24	18.51	561.92	925.34
8.60	32	0.606	11.21	18.51	560.73	925.34
8.80	36	0.605	12.59	20.82	629.51	1041.01
9.00	40	0.553	12.20	22.05	610.22	1102.50

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3  
 Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Descrizione: Realizzazione Impianto fotovoltaico  
 Località: Comune di Novi Ligure

29-04-2022

Scala 1:50



**PROVA DI SISMICA PASSIVA  
A STAZIONE SINGOLA H/V**

**GEDIS Srl**  
**Novi Ligure**  
**Realizzazione impianto fotovoltaico**

**ANALISI DI MICROTREMORE AMBIENTALE A FINI STRATIGRAFICI**

**Prova H/V S1 – in prossimità della Prova penetrometrica P2**

Strumento: TRZ-0130/01-10  
 Formato dati: 16 bit  
 Fondo scala [mV]: 51  
 Inizio registrazione: 29/04/2022 09:30:30      Fine registrazione: 29/04/2022 09:46:29  
 Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN  
 Durata registrazione: 0h16'00".      Analisi effettuata sull'intera traccia.  
 Freq. campionamento: 128 Hz  
 Lunghezza finestre: 20 s  
 Tipo di lisciamento: Triangular window  
 Lisciamento: 20%

FIG. 1 - RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE




FIG. 2 - SERIE TEMPORALE H/V






FIG. 3 - SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI



### INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICO-SISMICA E STIMA PARAMETRO Vs30

FIG. 4 - H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO




Litologia presunta	Profondità alla base dello strato [m]	Spessore [m]	Vs [m/s]	Rapporto di Poisson	Densità kN/mc
Limo	6.20	6.20	230	0.4	17
Ghiaia	-	-	435	0.4	20

$$Vs_{eq}(0.0-30.0) = 367 \text{ m/s}$$



FIG. 5 - MODELLO STRATIGRAFICO-SISMICO



[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla prima di interpretare la tabella seguente].

**Picco H/V a  $9.38 \pm 4.0$  Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz).**

### Criteri per una curva H/V affidabile

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

$f_0 > 10 / L_w$	$9.38 > 0.50$	OK	
$n_c(f_0) > 200$	$9000.0 > 200$	OK	
$\sigma_A(f) < 2$ per $0.5f_0 < f < 2f_0$ se $f_0 > 0.5\text{Hz}$ $\sigma_A(f) < 3$ per $0.5f_0 < f < 2f_0$ se $f_0 < 0.5\text{Hz}$	Superato 0 volte su 451	OK	

### Criteri per un picco H/V chiaro

Esiste $f^-$ in $[f_0/4, f_0]$   $A_{H/V}(f^-) < A_0 / 2$	6.219 Hz	OK	
Esiste $f^+$ in $[f_0, 4f_0]$   $A_{H/V}(f^+) < A_0 / 2$	12.0 Hz	OK	
$A_0 > 2$	$2.72 > 2$	OK	
$f_{\text{picco}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$	$ 0.42661  < 0.05$		NO
$\sigma_f < \varepsilon(f_0)$	$3.99951 < 0.46875$		NO
$\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	$0.1896 < 1.58$	OK	

$L_w$	lunghezza della finestra
$n_w$	numero di finestre usate nell'analisi
$n_c = L_w n_w f_0$	numero di cicli significativi
$f$	frequenza attuale
$f_0$	frequenza del picco H/V
$\sigma_f$	deviazione standard della frequenza del picco H/V
$\varepsilon(f_0)$	valore di soglia per la condizione di stabilità $\sigma_f < \varepsilon(f_0)$
$A_0$	ampiezza della curva H/V alla frequenza $f_0$
$A_{H/V}(f)$	ampiezza della curva H/V alla frequenza $f$
$f^-$	frequenza tra $f_0/4$ e $f_0$ alla quale $A_{H/V}(f^-) < A_0/2$
$f^+$	frequenza tra $f_0$ e $4f_0$ alla quale $A_{H/V}(f^+) < A_0/2$
$\sigma_A(f)$	deviazione standard di $A_{H/V}(f)$ , $\sigma_A(f)$ è il fattore per il quale la curva $A_{H/V}(f)$ media deve essere moltiplicata o divisa
$\sigma_{\log H/V}(f)$	deviazione standard della funzione $\log A_{H/V}(f)$
$\theta(f_0)$	valore di soglia per la condizione di stabilità $\sigma_A(f) < \theta(f_0)$

### Valori di soglia per $\sigma_f$ e $\sigma_A(f_0)$


Intervallo di freq. [Hz]	< 0.2	0.2 – 0.5	0.5 – 1.0	1.0 – 2.0	> 2.0
$\varepsilon(f_0)$ [Hz]	$0.25 f_0$	$0.2 f_0$	$0.15 f_0$	$0.10 f_0$	$0.05 f_0$
$\theta(f_0)$ per $\sigma_A(f_0)$	3.0	2.5	2.0	1.78	1.58
$\log \theta(f_0)$ per $\sigma_{\log H/V}(f_0)$	0.48	0.40	0.30	0.25	0.20

## **TAVOLE GRAFICHE**

- Planimetria indagini
- Documentazione fotografica

Scala 1:4.000

# PLANIMETRIA INDAGINI - Scala 1:4.000



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.1: Prova penetrometrica DPSH - P1



Foto n.2: Prova penetrometrica dinamica DPSH - P2



Foto n.3: Prova penetrometrica dinamica DPSH – P2. Estrazione ultima asta: presenza di limi argillosi saturi di colore bruno rossastro con presenza di ghiaietto (saturi) (probabile matrice dello strato ghiaioso)




Foto n.4: Prova di sismica passiva H/V - S1, in prossimità della prova penetrometrica P2



Foto n.5: Prova penetrometrica DPSH - P3



Foto n.6: Foto n.3: Prova penetrometrica dinamica DPSH – P3. Estrazione ultima asta: presenza di limi argillosi di colore marrone chiaro, molto plastici, ma non saturi