

- biogas ●
- biometano ●
- eolico ●
- fotovoltaico ●
- efficienza energetica ●
- waste to chemical ●

# Relazione interferenze cavidotti – Tratto B

Progetto definitivo

Impianto eolico di “Castellana Sicula”

Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa (PA)

Località “Cozzo Bagianello”



N. REV.	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO	
a	Emissione	Serdea srl	Asja Castellana Polizzi srl	Serdea srl	IT/EOL/E-CASI/PDF/C/RT/031-a 15/11/2022 Via Ivrea, 70 - Rivoli (TO) Italia T + 39 011.9579211 F + 39 011.9579241 info@asja.energy

## INDICE


	PAGINA
1. INTRODUZIONE .....	3
2. TRATTO B – DA MASSERIA CATUSO A BIVIO CASE VECCHIE SUSAFÀ .....	4

## 1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato è riferito alla Relazione interferenze cavidotti (doc. IT/EOL/E-CASI/PDF/C/RT/028-a) e contiene le schede relative al tratto di percorso dell'elettrodotto come descritto nel seguente Capitolo 2.

## 2. TRATTO B – DA MASSERIA CATUSO A BIVIO CASE VECCHIE SUSAFA

Il tratto ha una lunghezza di circa 5,5 km e presenta quindici punti di interferenza.



*Localizzazione interferenze del Tratto B su immagine aerea tratta dal web (con linea azzurra è rappresentato il percorso del metanodotto interrato)*


ELENCO DELLE INTERFERENZE TRATTO B

NUMERAZIONE	Coord. WGS84		STRADA INTERESSATA	TIPOLOGIA DELL'INTERFERENZA	SOLUZIONE	NOTE
	long.	lat.				
LV u - k C - k -	468525	4175061	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio (pozzetti in dse tubo armco)	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 30m
@ NTER7 EREN- A	1308413	4174962	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio (pozzetti in dse tubo armco)	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 30m
@ NTER7 EREN- A	1408256	4174952	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	METANODOTTO	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità dal metanodotto da concordare con azienda proprietaria	Lunghezza trivellazione TOC = 40m
@ NTER7 EREN- A	1308183	4174968	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 35m
@ NTER7 EREN- A	1608037	4175035	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 35m
@ NTER7 EREN- A	1707846	4175020	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 30m
@ NTER7 EREN- A	1807701	4175054	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio con canale in cemento	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 35m (oppure sovrappassare)
@ NTER7 EREN- A	1907634	4175172	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio (pozzetti in dse tubo armco)	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 35m
@ NTER7 EREN- A	2007625	4175106	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio (pozzetti in dse tubo armco)	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 40m
@ NTER7 EREN- A	2107648	4174707	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio con canale in cemento	Sottopassaggio con soletta di protezione e ricostruzione manufatto	Lunghezza soletta = 4 m Profondità 2.5 m
@ NTER7 EREN- A	2207562	4174500	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 35m
@ NTER7 EREN- A	2307401	4174464	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 35m
@ NTER7 EREN- A	2407244	4174337	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	Attraversamento impluvio (pozzetto e canale in cemento ponticello)	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 55m
@ NTER7 EREN- A	2505838	4173450	se Catuso Bivio Case Vec	Attraversamento impluvio (canale in cemento ponticello)	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità di 2 m dal manufatto esistente	Lunghezza trivellazione TOC = 55m
@ NTER7 EREN- A	2605524	4173215	RURALE Case Catuso Bivio Case Vecchie Susafa	METANODOTTO	Sottopassaggio con tecnologia TOC ad una profondità dal metanodotto da concordare con azienda proprietaria	Lunghezza trivellazione TOC = 40m

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
12	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 12: Foto 1*




*Interferenza 12: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
13	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 13: Foto 1*




*Interferenza 13: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
14	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Metanodotto	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*



*Interferenza 14: Foto 1*




*Interferenza 14: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
15	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*



*Interferenza 15: Foto 1*




*Interferenza 15: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
16	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*



*Interferenza 16: Foto 1*




*Interferenza 16: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
17	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1




*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 17: Foto 1*




*Interferenza 17: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
18	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 18: Foto 1*




*Interferenza 18: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
19	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 19: Foto 1*




*Interferenza 19: Foto 2*


N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
20	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 20: Foto 1*




*Interferenza 20: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
21	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 2



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 21: Foto 1*




*Interferenza 21: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
22	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 22: Foto 1*




*Interferenza 22: Foto 1*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
23	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1




*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 23: Foto 1*




*Interferenza 23: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
24	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*



*Interferenza 24: Foto 1*




*Interferenza 24: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
25	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Attraversamento impluvio	Tipologia 1



*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*




*Interferenza 25: Foto 1*




*Interferenza 25: Foto 2*

N° INT.	STRADA INTERESSATA	INTERFERENZA	SOLUZIONE
26	RURALE: C. Catuso-Bivio C.V. Susafa	Metanodotto	Tipologia 1




*Immagine tratta dal web*



*Stralcio Cartografia Tecnica Regionale*



*Interferenza 26: Foto 1 (Cabina metanodotto a circa 200 m dall'interferenza)*



*Interferenza 26: Planimetria percorso metanodotto su immagine aerea tratta dal web*

