



# Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-AS - ACQUA SURRISCALDATA Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 01/12/2021	111.963.518	19.ASIS 1-P1VD	POMPA SOMMERSA N° 1 VASCA DRENI	20	VERIFICA POMPA STILLICIDI N° 1 VASCA DRENI ISOLA TERMICA N°1 (28 T8)	0:00				
* 01/12/2021	111.963.526	19.ASIS 1-P2VD	POMPA SOMMERSA N° 2 VASCA DRENI	20	VERIFICA POMPA STILLICIDI N° 2 VASCA DRENI - ISOLA TERMICA 1 (28T8)	0:00				
* 02/12/2021	111.963.549	19.ASIS4	ISOLA 4	20	PIANO DI VERIFICA E CONTROLLO MENSILE UPS ISOLA TERMICA N° 4	0:00				
* 02/12/2021	111.963.561	19.ASIS6	ISOLA 6	20	PIANO DI VERIFICA E CONTROLLO MENSILE UPS ISOLA TERMICA N° 6	0:00				
* 02/12/2021	111.963.572	19.ASIS7	ISOLA 7	30	PIANO DI VERIFICA E CONTROLLO MENSILE UPS ISOLA TERMICA N° 7	0:00				
* 02/12/2021	111.963.584	19.ASIS8	ISOLA 8	10	PIANO DI VERIFICA E CONTROLLO MENSILE UPS ISOLA TERMICA N° 8	0:00				
* 02/12/2021	111.963.598	19.ASIS9	ISOLA 9	10	PIANO DI VERIFICA E CONTROLLO MENSILE UPS ISOLA TERMICA N° 9	0:00				
* 04/12/2021	111.963.510	19.ASH-DLO	LAVAOCCHI - ZONA COLLETTORI DISTRIBUZIONE ASH PIANO STRADA	10	VERIFICA LAVAOCCHI - ZONA COLLETTORI ASH	0:00				
* 04/12/2021	112.129.592	19.ASIS3	ISOLA 3	0	POSIZIONE % VALVOLA REGOLATRICE ISOLA 3 INATTENDIBILE A MONITOR , OPERATORE TERMOVENTILAZIONE HA RESETTATO QUADRO CON ESITO NEGATIVO	0:00				
* 05/12/2021	112.129.610	19.ASTVS1	SFERA TECNOLOGICO	0	coibentare colonna livellostati e trasmettitori di livello su sfera tecnologico.	0:00				
* 09/12/2021	112.129.753	19.AST-R24	RETE 24	0	Tubazioni che perdono	0:00				
* 09/12/2021	112.129.806	19.AST-R24	RETE 24	0	Perdite su tubazione R24, utenza tecnologico da gall. 0406 a 0024	0:00				
* 09/12/2021	112.129.807	19.AST-R24	RETE 24	0	Perdite su tubazione R24, utenza tecnologico da gall. 0406 a 0024	0:00				
* 09/12/2021	112.129.808	19.AST-R24	RETE 24	0	Perdite su tubazione R24, utenza tecnologico da gall. 0406 a 0024	0:00				
* 10/12/2021	112.129.906	19.ASR-R27	RETE 27	0	RETE ASH 27 TRA GALL.20/18 E 36/18: Assenza di parziali tratti di coibentazioni a seguito eliminazione perdite	0:00				
* 10/12/2021	112.129.915	19.AST-R22	RETE 22	0	Piantone di supporto rete 22 piegato di fronte ingresso MP sotto il tunnel	0:00				
* 11/12/2021	112.129.920	19.ASR-R25	RETE 25	0	Perdita AS RETE 25 - Gall. 3822 - ID: C281 - AS R25 R G DN 150	0:00				
* 12/12/2021	112.129.941	19.ASR-R46	RETE 46	0	Perdita AS - Prototypes col. 1622 sottotetto - ID:C 260 - AS R46 R P L DN 200	0:00				
* 12/12/2021	112.129.942	19.ASR-R46	RETE 46	0	Perdita AS - Prototypes col. 1622 sottotetto - ID:C 260 - AS R46 R P L DN 200	0:00				
* 12/12/2021	112.129.943	19.ASR-R46	RETE 46	0	Perdita AS - Prototypes col. 1622 sottotetto - ID:C 260 - AS R46 R P L DN 200	0:00				



# Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-AS - ACQUA SURRISCALDATA Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 13/12/2021	112.129.953	19.ASR-R25	RETE 25	0	Tubazione che perde	0:00				
* 13/12/2021	112.129.959	19.ASR-R25	RETE 25	0	Tubazione che perde	0:00				
* 13/12/2021	112.129.960	19.ASR-R25	RETE 25	0	Tubazione che perde	0:00				
* 14/12/2021	112.130.040	19.ASR-R46	RETE 46	0	Manometro che perde ASH	0:00				
* 14/12/2021	112.130.156	19.ASR-R46	RETE 46	0	RETE 46 IN GALLERIA AL MONTANTE 37 RISCONTRATO MANOMETRO CON VETRO ROTTO E PERDITA ABBONDANTE DA RICCIO	0:00				
* 15/12/2021	112.130.272	19.ASR-R25	RETE 25	0	Perdita AS RETE 25 - Gall. 3822 - ID: C281 - AS R25 R P DN 150	0:00				
* 15/12/2021	112.130.273	19.ASR-R25	RETE 25	0	Perdita AS RETE 25 - Gall. 3822 - ID: C281 - AS R25 R P DN 150	0:00				
* 16/12/2021	112.140.728	19.ASR-R46	RETE 46	0	RETE 46 ACQUA SURRISCALDATA RETE APAI RISCONTRATO PERDITA IN OFFICINA 63 MECCANICA 3 COLONNA 2858 ID: NA - AS R46 R P L DN 100	0:00				
* 16/12/2021	112.140.729	19.ASR-R27	RETE 27	0	Perdita AS - RISCONTRATO PERDITA SU STACCO RETE SALONI IN TRAVERSA 1 CORRIDOIO VICINO NS. CENTRALINA ATTUALMENTA MESSO BIDONE - ID: NA - AS R27 R P L DN 100	0:00				
* 20/12/2021	112.140.922	19.ASR-R27	RETE 27	0	PERDITA AS - RETE 27 RISCONTRATO PERDITA SU 2 SALDATURE ALLA COLONNA 94-04 - ID : C050 - AS R27 R G L DN 50	0:00				
* 20/12/2021	112.140.923	19.ASR-R27	RETE 27	0	PERDITA AS - RETE 27 RISCONTRATO PERDITA SU 2 SALDATURE ALLA COLONNA 94-04 - ID : C050 - AS R27 R G L DN 50	0:00				
* 20/12/2021	112.140.924	19.ASIS4-V	VALVOLE	0	ISOLA 4 - RISCONTRATO MALFUNZIONAMENTO SU VALVOLA REGOLATRICE.	0:00				
* 22/12/2021	112.141.032	19.AST-R22	RETE 22	0	Piantone di supporto rete 22 piegato di fronte ingresso MP sotto il tunnel	0:00				
* 22/12/2021	112.141.033	19.AST-R22	RETE 22	0	Piantone di supporto rete 22 piegato di fronte ingresso MP sotto il tunnel	0:00				
* 27/12/2021	112.141.131	19.ASR-R43	RETE 43	0	Perdita AS RETE 43 COLONNA 10000 MECCANICA 1 OFFICINA 74 RETE APAI - ID:NA1 - AS R43 R G L DN 100	0:00				
* 27/12/2021	112.141.132	19.ASR-R43	RETE 43	0	ESEGUIRE SCOIBENTAZIONE PER Perdita AS RETE 43 COLONNA 10000 MECCANICA 1 OFFICINA 74 RETE APAI - ID:NA1 - AS R43 R G L DN 100	0:00				
* 27/12/2021	112.141.133	19.ASR-R43	RETE 43	0	ESEGUIRE RICOIBENTAZIONE PER Perdita AS RETE 43 COLONNA 10000 MECCANICA 1 OFFICINA 74 RETE APAI - ID:NA1 - AS R43 R G L DN 100	0:00				
* 27/12/2021	112.141.159	19.AST-R24	RETE 24	0	Perdite su tubazione R24, utenza tecnologico da gall. 0406 a 0024	0:00				
* 27/12/2021	112.141.171	19.ASR-R46	RETE 46	0	Perdita AS - Prototypes col. 1622 sottotetto - ID:C 260 - AS R46 R P L DN 200	0:00				



## Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-AS - ACQUA SURRISCALDATA Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 28/12/2021	111.963.538	19.ASIS3	ISOLA 3	20	PIANO DI VERIFICA E CONTROLLO MENSILE UPS ISOLA TERMICA N°3	0:00				
* 28/12/2021	112.146.497	19.ASR-R43	RETE 43	0	PERDITA AS - RETE 43 MECCANICA 1 OFFICINA 74 COLONNA 100-00 PERDITA SU SLITTA LATO MURO - ID : NA 1 - AS R43 R G L DN 40Tra col. 94 00 e 92 00 n° 2 perditeTra col. 86 00 e 84 00 n° 1 perditaTra col. 74 00 e 72 00 n° 1 perdita	0:00				
* 29/12/2021	112.146.499	19.ASR-R25	RETE 25	0	COPIOSA PERDITA AS RETE 25 - Gall. 3810 - ID: C045 - AS R25 R G DN 150	0:00				
* 29/12/2021	112.146.500	19.ASR-R25	RETE 25	0	ESEGUIRE SCOIBENTAZIONE PER COPIOSA PERDITA AS RETE 25 - Gall. 3810 - ID: C045 - AS R25 R G DN 150	0:00				
* 29/12/2021	112.146.501	19.ASR-R25	RETE 25	0	ESEGUIRE RICOIBENTAZIONE PER COPIOSA PERDITA AS RETE 25 - Gall. 3810 - ID: C045 - AS R25 R G DN 150	0:00				
* 30/12/2021	112.149.553	19.ASR-R21	RETE 21	0	PERDITA AS - RETE 21 CARROZZERIA COLONNA 22-20 PERDITA SU STACCO APAI - ID : NA 1 - AS R21 R G L DN 80	0:00				
* 30/12/2021	112.149.554	19.ASR-R21	RETE 21	0	PERDITA AS - RETE 21 CARROZZERIA COLONNA 22-20 PERDITA SU STACCO APAI - ID : NA 1 - AS R21 R G L DN 80	0:00				

**Firma**