



# Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-CMP - CENTRALE MEDIA PRESSIONE

Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 01/12/2021	111.973.591	19.A51-CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE	280	PULIZIE CIVILI AREE FENICE:- CMP- UFFICI FENICE- MENSA-SHOW ROOM	0:00				
* 01/12/2021	111.958.807	19.CMPC1	CALDAIA 1 - Idrotermici	350	Verifica PLC di regolazione caldaia	0:00				
* 01/12/2021	111.958.809	19.CMPC1RILGAS	CERNTRALINA RILIEVO FUGHE GAS METANO C1MP	10	Verifica funz. centralina rilev. fughe gas metano	0:00				
* 01/12/2021	111.958.816	19.CMPC1SME	SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI CALDAIA 1	70	LINEARITA'	0:00				
* 01/12/2021	111.958.834	19.CMPC3RILGAS	CERNTRALINA RILIEVO FUGHE GAS METANO C3MP	10	Verifica funz. centralina rilev. fughe gas metano	0:00				
* 01/12/2021	111.958.841	19.CMPC3SME	SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI CALDAIA 3	70	LINEARITA'	0:00				
* 01/12/2021	111.958.734	19.CMPC4RILGAS	CERNTRALINA RILIEVO FUGHE GAS METANO C4MP	10	Verifica funz. centralina rilev. fughe gas metano	0:00				
* 01/12/2021	111.958.730	19.CMPC4SME	SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI CALDAIA 4	70	LINEARITA'	0:00				
* 01/12/2021	111.958.719	19.CMPC5D	CALDAIA 5 - Demont	350	Verifica PLC di regolazione caldaia	0:00				
* 01/12/2021	111.958.857	19.CMPC5DSME	SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI CALDAIA 5	70	LINEARITA'	0:00				
* 01/12/2021	111.958.859	19.CMPC5RILGAS	CERNTRALINA RILIEVO FUGHE GAS METANO C5MP	10	Verifica funz. centralina rilev. fughe gas metano	0:00				
* 01/12/2021	111.959.114	19.CMP-DLO	LAVAOCCHI - DEGASATORE E CALDAIE MP	10	VERIFICA MENSILE LAVAOCCHI - DEGASATORE E CALDAIE MP QUOTA +5 M	0:00				
* 02/12/2021	112.129.299	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	0	eliminazione perdita su collettore acqua industriale raffreddamenti in zonacaldaia 2 quota 0.( esegue personale d'esercizio )	0:00				
* 02/12/2021	111.959.130	19.SHOWROOM_CTV	CTV SHOWROOM FENICE	10	Verifiche programmate CTV/CTA	0:00				
* 03/12/2021	111.958.831	19.CMPC3	CALDAIA 3 - Demont	120	MANTENIMENTO VISUAL MANAGEMENT	0:00				
* 03/12/2021	111.959.078	19.CMPCT-SPN	SALA POMPE ALIMENTO CMP QUOTA -5	10	MANTENIMENTO VISUAL MANAGEMENT	0:00				
* 03/12/2021	111.958.761	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	40	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - Sostituzione delle batterie tampone dei PLC SIEMENS Caldaie MP	0:00				
* 03/12/2021	111.958.899	19.CMPCT-COND	RACCOLTA CONDENSE B3 - B4	10	MANTENIMENTO VISUAL MANAGEMENT	0:00				
* 04/12/2021	112.129.591	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	0	PLAFONIERA DA SOSTITUIRE ZONA T/A 2 QUOTA 0 VICINO DEPURATORE OLIO	0:00				
* 06/12/2021	112.129.640	19.CMPC4	CALDAIA 4 - Demont	0	SI RISCONTRA SEGNALE SU STRUMENTO O2 CELLA SCARICA SU CALDAIA 4	0:00				



# Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-CMP - CENTRALE MEDIA PRESSIONE

Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 09/12/2021	112.129.746	19.CTMP-DEG	DEGASATORI	0	scarsa illuminazione zona valvole vapore degasante - valvole B3-B4 piano degasatori cmp	0:00				
* 09/12/2021	111.958.725	19.CMPC5_INVERTER_1	INVERTER MOTORE VENTILATORE CALDAIA NR. 5 CMP	10	MANUTENZIONE INVERTER	0:00				
* 09/12/2021	111.958.723	19.CMPC5_INVERTER_2	INVERTER MOTORE VENTILATORE CALDAIA NR. 5 CMP	10	MANUTENZIONE INVERTER	0:00				
* 10/12/2021	111.958.715	19.CMPC5D	CALDAIA 5 - Demont	120	MANTENIMENTO VISUAL MANAGEMENT	0:00				
* 10/12/2021	111.958.772	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	910	VERIFICA VISIVA MENSILE ESTINTORI PRESENTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA'	0:00				
* 10/12/2021	112.129.813	19.CMPC3	CALDAIA 3 - Demont	0	LAMPADA LIVELLO VISIVO CALDAIA 3 BRUCIATA.	0:00				
* 11/12/2021	112.129.932	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	0	ESEGUIRE PONTEGGIO SU VALVOLA ALIMENTO E VALVOLA STOP CALDAIA 2 CMP	0:00				
* 14/12/2021	112.130.017	19.CMPC3VE	VENTILATORE ARIA PREMENTE - CALDAIA 3 MP	0	Inverter guasto	0:00				
* 14/12/2021	112.130.155	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	0	PARCO TUBI: pulizia area per cantiere tri-generazione.	0:00				
* 15/12/2021	111.958.803	19.CMPC1	CALDAIA 1 - Idrotermici	90	MANTENIMENTO VISUAL MANAGEMENT	0:00				
* 15/12/2021	111.958.788	19.CMPAS	ASCENSORE MEDIA PRESSIONE	10	CMPAS-MP MECCANICA ASCENSORE elettrico a funi	0:00				
* 16/12/2021	112.130.283	19.CMPC4	CALDAIA 4 - Demont	0	PERDITA DA TUBAZIONE (BUCATA) ATTEMPERAMENTO VAPORE SH	0:00				
* 16/12/2021	112.130.298	19.CMPC5DRGM	RAMPA METANO CALDAIA 5CMP-D	0	Caldaia in blocco	0:00				
* 16/12/2021	112.140.725	19.CMPC5DRPGR	RIDUTTORE PRESSIONE GAS METANO	0	SI RICHIEDE COIBENTAZIONE PROVVISORIA VALVOLE RIDUTTRICI GAS CALDAIA 5 SU RAMPA ESTERNA	0:00				
* 17/12/2021	112.140.738	19.CMPC3BB	BRUCIATORE B	0	Valvola di sfiato linea pilota bruciatore "B" bloccata in chiusura con bruciatore spento.	0:00				
* 17/12/2021	112.140.808	19.CMPC3	CALDAIA 3 - Demont	0	SOSTITUZIONE FUSIBILI DI ALIMENTAZIONE SOFT-STARTER ABB VENTILATORE ARIA COMBURENTE CMP3	0:00				
* 17/12/2021	112.140.811	19.CMPC5D	CALDAIA 5 - Demont	0	LAMPADA BRUCIATA SU LIVELLO VISIVO C.C. CALDAIA 5	0:00				
* 20/12/2021	111.959.066	19.CMPCTSC8	SCAMBIATORE 8 ACQUA SH/VAPORE 4,5 bar	10	Piano annuale di verifica su scambiatore 8 in CMP	0:00				
* 20/12/2021	112.140.897	19.CMPC3	CALDAIA 3 - Demont	0	Valvola intercetto gas generale su rampa metano caldaia 3 MP resta aperta con caldaia ferma.	0:00				
* 20/12/2021	112.140.898	19.CMPC5D	CALDAIA 5 - Demont	0	Schermo Touch screen bordo quadro caldaia 5 MP nel cambio pagina è molto lento,impiega circa 10-15 minuti nella commutazione.	0:00				



## Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-CMP - CENTRALE MEDIA PRESSIONE

Stato: E

Data richiesta	ODM	Macchina	Descrizione	Piano	Descrizione	Tempo Prev.	Tempo Eff.	Data manut. eseguita	OK / KO	Firma operatore
* 27/12/2021	112.141.174	19.CMPC5_INVERTER_1	INVERTER MOTORE VENTILATORE CALDAIA NR. 5 CMP	0	Fitri su quadro inverter "A" comando ventilatore molto sporchi	0:00				
* 28/12/2021	112.145.781	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	0	alimentatore plotter secondo piano guasto	0:00				
* 28/12/2021	112.146.488	19.CMPCTPAL3	E/P ALIMENTO N°3	0	surriscaldamento cuscinetto pompa lato mandata e conseguente olio di lubrificazione deteriorato.	0:00				
* 29/12/2021	112.149.358	19.CMPC3VE	VENTILATORE ARIA PREMENTE - CALDAIA 3 MP	0	ripristinare fusibili come in origine su soft-start ventilatore permente aria caldaia mp3	0:00				
* 29/12/2021	112.149.360	19.CMP	CENTRALE MEDIA PRESSIONE - ASSET GENERICO	0	scarsa illuminazione passggio pedonale sotto pipe-track zona esterna tra parete posteriore edificio media pressione e serbatoi stoccaggio demi/depu causa neon esausti e plafoniere da sostituire.	0:00				
* 30/12/2021	112.149.563	19.CMPCTTA3	TURBOALTERNATORE N° 3 MP	0	lin sala controllo CMP il sistema di controllo della turbina non aggiorna gli eventi (allarmi - trend - cambiamenti di stato - ecc.)	0:00				
* 31/12/2021	112.149.572	19.CMPC4	CALDAIA 4 - Demont	0	Anomalia flussostati aria comburente nella fase di accensione in modalita normale della caldaia n°3 cmp.	0:00				

**Firma**