



Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-CAP - CENTRALE ALTA PRESSIONE

Stato: E

| Data richiesta | ODM | Macchina | Descrizione | Piano | Descrizione | Tempo Prev. | Tempo Eff. | Data manut. eseguita | OK / KO | Firma operatore |
|----------------|-------------|----------------|---|-------|--|-------------|------------|----------------------|---------|-----------------|
| * 01/12/2021 | 111.973.590 | 19.A51-CAP | CENTRALE ALTA PRESSIONE | 280 | PULIZIE CIVILI AREE FENICE:- CAP- TAP- MAGAZZINO- BOX IMPRESE | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.312 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 350 | Verifica PLC di regolazione caldaia | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.338 | 19.CAPC3RILGAS | CERNTRALINA RILIEVO FUGHE GAS METANO C3AP | 10 | Verifica funz. centralina rilev. fughe gas metano | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.345 | 19.CAPC3SME | SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI CALDAIA 3 | 70 | LINEARITA' | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.351 | 19.CAPCTPA1 | E/P ALIMENTO N°1 | 40 | MANUTENZIONE PREDITTIVA Elett. POMPE CENTRIFUGHE - E/P ALIMENTO N° 1 | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.352 | 19.CAPCTPA3 | E/P ALIMENTO N°3 | 50 | VERIFICHE E MANUT. ORDINARIA POMPE CENTRIFUGHE - E/P ALIMENTO N°3 | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.354 | 19.CAPCTPA3 | E/P ALIMENTO N°3 | 70 | MANUTENZIONE PREDITTIVA Elett. POMPE CENTRIFUGHE - E/P ALIMENTO N°3 | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.355 | 19.CAPCTPA4 | E/P ALIMENTO N°4 | 40 | VERIFICHE E MANUT. ORDINARIA POMPE CENTRIFUGHE - E/P ALIMENTO N°4 | 0:00 | | | | |
| * 01/12/2021 | 111.963.358 | 19.CAPCTPA5 | E/P ALIMENTO N°5 | 40 | VERIFICHE E MANUT. ORDINARIA POMPE CENTRIFUGHE - E/P ALIMENTO N°5 | 0:00 | | | | |
| * 02/12/2021 | 112.129.357 | 19.CAPCTPC4 | E/P RILANCIO CONDENSE A DEGASATORI N°4 | 0 | SI RICHIEDE IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO CASSETTO QUADRO COMANDO E/P 4 RILANCIO CONDENSE A.P. (INTERVENTO GIA' ESEGUITO DA ELETTRICISTI DI TURNO) | 0:00 | | | | |
| * 06/12/2021 | 111.963.422 | 19.CAP-DLO1 | LAVAOCCHI - DEGASATORE AP QUOTA 0 M | 10 | VERIFICA MENSILE LAVAOCCHI - DEGASATORE AP QUOTA 0 M | 0:00 | | | | |
| * 06/12/2021 | 111.963.432 | 19.CAP-DLO2 | LAVAOCCHI - CALDAIA AP QUOTA 0 M | 10 | VERIFICA MENSILE LAVAOCCHI - CALDAIA AP QUOTA 0 M | 0:00 | | | | |
| * 07/12/2021 | 112.129.734 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | Taratura analizzatore ossigeno caldaia 3AP Linea fumi AT1432A | 0:00 | | | | |
| * 08/12/2021 | 111.963.293 | 19.CAP | CENTRALE DI ALTA PRESSIONE - ASSET GENERICO | 910 | VERIFICA VISIVA MENSILE ESTINTORI PRESENTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' | 0:00 | | | | |
| * 08/12/2021 | 112.129.741 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | Controllo funzionamento valvola di regolazione FV1460 metano tori | 0:00 | | | | |
| * 10/12/2021 | 112.129.914 | 19.CAPCTTA3 | TURBOALTERNATORE N° 3 AP | 0 | Taratura valvola di sfioro circuito olio lubrificazione e regolazione turboalternatore n°3 cap. | 0:00 | | | | |
| * 12/12/2021 | 112.129.947 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | CELLA O2 RICIRCOLO FUMI CALDAIA 3 CAP ESAURITA. | 0:00 | | | | |
| * 12/12/2021 | 112.129.948 | 19.CAPCTPA6 | E/P ALIMENTO N°6 | 0 | MANCANZA CONSENSO DEGASATORI SU INTERRUOTORE COMANDO E/P N° 6 ALIMENTO CAP. | 0:00 | | | | |
| * 12/12/2021 | 112.129.949 | 19.CAPCTPA6 | E/P ALIMENTO N°6 | 0 | IL CONTATTO DI FINECORSO VALVOLA ASP. APERTA SU E/P N°6 NON DA IL CONSENSO DI APERTURA VALVOLA. | 0:00 | | | | |
| * 12/12/2021 | 112.129.950 | 19.CAPCTPA7 | E/P ALIMENTO N°7 | 0 | INTERRUPTORE E/P N°7 CAP. IN CABINA CE1 NON CHIUDE. | 0:00 | | | | |



Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-CAP - CENTRALE ALTA PRESSIONE

Stato: E

| Data richiesta | ODM | Macchina | Descrizione | Piano | Descrizione | Tempo Prev. | Tempo Eff. | Data manut. eseguita | OK / KO | Firma operatore |
|----------------|-------------|----------------|--|-------|--|-------------|------------|----------------------|---------|-----------------|
| * 12/12/2021 | 112.129.952 | 19.CAP | CENTRALE DI ALTA PRESSIONE - ASSET GENERICO | 0 | Neon bruciati nei servizi igienici cap | 0:00 | | | | |
| * 13/12/2021 | 112.130.004 | 19.CAPCT | CICLO TERMICO | 0 | Neon bruciati zona pompe alimento n° 6 - 7 cap | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 111.963.303 | 19.CAPAS | ASCENSORE CENTRALE ALTA PRESSIONE | 10 | MANUTENZIONE MECCANICA ASCENSORE elettrico a funi | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 111.963.305 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 200 | Verifiche con generatore in marcia per avviamento stagionale | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 111.963.382 | 19.CAPCTPI1 | E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°1 | 20 | VERIFICHE E MANUT. ORDINARIA POMPE CENTRIFUGHE - E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 111.963.384 | 19.CAPCTPI1 | E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°1 | 40 | MANUTENZIONE PREDITTIVA Elett. POMPE CENTRIFUGHE - E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°1 | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 111.963.385 | 19.CAPCTPI2 | E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°2 | 20 | VERIFICHE E MANUT. ORDINARIA POMPE CENTRIFUGHE - E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°2 | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 111.963.387 | 19.CAPCTPI2 | E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°2 | 40 | MANUTENZIONE PREDITTIVA Elett. POMPE CENTRIFUGHE - E/P INTEGRAZIONE ACQUA DESILICATA A DEGASATORI N°2 | 0:00 | | | | |
| * 15/12/2021 | 112.130.276 | 19.CAPCTPF2 | E/P FLASH RECUPERO CONDENSE N°2 | 0 | PROBABILE ANOMALIA LIVELLO STATO BARIOTTO FLASH CONDENSE TURBINE CAP , LE POMPE SI AVVIANO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ALTO LIVELLO MA SI FERMANO SUBITO SENZA SCARICARE LA CONDENSE | 0:00 | | | | |
| * 16/12/2021 | 112.130.279 | 19.CAPCTTA4 | TURBOALTERNATORE N° 4 AP | 0 | RIPRISTINO SCATTO TERMICO LUCI LOCALI TURBINE C.A.P. | 0:00 | | | | |
| * 16/12/2021 | 112.130.281 | 19.CAPC3RA | RISCALDATORE ARIA | 0 | CONTROLLARE PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE ARIA TURBINETTA RA CALDAIA 3 CAP | 0:00 | | | | |
| * 17/12/2021 | 112.140.739 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | Regolazione aria/ metano molto nervosa con emissioni al limite. | 0:00 | | | | |
| * 17/12/2021 | 112.140.823 | 19.CAP | CENTRALE DI ALTA PRESSIONE - ASSET GENERICO | 0 | NEON BRUCIATI IN SALA CONTROLLO QUADRI T/A 4 A QUOTA -5 | 0:00 | | | | |
| * 21/12/2021 | 112.140.940 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | Analisi fumi combusti : prescrizione AIA | 0:00 | | | | |
| * 22/12/2021 | 112.141.000 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | Verifica taratura valvole di sicurezza caldaia 3 AP con martinetto idraulico | 0:00 | | | | |
| * 22/12/2021 | 112.141.044 | 19.CAPCTCO1202 | COLLETTORI VAPORE 12 MPA 2 | 0 | sostituzione valvola drenaggio motorizzata - biffy - in quanto spaccata su corpo valvola nel collettore n° 2. | 0:00 | | | | |
| * 22/12/2021 | 112.141.046 | 19.CAPCTCO1202 | COLLETTORI VAPORE 12 MPA 2 | 0 | scoibentazione per ricerca perdita su stacco flangione d'ispezione del collettore n°1 | 0:00 | | | | |
| * 27/12/2021 | 112.141.173 | 19.CAPC3 | CALDAIA 3 - Ansaldo | 0 | Caldaia in presa di carico con un bruciatore acceso e regolazione in man. Aria/metano, se non si modifica la regolazione in auto, all'accensione del secondo bruciatore la portata metano raddoppia. | 0:00 | | | | |



Stampa Ordini di Manutenzione

13/04/2022

StODM

Del

Da Data: 01/12/2021

A Data: 31/12/2021

Sito: 19 - MIRAFIORI TORINO

Collocazione: 19.A51-CAP - CENTRALE ALTA PRESSIONE

Stato: E

StODM

Legenda: * Ordine di manutenzione scaduto alla data odierna

Firma

Pagina 3 di 3