




UCP_Aree Umide


Componenti Culturali

UCP_Rete dei Tratturi

UCP_Paesaggi rurali

UCP_Fascia di rispetto - Rete dei Tratturi






LEGENDA PAI

Mosaicatura ISPRA - Aree Pericolosita Idraulica P1 Mosaicatura ISPRA - Aree Pericolosita Idraulica P2

Mosaicatura ISPRA - Aree Pericolosita Idraulica P3

Mosaicatura ISPRA - Aree Rischio Frana PAI




Bosco di querce caducifoglie

Bosco di specie igrofile

Brughiere e cespuglieti

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado



— ITINERARIO DI PROGETTO

CANTIERE OPERATIVO / AREA TECNICA

☐ SIMBOLO VIADOTTI [SIMBOLO GALLERIE

LEGENDA DI CANTIERE

ARRE DI STOCCAGGIO

--- VIABILITA DI CANTIERE

SCHEDA SINTETICA

Emissione

REV. DESCRIZIONE


CAMPO BASE

CANTIERE OPERATIVO 1 (CO1)	
	1
PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vico del Gargano
LOCALIZZAZIONE	KM 0+060
SUPERFICIE	2500 mq
DESTINAZIONE PRG	Nessuna indicazione
PRESENZA DI VINCOLI	D.Lgs 42/2004, Art. 142, lett.g) e d); Area IBA
USO DEL SUOLO	Boschi misti a prevalenza di latifoglie; Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pendenza
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie



07/2022 E.Santucci E. Bartolocci N.Granieri

DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO



ANALISI DEI VINCOLI E DELLE TUTELE