

**E78 GROSSETO - FANO**  
**Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45) –**  
**Palazzo del Pero – Completamento**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**FI 509**

**ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

<p><b>IL GEOLOGO</b></p> <p><i>Dott. Geol. Marco Leonardi</i> Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1541</p>	<p><b>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</b></p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 35111</p>	<p><b>PROGETTAZIONE ATI:</b> (Mandataria)</p> <p><b>GPI INGEGNERIA</b> <i>GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</i></p>
<p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b></p> <p><i>Arch. Santo Salvatore Vermiglio</i> Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270</p>	<p><i>Ing. Moreno Panfilì</i> Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><b>MORENO PANFILI</b> SECTORE CIVILE E AMBIENTALE SECTORE INDUSTRIALE SECTORE DELL'INFORMAZIONE</p>	<p>(Mandante)</p> <p><b>cooprogetti</b></p> <p><b>engeko</b></p> <p><b>AIM</b> <i>Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</i></p>
<p><b>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p><i>Ing. Francesco Pisani</i></p>	<p><i>Ing. Matteo Boradugo</i> Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A</p>	<p>(Mandante)</p>
<p><b>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</b></p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>	<p><i>Ing. Giuseppe Resta</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p><b>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12):</b></p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035</p>

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

Impatto acustico

Schede censimento recettori

<b>CODICE PROGETTO</b>		<b>NOME FILE</b>		<b>REVISIONE</b>	<b>SCALA</b>
PROGETTO                      LIV.PROG    ANNO <b>DPFI509</b> <b>D</b> <b>22</b>		<b>T00AM10AMBRE03_B</b>		<b>B</b>	-
<b>CODICE ELAB.</b>		<b>T00AM10AMBRE03</b>			
<b>D</b>					
<b>C</b>					
<b>B</b>	Emissione	Febbraio '22	Ghirelli	Panfilì	Guiducci
<b>A</b>	Emissione	Maggio '22	Ghirelli	Panfilì	Guiducci
<b>REV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>REDATTO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>

INDICE

1. SCHEDA RECETTORI..... 2

**1. SCHEDA RECETTORI**

Nota :Le cordineta dei punti sono in EPSG:3003- MONTE MARIO / ITALY ZONE 1

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R13	1728121	4813903	Sud-Ovest	Edificio Abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STR C1 (<150M)	65/55	Tipologia villa Medicea. Traffico bretella Arezzo-A1
R4	1727849	4815673	Nord e Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55			
R5	1727363	4815695	Sud	Edificio abitativo con due piani più seminterrato		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Serie di edifici, Capotesta, Vicino linea ferroviaria
R6	1727555	4815606	Sud-Ovest	Edificio Abitativo appena ristrutturato		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC1	65/55	Uso abitativo

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R7	1727546	4815579	Nord-Ovest e Ovest	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC1	65/55	
R8 (RUM 01)	1727554	4815530	Tutte tranne il Nord	Edificio laboratorio produzione mobili e design		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC1	65/55	Recettore misurato
R9	1727711	4815329	Ovest	Edificio non visibile da Google Earth				IV	65/55	FSA	70/60	Edificio non raggiungibile da viabilità, recintato con vegetazione che copre completamente la vista
R10	1727957	4814570	Ovest	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC1	65/55	

Ricevitore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R11	1727704	4814534	Ovest	Baracche di un piano, tetto che copre insieme di container e casette legno		1		IV	65/55	FSA	70/60	Sorgente di rumore più prossima linea ferroviaria
R12	1728005	4814291	Ovest	Edificio abitativo		2	Muratura/Buono	IV	65/55	STRC1	65/55	
R14	1727937	4813773	Est	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	Forte rumore linea ferroviaria
R15	1728166	4813729	Ovest	Edificio abitativo		2		IV	65/55	FSB	65/55	Forte rumore linea ferroviaria

Ricevitore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R16	1728208	4813673	Ovest e Sud-Est	La facciata ovest dell'edificio viene esposta dall'opera principale, invece quella sud-est degli allacciamenti - Abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB	65/55	Forte rumore linea ferroviaria
R17	1728227	4813468	3 su 4	Tutte le facciate tranne quella Est - Abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRC1	70/60	Forte rumore linea ferroviaria
R18	1728301	4813513	3 su 4	Tutte le facciate tranne quella Est - Abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRC1	65/55	Forte rumore linea ferroviaria
R19 (RUM 02)	1728937	4811842	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	V	70/60	STRB; STRC1	65/55	Recettore misurato

Ricevitore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R20	1729114	4811950	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	V	70/60	STRB	65/55	
R21	1729739	4812412	Sud	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	
R22	1729976	4812595	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Vicinanze ferrovia
R23	1730132	4812719	Ovest	Edificio abitativo		2/3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	Vicinanze Ferrovia, parte 2 piani, parte 3 piani

Ricevitore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R24	1730176	4812692	Est	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	Livello strada attuale circa 1 metro più alta piano campagna edificio
R25	1730167	4812432	Est	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Serie di edifici, Parte Piano terra attività commerciali/direzionali
R26	1730228	4812265	Est	Edificio abitativo		4+soffitte	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Plurifamiliare
R27	1730280	4812171	Est	Edificio abitativo		2+1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Presenta piano seminterrato

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R28	1730524	4811713	Est	Edificio abitativo		2+1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Presenta piano seminterrato
R29	1730585	4811596	Est	Edificio abitativo		1+1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Presenta piano seminterrato
R30 (RUM 04)	1730620	4811463	Est	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC2	65/55	Recettore misurato
R31	1730687	4811352	Sud e Sud-Ovest	Chiesa		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Edificio chiesa isolato

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R32	1730503	4811183	Nord e Nord-Est	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50			
R33	1730435	4811456	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STRC2	65/55	Ex convento plurifamiliare
R34	1730204	4812800	Est e Ovest	Edificio abitativo		1	Tufo/Buono	IV	65/55	FSA	70/60	Capanno in tufo agricolo ristrutturato, alle spalle ha terrapieno (circa 1,5 metri) in direzione nuova viabilità che unitamente all'orografia lo rende non visibile dalla ferrovia e dalla nuova viabilità

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R35	1730103	4812942	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Un piano fuori terra ed uno solo parzialmente seminterrato
R36	1730467	4813085	Sud e Sud-Est	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	
R37 (RUM 05)	1730744	4813189	Nord-Ovest	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Recettore misurato
R38	1730503	4812964	Nord	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	Di fronte al fabbricato la conformazione del terreno crea una ripa di circa 3,5 metri che protegge il fabbricato dal rumore della ferrovia e della nuova viabilità, ferrovia più vicina

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R39	1730842	4813239	Tutte tranne Est	La facciata nord dell'edificio viene esposta dall'opera principale, invece quella sud-ovest dagli allacciamenti, Abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Parzialmente restaurato, non accessibile lato sud ovest, visibile da fessura su cancello
R40	1730835	4813313	Nord-Ovest	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	
R41	1730792	4813398	Est	Edificio abitativo		3 + soffitta	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	
R42	1731017	4813473	Est	Edificio non visibile chiaramente		1?		IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Su parco privato recintato, nessuno presente

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R43	1731063	4813651	Est	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	
R44	1731052	4813868	Tutti i lati	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	
R45 (RUM 06)	1731132	4813964	Tutti i lati	Tutti i lati		2+soffitta	Muratura/Buono	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Recettore misurato, in fase di ristrutturazione
R46	1731179	4813806	Tutti i lati	Abitativo in gran parte abbandonato		Da 4 a 2	Muratura/Buono	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Segue andamento terreno, da 4 a 2 piani. Ferrovia B

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R47	1731306	4813875	Tutti i lati	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	
R48	1731186	4814081	Sud	Edificio misto		2 + soffitta	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Piano primo abitativo abbandonato, piano terra bar/pasticceria
R49	1731444	4814396	Est	Edificio misto		3 + soffitta	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Plurifamiliare, piano terra ristorante
R50	1731411	4813919	Nord-Ovest	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Più vicina superstrada

Ricevitore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R51	1731540	4814476	Nord-Ovest	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55			
R52	1731566	4814647	Ovest	Edificio abitativo		4	Muratura/Ottimo	IV	65/55			
R59	1732145	4814850	Est	Edificio abitativo		4	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB	65/55	
R60	1732229	4814763	Tutti i lati	Edificio abitativo + b&b		2+1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	Presenta una "torretta" centrale

Ricevitore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R61	1732021	4814641	Sud	Edificio Abitativo Plurifamiliare		4	Muratura/Ottimo	III	60/50	FSA	70/60	Sorgente di rumore più prossima linea ferroviaria
R62	1731916	4814549	Sud	Edificio Abitativo Plurifamiliare		4	Muratura/Ottimo	III	60/50	FSA; STRB	70/60	Sorgente di rumore più prossima linea ferroviaria
R63	1731815	4814460	Sud	Edificio Abitativo Unifamiliare		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Sorgente di rumore più prossima linea ferroviaria
R64	1731756	4814416	Sud	Edificio Abitativo Unifamiliare		3	Muratura/Buono	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Tre piani verso ferrovia e lati corti, due lungo viabilità esistente. Ferrovia A

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R65	1732021	4814530	Tutti i lati	Edificio abitativo Bifamiliare		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	
R66	1732079	4814487	Tutti i lati	Edificio abitativo Bifamiliare		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	
R67	1732066	4814448	Tutti i lati	Edificio abitativo villa		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Accesso al parco privato non consentito
R68	1732330	4814338	Tutti i lati	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STRB	65/55	Edificio a schiera

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R69	1732356	4814372	Tutti i lati	Edificio abitativo		3+1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Presenta piano seminterrato
R70 (RUM 07)	1732666	4814739	Nord-Est	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STRB	65/55	Recettore misurato
R71	1732687	4814472	Est	Edificio abitativo		2 3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Porzione a 2 e porzione a 3 piani, presenta terrapieno su cui passa strada di circa 4 metri
R72	1732758	4814476	Ovest	Edificio abitativo più locale parrucchiera dismesso		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Capotesta edificio a schiera

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R73 (RUM 08)	1732775	4814398	Nord-Est			3		IV	65/55	STRB	65/55	Recettore misurato
R74	1733041	4814364	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Buono	IV	65/55	STRB	65/55	Capotesta edificio a schiera
R75	1732995	4814261	Nord	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Serie di edifici, strada attuale corre a circa 4m sopra piano campagna edificio
R76	1733094	4814260	Sud	Edificio abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Plurifamiliare, strada attuale corre a circa 4m sopra piano campagna edificio

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R77	1733134	4814191	Nord	Edificio abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Quadrifamiliare
R86	1730021	4811494	Est	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	VI	70/70			
R87	1728608	4811429	Nord	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Interna a parco privato non accessibile, fiancheggia E78
R89	1729396	4811835	Tutti i lati	Abitativo /agricolo		1	Muratura/Buono	III	60/50	STRB; STRC2	65/55	Annesso agricolo usato come appoggio per vivere area verde

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R90	1728578	4812039	Est	Edificio Abitativo		2,3	Muratura/Buono	V	70/60	FSA	70/60	Ferrovia più vicina, parte a due piani parte a tre piani
R91	1730380	4811219	Nord	Edificio Abitativo		2	Muratura/Buono	III	60/50			
R92	1730032	4812681	Est	Edificio Abitativo + b&b		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	IM 1 est
R93	1729885	4812521	Est	Edificio Abitativo		1	Muratura/Buono	IV	65/55	STRB	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R94	1729554	4812271	Tutti i lati	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	V	70/60	STRB	65/55	Lato nord non raggiungibile oscurato fabbrica
R95	1729681	4812336	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/Buono	V	70/60	STRB	65/55	IM1 sud
R96	1730102	4811983	Ovest	Edificio Abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	Uno dei piani e leggermente seminterrato, sorgente di rumore più prossima linea ferroviaria
R98	1728004	4815457	Sud	Edificio Abitativo non abitato/Abbandonato		2	Muratura/Buono	IV	65/55			Sorgente di rumore più prossima linea ferroviaria

Figura 1.1 Scheda recettori residenziali.

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P1	1732746	4814780	Nord-Ovest	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Supermercato Esselunga
P2	1733041	4814190	Nord	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Niccheri Tito S.R.L. Impresa di costruzioni
P3	1733017	4814160	Nord	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STRB	65/55	Mugnaini Moto Officina per la riparazione di moto
P4	1731859	4814519	Sud	Edificio Commerciale		3	Muratura/Ottimo	III	60/50	FSA; STRB	70/60	Menchetti Mario Spedizione marittima

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P5	1731941	4814383	Nord e Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Eni Benzinaio
P6	1732038	4814303	Nord	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Esso Benzinaio
P7	1732683	4814939	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA	70/60	G.S. Olmoponte Arezzo A.S.D. Club di calcio
P8	1731896	4814081	Nord	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Complesso di edifici che ospitano: la sede di M.N.G. S.R.L. Quality Food S.R.L. Magazzino all'ingrosso. Arezzo Padel Club Club sportivo.

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P9	1731716	4814065	Nord	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRB	65/55	Macelleria Pollo S.Marco
P10	1731593	4814325	Nord e Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRB	70/60	
P11	1731546	4814276	Nord e Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRB	70/60	ASD Sottosopra Circo
P12	1731434	4814215	Nord e Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRB	70/60	Complesso di edifici che ospitano: Arredamenti Caneschi S.R.L. Negozio di mobili. Autofficina C.L. Di Caroti E Laurenti Snc. Luiber S.R.L. Negozio di accessori di moda Color Service S.R.L.

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P13	1731359	4814177	Nord e Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRB	70/60	Complesso di edifici che ospitano: G.S. Acque S.R.L. Azienda per la fornitura di acqua. A.B.C. Centro Motoricambi. La Cameretta + Le Matrimoniali. TAVANTI ARREDA.
P14	1731309	4814141	Nord e Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRB	70/60	Complesso di edifici che ospitano: Pomodoro Rosso - Pizzeria Autofficina. Arcauto - Fornitore di propano. Vestri Cioccolateria s.r.l. - Bar cioccolateria. Panificio F.lli Ciardi di Luca Ciardi & C.
P15	1731013	4813816	Tutti i lati	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Outlet Di Qualita - Negozio di abbigliamento
P16	1729988	4812608	Sud	Edificio Commerciale		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Samarcanda Di Rogjalli Daniela - Negozio di forniture ippiche


Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P17	1730589	4813181	Sud	Edificio Commerciale		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Autoservice - Meccanico e assistenza automobili
P18	1730132	4812632	Est	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Prestige - Discoteca
P19	1729516	4812321	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	VI	70/70	STRB	65/55	Sim Green S.r.l. - Centro di riciclaggio
P20	1729436	4812281	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	VI	70/70	STRB	65/55	C.M.I. S.r.l. - Produttore

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P21	1729327	4812240	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	VI	70/70	STRB	65/55	MAGAZZINO PRADA SAN ZENO 3 - Grande magazzino
P22	1729452	4812122	Nord e Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	V	70/60	STRC1; STRC2	65/55	Società Agricola Frutta E Fiori - Negozio di frutta e verdura
P23	1729244	4812152	Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Chimera Motor Service S.r.l. - Rivenditore di auto usate
P24	1729188	4812134	Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB	65/55	Novart S.p.A. - Gioielleria

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P25	1729060	4811995	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	VI	70/70	STRB	65/55	Treemme - Orafo
P26	1728966	4811927	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB; STRC2	65/55	Complesso di edifici che ospitano: Citis Arcobaleno s.r.l. Rivendita>Showroom - Negozio di forniture idrauliche. Etruria Caravan S.r.l. - Officina di riparazione camper.
P27	1728894	4811888	Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRB; STRC2	65/55	Complesso di edifici che ospitano: Blu Fast Snc - Negozio di abiti da lavoro/riparazione camper. Aretina Tende di Bernardini M. & C. snc - Fabbricazione e vendita tende. Presslab Records / Beone's - Bar.
P28	1730713	4813278	Sud	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC2	65/55	Complesso di edifici che ospitano: Centro Commerciale Unieuro - Negozio di elettronica S.G.M. Distribuzione S.R.L. - Negozio di elettrodomestici

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P29	1728896	4812024	Sud e Ovest	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	VI	70/70	FSB; STRC2	65/55	
P30	1728851	4812116	Ovest	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	VI	70/70	FSB; STRC2	65/55	
P31	1730016	4812650	Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Ortofrutta Alimentari - Negozio di alimentari
P32	1728193	4812565	Est	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	VI	70/70	FSB; STRC2	65/55	Aisa Impianti Spa - Ambiente e risorse naturali rinnovabili

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P33	1728570	4811994	Est	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRC2	70/60	Luzzi Gruppi Elettrogeni - Servizi per le imprese
P34	1728285	4812854	Est	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRC2	70/60	Safimet S.p.A. - Lavorazione metalli
P35	1728054	4813516	Est	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	V	70/60	FSA; STRC2	70/60	
P36	1728288	4813632	Ovest	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRC2	65/55	Agricola Aretina snc - Fattoria

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P37	1727261	4815320	Tutti i lati	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB; STRC2	65/55	Q8 - Benzinaio
P38	1729400	4811831	Nord e Est	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC1	65/55	Selleria Musciotto - Corner shop Arezzo Equestrian
P39	1730097	4812363	Ovest e Est	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA; STRB	70/60	Edilizia Meucci - Ditta specializzata in pavimentazioni
P40	1730224	4812261	Ovest e Est	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			L'Amo Cucina di Mare - Ristorante di pesce

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P41	1730682	4811581	Ovest	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Ristorante kilometro zero - Ristorante
P42	1730552	4811486	Sud	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	STRC1	65/55	Ca De Cartocci - Appartamento vacanze
P43	1730689	4811369	Est	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Doga's Bar - Bar
P44	1730164	4811181	Nord	Edificio Commerciale		2	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSB	65/55	Galeotti Ferro Metalli (S.R.L.) - Servizio di raccolta rifiuti

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P45	1730592	4811023	Est	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	IV	65/55			Eni - Benzinaio
P46	1728813	4812357	Ovest	Edificio Commerciale		3	Muratura/Ottimo	VI	70/70	FSB; STRC1	65/55	
P47	1728819	4812198	Ovest	Edificio Commerciale		1	Muratura/Ottimo	VI	70/70	FSB; STRC1	65/55	

Figura 1.2 Scheda recettori produttivi.