



Con il coordinamento di:



Novara Vercelli Valsesia

REPORT MONITORAGGIO FALDA 2021

Polo S. Martino di Trecate (NO)

Titolo:

PUNTI DI MONITORAGGIO FALDA E RISULTATI ANALITICI - ANNO 2021

N° Elaborato:

B21/009/03

Scala:

Grafica

Emissione	Revisione	Emesso:	Verificato:	Approvato:
Data:	n°	Data:		
08 Marzo 2022		M.Magri	M.Motta	M.Carmine

IL PRESENTE ELABORATO È DI PROPRIETÀ DELLA BETA S.R.L. È PERTANTO PROTETTA, A TERMINI DI LEGGE, OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI ESSO EFFETTUATA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE



Beta S.r.l.
Tecnologie di Bonifica e Monitoraggio
www.betabonifiche.com

Certificato ISO 14001:2015 RINA n. EMS-6774/S

Certificato ISO 9001:2015 Apave Certification Italia n. SC 07-1373 Rev. 08

Uffici di Progettazione: Corte degli Arrotini, 1 28100 NOVARA Tel. 0321/499488 Fax 0321/520037 e-mail: novara@betabonifiche.com
Sede Operativa: Via Segre, 6 20098 Sesto Ulderiano di S. Giuliano Mil.se (MI) Tel. 02/9880762 Fax 02/98281628 e-mail: milano@betabonifiche.com

Nome identificativo	Composti determinati	Concentrazioni rilevate
B8	Arsenico Idrocarburi totali	Mar '21 Dic '21 21.8 79 547 228

I risultati in rosso, espressi in µg/l, corrispondono a concentrazioni superiori alle CSC riportate nel D.L.vo 152/06.

LEGENDA

- PUNTI DI MONITORAGGIO PRIMA FALDA
- PUNTI DI MONITORAGGIO VALLE BARRIERA
- MONITORAGGIO PIEZOMETRICO IN CONTINUO
- ◆ PUNTI DI MONITORAGGIO FALDA PROFONDA

LEGENDA PERIMETRAZIONE AZIENDE

- SARPOM S.r.l.
- italiana petroli
- ENI S.p.A.
- BIRLA CARBON ITALY S.r.l.
- TAMOIL ITALIA S.p.A.

