

**E 78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA
Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest -
Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)**

PROGETTO DEFINITIVO

AN 245

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

<p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p> <p><i>Ing. Moreno Panfilì</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. David Cremonesi</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1762</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria)</p> <p>GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</p> <p>cooprogetti</p> <p>engeko</p> <p>AIM Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</p>
<p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Geol. Salvatore Marino</i></p> <p>Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069</p>	<p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12):</p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035</p>
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Ing. Vincenzo Catone</i></p>		
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>		

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Analisi ambientale

Rumore






Schede censimento recettori



CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.PROG	ANNO	T00IA08AMBRE03A		
D T A N 2 4 5	D	2 2	CODICE ELAB. T 0 0 I A 0 8 A M B R E 0 3	A	-
D					
C					
B					
A	Emissione		Ottobre '22	Buongarzone	Signorelli
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO
					APPROVATO

INDICE

1. SCHEDA CENSIMENTO RECETTORI 2

1. **SCHEDA CENSIMENTO RECETTORI**

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R1	283598	4834958	Est	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	
R2	283639	4834981	Est	Capanno		1	Rudere	II	55/45	-	-	
R3	283667	4835018	Sud-Est	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Buono	II	55/45	-	-	
R4	283684	4835041	Est	Capanno		1	Rudere	II	55/45	-	-	
R5	283840	4835161	Sud; Est	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R6	283890	4835192	Sud, Est, Ovest	Edificio non residenziale		1	Rudere	II	55/45	STR C1	65/55	
R7	283907	4835202	Sud, Est, Ovest	Edificio Abitativo		3	Muratura/Buono	II	55/45	STR C1	65/55	
R8	284063	4835239	Est	Edificio Abitativo		1	Muratura/Buono	II	55/45	STR C1	65/55	
R9	284168	4835346	Est	Edificio di culto		1	Muratura/Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R10	284187	4835361	Est	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R11	284204	4835382	Nord-Est	Capanno agricolo		1	Rudere	II	55/45	STR C1	65/55	
R12	284106	4835427	Sud	Capanno agricolo		1	Rudere	II	55/45	STR C1	65/55	
R13	284092	4835522	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Buono	II	55/45	STR C1	65/55	
R14	284086	4835547	Sud	Capanno agricolo		1	Rudere	II	55/45	STR C1	65/55	
R15	284524	4835449	Nord	-	Non raggiungibile Strada privata	-	-	II	55/45	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R16	284527	4835439	Nord	-	Non raggiungibile Strada privata	-	-	II	55/45	STR C1	65/55	
R17	284535	4835738	Sud	Edificio abbandonato		2	Rudere	III	60/50	STR C1	65/55	
R18	284599	4835669	Sud	Edificio Abitativo		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R19	284648	4835675	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R20	284656	4835677	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R21	284663	4835677	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R22	284668	4835679	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R23	284673	4835680	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R24	284680	4835682	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R25	284699	4835691	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R26	284704	4835694	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R27	284709	4835698	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R28	284714	4835702	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R29	284719	4835707	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R30	284723	4835711	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R31	284770	4835701	Sud, Nord	Capanno agricolo		1	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R32	284778	4835720	Sud, Nord	-		2	-	III	60/50	STR C1	65/55	
R33	284788	4835725	Sud, Nord	-		2	-	III	60/50	STR C1	65/55	
R34	284790	4835685	Sud, Nord	Edificio misto		2	Muratura/ Buono	III	60/50	STR C1	65/55	
R35	284786	4835668	Sud, Nord	Capanno		1	Rudere	III	60/50	STR C1	65/55	Non significativi

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R36	284861	4835680	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R37	284877	4835604	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R38	284886	4835692	Sud	Edificio Abbandonato		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R39	284910	4835704	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R40	285335	4835641	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R41	285339	4835487	Nord	Edificio non residenziale		1	Muratura/Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R42	285326	4835464	Nord	Edificio Abitativo		2	Muratura/Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R43	285572	4835644	Sud	Edificio misto		2	Muratura/Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R44	285561	4835624	Sud	Capanno		1	Muratura/Buono	II	55/45	STR C1	65/55	
R45	285557	4835617	Sud	Capanno		1	Muratura/Buono	II	55/45	STR C1	65/55	





Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R46	285770	4835859	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R47	286197	4835942	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R48	286197	4835942	Nord, Sud	Edificio Abitativo		1	Muratura/ Buono	II	55/45	STR C1	65/55	
R49	286189	4835929	Nord	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R50	286281	4835859	Nord	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R51	286270	4836062	Nord, Sud	Edificio Abitativo		1	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R52	286266	4836079	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R53	286235	4836117	Nord, Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Buono	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R54	286757	4835955	Nord	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
R55	287050	4836169	Nord, Sud	Capanno		1	-	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	Non significativi

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R56	287057	4836198	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R57	287097	4836191	Nord	-	-	1	-	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R58	287082	4836172	Nord	Capanno		1	Muratura/Buono	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R59	287089	4836214	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R60	287112	4836218	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R61	287137	4836206	Sud	Edificio Abitativo		1	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
R62	284957	4835719	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R63	284982	4835728	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R64	285027	4835745	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R65	285044	4835753	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R66	285104	4835744	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	STR C1	65/55	
R67	285135	4835788	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R68	285156	4835800	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R69	285189	4835806	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R70	285230	4835806	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R71	285258	4835812	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R72	285280	4835821	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R73	285304	4835830	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R74	285336	4835265	Sud	Edificio Abitativo		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	
R75	285324	4835857	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R76	285346	4835855	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R77	285370	4835867	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R78	285388	4835877	Sud	Edificio Abitativo		3	Muratura/ Ottimo	III	60/50	-	-	
R79	285703	4835949	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	V	70/60	STR C1	65/55	
R80	285784	4835982	Sud	Edificio Abitativo		1	Muratura/ Ottimo	V	70/60	FSB_CB (SP73BIS)	65/55	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
R81	285601	4835931	Sud, Nord	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	V	70/60	-	-	
P82	286146.82	4836317.91	Sud	Edificio Abitativo	-	-	-	II	55/45	-	-	
P83	286161.38	4836357.33	Sud	Edificio Abitativo	-	-	-	II	55/45	-	-	
P84	286265.70	4836376.51	Sud	Edificio Abitativo		2	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	
P85	286544.05	4836475.39	Sud	Edificio		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P86	286503.84	4836471.77	Sud	Edificio		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	
P87	287632.11	4836387.13	Nord	Edificio		3	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P88	287610.08	4836369.33	Nord	Edificio		1	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P89	287632.13	4836371.51	Nord	Edificio		3	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P90	287290.47	4836533.46	Sud	-	-	-	-	II	55/45	-	-	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P1	283649	4835585	Est	Edificio non residenziale		3	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	
P2	283676	4834950	Est	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	-	-	
P3	283951	4835282	Sud-Est	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
P4	285590	4835585	Nord	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
P5	285634	4835561	Nord	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	Non Significativi

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P6	285625	4835545	Nord	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
P7	285645	4835497	Nord	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	Non significativi
P8	286087	4836020	Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P9	286196	4835860	Nord	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	II	55/45	STR C1	65/55	
P10	286269	4836148	Sud	Edificio misto		1	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P11	286285	4836151	Sud	Edificio misto		1	Muratura/ Ottimo	IV	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P12	286801	4836221	Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P13	286780	4836269	Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P14	286822	4836267	Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P15	286911	4836254	Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	65/55	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	

Ricettore	X	Y	Facciata esposta all'opera di progetto	Descrizione	Immagine	N° Piani	Tipologia /stato edificio	Classe Acustica	Valore limite classe (D/N)	Limite esercizio	Valore limite esercizio (D/N)	Note
P16	285572	4835920	Nord, Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	70/60	-	-	
P17	285676	4835948	Nord, Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	70/60	-	-	
P18	285807	4835988	Nord, Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	70/60	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P19	285833	4836033	Nord, Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	70/60	FSA_CB (SP73BIS)	70/60	
P20	285738	4835970	Sud	Capannone		1	Muratura/ Ottimo	V	70/60	STR C1	65/55	