



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)



COMUNE DI DELICETO (FG)

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO NELLA LOCALITA' "TAMERICETO" DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 46.010,25 KWp e MASSIMA IN IMMISIONE IN AC PARI A 35.000 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

ELABORATO N. T07	NOME ELABORATO: Rendering fotografici su immagini reali ad alta definizione	SCALA -
-------------------------	--	----------------

COMMITTENTE

SR TARANTO SRL
VIA LARGO GUIDO DONEGANI,2
20121 - MILANO
P.IVA 10706720967

**FIRMA E TIMBRO
IL TECNICO**

Dr. Luca Boursier

**PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO**



Via Athena,29
Cap 84047 Capaccio Paestum
P.Iva 04596750655
Ing. Giovanni Marsicano


SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

Aggiornamenti	N°	Data	Cod. Stmg	Nome File	Eseguito da	Approvato da
	Rev 1	APRILE 2023	202000228	IT_CST_T07	Dr. Luca Boursier	Ing. Giovanni Marsicano

RELAZIONI PERCETTIVE TRA L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E I BENI ARCHITETTONICI TUTELATI E ALLE SEGNALAZIONI ARCHITETTONICHE INDIVIDUATE IN RELAZIONE AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA.

Si riportano di seguito i rendering fotografici relativi alla verifica percettiva effettuata, riguardante le interferenze dell'impianto fotovoltaico e i beni architettonici tutelati nel raggio di interesse.

Sulla tavola della visibilità sono indicati i coni ottici da cui è stata effettuata la foto. Nelle viste in cui l'area dell'impianto di progetto è visibile, è stata effettuata verifica con fotoinserimento.



PIANTA DEI CON OTTICI



V1-VISTA RAVVICINATA CAMPO 1



V2-VISTA RAVVICINATA CAMPO 2



V3-VISTA RAVVICINATA CAMPO 3



V4-FOTO DA BENE 1-CAMPI NON VISIBILI



V5-VISTA DAI BENI 2 E 3-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO



V6- VISTA DAI BENI 33 E 34-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO



V8-VISTA DAL BENE 37-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO



V9 VISTA DAL BENE 38-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO



V10- VISTA DAL BENE 4-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO




V11- VISTA DAL BENE 5-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO



V14-VISTA DAL TRATTURO-SP110-VERIFICA CON FOTOINSERIMENTO

Si riportano di seguito alcune foto in riferimento alla sottostazione di utenza, in relazione ai beni architettonici presenti nell'area in esame.



PIANTA DEI CON OTTICI _SOTTOSTAZIONE DI UTENZA



V1-VISTA DAI BENI 22-23



V2-VISTA DAI BENI 25-30



V3-VISTA DAI BENI 31-32-19-28