

RFV

DESCRIZIONE

ANAS S.p.A.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)
VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

PROGETTO ESECUTIVO

GE265





TECHINT





VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	PROGETTISTA SPECIALISTA	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Fabrizio CARDONE	Ing. Alessandro RODINO	Ing. Francesco CARNEVALE	Dott. Domenico TRIMBOLI

STUDI, INDAGINI E RELAZIONI SPECIALISTICHE

Indagini eseguite nella Perizia di Variante Galleria Felettino III - Stratigrafie dei sondaggi geognostici integrativi - Prove martinetti piatti sul rivestimento della galleria

CODICE PRO	DGETTO LIV. PROG. N. PROG.	NOME FILE T00GN03GETRE01_A			REVISION	JE SCALA:		
DPGE	0265 E 20	CODICE TOOGNO	3 GETRE	0 1	A	-		
С								
В								
Α	EMISSIONE A SEGUITO ISTR	UTTORIA ANAS	Ottobre 2021		-	F. Carnevale	A.	Nardi

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO





VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

IN	IDICE	Pa	g
1.	PREMESSA		1











TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

1.Premessa

La presente Relazione viene redatta nell'ambito del Contratto applicativo per la progettazione esecutiva dell'intervento S.S. 1 "Lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Aurelia (Aurelia bis), viabilità di accesso all'HUB portuale di La Spezia, interconnessione tra i caselli della A 12 e il porto di La Spezia – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - Progetto Esecutivo di Stralcio e completamento C – 3° tratto".

La relazione riporta le informazioni sulle indagini eseguite per la Perizia di Variante del

Le indagini vengono allegate nella stessa forma e con gli stessi contenuti del Progetto originario (elaborato P01GN03GEORE02A del Febbraio 2017) senza apportare variazioni ai contenuti di detto elaborato.









Compartimento della Viabilita' per la Liguria



COMUNE DELLA SPEZIA

VARIANTE ALLA SS N° 1 AURELIA (AURELIA BIS) VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 ED IL PORTO DI LA SPEZIA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 1 AURELIA - 3° LOTTO TRA FELETTINO ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE

> PROPOSTA N°2 PFRI7IA

OPERE MAGGIORI GALLERIA NATURALI GALLERIA NATURALE FELETTINO 3

NOTE GEOLOGICHE STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI INTEGRATIVI PROVE MARTINETTI PIATTI SUL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA

CODICE PROGETTO

CODICE ELABORATO

1701 P01 GN03 GEO RE02

Scala:

File: P01GN03GEORE02A.dwg

Formato: A4

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Α	Febbraio 2017	Emissione	Pontoni	Pontoni	Pontoni

L'IMPRESA:



(II Direttore Tecnico) Ing. Andrea Longo

PROGETTO ESECUTIVO:



IL PROGETTISTA









IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Francesco Picca



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lamberto Nicola Nibbi







Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000 Cert. n. 9175.GEOE IQNet Reg.n. IT-37310

Geol. Domenico Venanzini (rappresentante legale) Geol. Fabrizio Pontoni

Geol. Stefano Leoperdi Ing. Stefano Leonori Ing. Stefano Leonori

Sede legale e uffici: Via S. Pertini s/n 62029 Tolentino (MC) Tel./fax +39 0733 968606 e-mail: <u>geoequipe@geoequipe.it</u> http://www.geoequipe.it Cod.Fisc. e P.IVA 00817500432 http://www.geoequipe.it Cod.Fisc. e P.IVA 00817500432 http://www.geoequipe.it

Responsabile:

Geol. Fabrizio Pontoni



Comune di:

LA SPEZIA

Committente:



TOTO SPA – COSTRUZIONI GENERALI

Oggetto:

VIABILITA' DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI LA SPEZIA INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A12 ED IL PORTO DI LA SPEZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 1 "AURELIA" (AURELIA BIS) - 3° LOTTO TRA FELETTINO ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE

GN03-GALLERIAFELETTINOIII-RISULTATIDELL'ATTIVITA' DI RILIEVO E MONITORAGGIO E RELATIVE INTERPRETAZIONI

Elaborato:

Titolo:

F.1.A

ALL.A STRATIGRAFIE SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE MARTINETTI PIATTI

N° pagine:

1 di 59

N° commessa:

14 041

14 041 T A F1


ID elaborato:

Ediz.	Data	Motivazione	Redatto	Controllato	Approvato
Α	Feb. 2017	Prima emissione	Fabrizio Pontoni	Fabrizio Pontoni	Stefano Leonori

Committente: TOTO SPA - COSTRUZIONI GENERALI

REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI LA SPEZIA INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A12 ED IL PORTO DI LA SPEZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 1 "AURELIA" (AURELIA BIS) - 3° LOTTO TRA FELETTINO ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE

GN03 – GALLERIA FELETTINO III - RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI RILIEVO E MONITORAGGIO E RELATIVE INTERPRETAZIONI - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA – Febbraio 2017



Data: 16-25/02/2016



Certificato n° del

Committente: TOTO S.p.A. Sondaggio: F1i

Coordinate: Quota:

Perforazione: Carotaggio continuo

Riferimento: Variante SS1 - GN03

R A I metri LITIOLOGIA Campioni RP VT Prel. % 0 100 m SPT N 0 100 m N		
1. Limo sabbioso fine debolmente argillos poco umido, duro, di colore nocciola chiario. Presenti inclusi angolari (Ø max 24 m.) silitti ed arenacei. 4. Agilliti e silitti grigo-nerastre intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa di colore nocciola, con patine di ossidazione ocracee, passante da circa 13,30m a nocciola con spalmature grigiastre e verdastre. Presenti livelli arenacei intensamente alterati.		
1. Limo sabbioso fine debolmente argillos poco umido, duro, di colore nocciola chiario. Presenti inclusi angolari (Ø max 24 m.) silitti ed arenacei. 4. Agilliti e silitti grigo-nerastre intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa di colore nocciola, con patine di ossidazione ocracee, passante da circa 13,30m a nocciola con spalmature grigiastre e verdastre. Presenti livelli arenacei intensamente alterati.	$\begin{array}{c cccc} & \underline{\text{nn Test}} & \underline{\text{prove}} & RQD \% & \underline{\text{prof.}} \\ & N & \underline{\text{from}} & 0 & & 100 & \underline{\text{m}} \end{array} \qquad \qquad D E S C R I Z I O N E \qquad \qquad C$	Cass.
3 3 Argiliti e sititi grigio-nerastre intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argilioso di colore nocciola, con patine di ossidazione coracee, passante da circa 13,30m a nocciola con sparimature grigiastre e verdastre. Presenti rivelli arenacei intensamente alterati. 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
matrice limoso-argillosa di colore nocciola, con patine di ossidazione ocracee, passante da circa 13,30m a nocciola con spalmature grigiastre e verdastre. Presenti livelli arenacei intensamente alterati.		
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa di colore nocciola, con patine di ossidazione ocracee, passante da circa 13,30m a nocciola con spalmature grigiastre e verdastre. Presenti livelli arenacei	1
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.		2
17. 18. 19.		3
-	20,2	4
Argilliti e siltiti grigiastre, intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa verdastra con	Argilliti e siltiti grigiastre, intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa verdastra con spalmature grigiastre e nocciola. Presenti livelli centimetrici arenacei intensamente	5

Il Direttore Dott. Davide Cosentino



Certificato n° delCommittente: TOTO S.p.A.Sondaggio: F1iRiferimento: Variante SS1 - GN03Data: 16-25/02/2016

Coordinate: Quota:

F	Perf	orazi		Carotaggi	io contini	JO											Quota.	
_								0	TI	D A	TICD	A Tet /				11:		
	SC	ALA	1 :1:	30				<u> </u>	11		TIGR						Pagina 2/3	3
m	R n v 1	A I	metri batt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Pro 0	el. % 100	Stan	dard Penetration Te S.P.T.	st prove in foro	R(0	QD 1	% 00	prof. m	DESCRIZIONE	Cass
			27_ 28_ 29_		RIMC) Ring 30,00												Argilliti e siltiti grigiastre, intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa verdastra con spalmature grigiastre e nocciola. Presen livelli centimetrici arenacei intensamente alterati.	ti 6
			31			,						Dilatometrica						
			33															7
			34 _35_		RIMD) Rin 35,00													
			36_		RIMD) Rm 35,60													
			37_															8
			38_															
			40		RIME) R i m _{40,50}													
			41_ 42_													41,7	Argilliti a ciltiti grigiastra intensamenta	
			43_									Dilatometrica					Argilliti e siltiti grigiastre intensamente alterate, frantumate, in matrice limoso-argillosa grigiastra con spalmature verdastre e giallastre.	9
			44_ > 45														Presenti livelli centimetrici arenacei intensamente alterati.	
			46_															
			47_															10
			48_ 49_									Dilatometrica						
			50_															
			51_ 52															11

Il Direttore Dott. Davide Cosentino




Certificato n° del

Committente: TOTO S.p.A. Sondaggio: F1i
Riferimento: Variante SS1 - GN03 Data: 16-25/02/2016

Coordinate: Quota:

Perforazione: Carotaggio continuo



Utilizzato carotiere doppio T6 con corona diamantata da 16,00m a 16,60m; da 25,50m a 28,10m; da 30,70m a 31,00m; da 46,70m a 47,00m; da 60,10m a 61,00m; da 64,00m a 65,00m.

Falliti n°2 tentativi di prelievo campione indisturbato Mazier a quota 19,50m e 25,50m da p.c.

Eseguite n°3 prove dilatometriche a 34,50m, 42,50m e 49,00m da p.c.

Installata tubazione inclinometrica in alluminio fino a 65,00m dal p.c.

Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile in ghisa.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.


Normativa: A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

	,									
Giorno	16/02/16	17/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	23/02/16
Ora	sera	mattina								
Livello dell'acqua (m)	7,80	12,90	3,70	10,95	8,90	11,10	10,82	12,57	7,80	12,48
Prof. perforazione(m)	16,00	16,00	27,00	27,00	37,70	37,70	40,00	40,00	46,70	46,70
Prof. rivestimento(m)	15,00	15,00	27,00	27,00	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
Giorno	23/02/16	24/02/16								
Ora	sera	sera								
Livello dell'acqua (m)	11,20	12,65								
Prof. perforazione(m)	55,00	55,00								
Prof. rivestimento(m)	54,00	54,00								

Il Direttore Dott. Davide Cosentino








Sondaggio F1i







Sondaggio F1i







Sondaggio F1i







Sondaggio F1i







Sondaggio F1i







Sondaggio F1i







Sondaggio F1i







Sondaggio F1i



Certificato n° del

Committente: TOTO S.p.A.

Riferimento: Variante SS1 - GN03

Coordinate:

Perforazione: Carotaggio continuo

Perforazi	ione:	Carotagg	io continu	JO													
SCALA	1 :1	20							TIGE		FL	4	-]	F.	<u>2i</u>	Pagina 1/2	
ø R A I	metr	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel.	% 100	Standa m	ard Penetration S.P.T.	Test	prove in foro		QD 9		prof.	DESCRIZIONE	Cass.
	- 1_	**************************************									10.10			П	0,4	Terreno vegetale limoso argilloso debolmente sabbioso, umido, di colore marrone scuro.	
	3_		A) Rim < 3,60 4,00	4.5											1,8	Limo da debolmente argilloso ad argilloso, debolmente sabbioso, duro, poco umido, di colore marrone scuro e grigiastro, con abbondanti patine di ossidazione ocracee. Presenti intercalazioni sabbiose millimetriche.	1
	4_ 5_		1) SPT < 5,00					5,0	8-15-19	34						Livelli centimetrici di limo sabbioso debolmente argilloso, umido, da molto consistente a duro, di colore marrone e marrone ocraceo, con clasti arenacei,	
	6_														6,7	siltitici ed argillitici, alternati a livelli di arenaria a struttura granulare fine, di colore marrone passante a grigiastra, molto alterata, con abbondanti patine di	
	* 7_ 8_		B) Rim < 7,70 8,00													ossidazione ocracee, poco cementata, a luoghi con debole stratificazione sub-orizzontale. Presenti clasti da millimetrici a centimetrici di siltite grigiastra, dura.	2
	9_		2) SPT < ^{10,00}					10,0	18-27-32	59						Argilla limosa a luoghi limo argilloso debolmente sabbioso, da molto consistente a dura, da poco umida ad umida, di colore marrone-grigiastro con	
	11_		2) 561 \ 10,45													patine giallastre ed ocracee, con abbondanti clasti di origine argillitica e marnosa, a luoghi debolmente cementati, di colore nerastro-grigiastro, da angolari	,
	12_ 13_															a sub-angolari (Ø max 3cm). Presenti livelli di ghiaia media, di origine argillitica e marnosa, in matrice limosa argillosa, poco umida, molto addensata.	3
	14_		C) Rim < ^{14,00}												14,6		
	15 __		3) SPT < 15,00 15,45					15,0	15-23-27	50						Argillite a struttura compatta, di colore grigiastro, intensamente alterata, con patine di ossidazione ocracee, poco cementata, con abbondante matrice	
	<u>_</u> 17_										Dilatometrica	1				limosa argillosa a luoghi debolmente sabbiosa, umida, di colore grigio scuro. Presenti livelli di ghiaia medio-fine passante da circa 26,00m a ghiaia	4
	18_ 19_		D) Rim < 18,00 18,40													media, di origine argillitica, molto addensata, caratterizzata da clasti sub-angolari e sub-arrotondati, in abbondante matrice argillosa limosa, a luoghi limo-argilloso sabbiosa, grigio	
	20		4) SPT < ^{20,00} 20,45					20,0	23-39-45	84						scuro, umida, con patine di ossidazione ocraceo-giallastre (Ø max 3-4cm).	
	21_		E) Rim < 22,10														5
	23_										Dilatometrica						
	24					ШШ				Ш			Ш	Ш			

Il Direttore Dott. Davide Cosentino



Perforazione: Carotaggio continuo

Certificato n° del	
Committente: TOTO S.p.A.	Sondaggio: F2i
Riferimento: Variante SS1 - GN03	Data: 02-09/03/2016
Coordinate:	Quota:

SCALA	1 :120				TIGE		ΊA	- F	<u>2i</u>	Pagina 2/2	
$\begin{bmatrix} \emptyset & R & A \\ mm & v & r & s \end{bmatrix}$ I	metri batt. LITOLOGIA	Campioni RP	VT Prel	% Stand 100 m	dard Penetration 7 S.P.T.	N fo	, 1	.QD %	prof. m	DESCRIZIONE	Cass.
	25 1	5) SPT < 25,00 25,45		25,0	19-37-41	78				Argillite a struttura compatta, di colore grigiastro, intensamente alterata, con patine di ossidazione ocracee, poco cementata, con abbondante matrice limosa argillosa a luoghi debolmente sabbiosa, umida, di colore grigio scuro.	5
	27 28 29 29	F) Rim < 27,00 27,40								Presenti livelli di ghiaia medio-fine passante da circa 26,00m a ghiaia media, di origine argillitica, molto addensata, caratterizzata da clasti sub-angolari e sub-arrotondati, in abbondante matrice argillosa limosa, a luoghi limo-argilloso sabbiosa, grigio scuro, umida, con patine di ossidazione ocraceo-giallastre (Ø max 3-4cm).	6
	30 J 31 J 32 J 33 J 34 J 35 J	G) Rim < 32,00 32,30 H) Rim < 35,00 45,000								Argillite a struttura compatta, di colore grigiastro, frantumata in clasti e ciottoli	7
101	36 37 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	35,40							36,0 37,0 40,0	grigiastio, iralitumata in casti e ciottoli da sub-angolari a sub-arrotondati (Ø max 7-8cm). Presenti abbondanti vene di calcite di spessore millimetrico. Ghiaia di origine argillitica di colore grigiastro, in abbondante matrice limosa argillosa, a luoghi sabbiosa, di colore grigiastro-marrone, con patine di ossidazione ocracee, umida, molto addensata, alternata a livelli centimetrici di limo argilloso sabbioso di colore grigiastro passante a marrone. Presenti livelli di sabbia fine limosa, cementata, di colore marrone-rossastro.	8

Utilizzato carotiere doppio T6 con corona diamantata da 36,00m a 37,00m.

Eseguite n°2 prove dilatometriche a 17,50m e 23,00m da p.c.

Installata tubazione inclinometrica in alluminio fino a 40,00m dal p.c.

Installato chiusino metallico con lucchetto.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

Tamoro doi involto doll do	qua mon con	o dona po	no aziono					
Giorno	02/03/16	03/03/16	03/03/16	04/03/16	07/03/16	09/03/16		
Ora	sera	mattina	sera	mattina	mattina	mattina		
Livello dell'acqua (m)	11,10	11,48	assente	assente	3,62	16,36		
Prof. perforazione(m)	14,00	14,00	25,00	25,00	32,00	38,00		
Prof. rivestimento(m)	12,00	12,00	24,00	24,00	30,00	37,50		

Il Direttore Dott. Davide Cosentino







Sondaggio F2i







Sondaggio F2i







Sondaggio F2i







Sondaggio F2i







Sondaggio F2i







Quota:



Certificato n° delCommittente: TOTO S.p.A.Sondaggio: F2pRiferimento: Variante SS1 - GN03Data: 10-11/03/2016

Perforazione: Distruzione di nucleo

Coordinate:

SCALA 1:185		<u>STRA</u>	TIGRAFIA -	F2p	Pagina 1/1
mm R A Pz metri LITOLOGIA	Campioni RP VT	Prel. % Sta 0 100 m	ndard Penetration Test RQD % prof. S.P.T. N 0 100 m	DESCRIZION	E Cass.
1			30.0	Distruzione di nucleo.	

Installato piezometro Tubo Aperto da 2" con il seguente schema: da 0,00m a 15,00m tubo chiuso; da 15,00m a 30,00m tubo finestrato.

Installato chiusino metallico con lucchetto.

Letture piezometriche: 11/03/2016 (sera) livello H2O 4,45m da p.c.; 12/03/2016 (mattina) livello H2O 10,56m da p.c. Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977

Il Direttore Dott. Davide Cosentino









Certificato n° 216/15 del 08/05/2015	Verbale di accettazione n° 12/15 del 08/05/2015
Committente: TOTO S.p.a.	Sondaggio: F03i
Riferimento: Variante SS1, Lotto 3 (SP)	Data: 18-20/03/2015
Coordinate:	Quota:
Perforazione: Carotaggio continuo	

SCALA 1:150	STRATIGRAFIA - F03i	Pagina 1/1	
$\begin{bmatrix} \emptyset & R & A \\ mm & v & r & s \end{bmatrix}$ I $\begin{bmatrix} metri \\ batt. \end{bmatrix}$ LITOLOGIA Campioni RP	TT $\begin{vmatrix} Prel. \% \\ 0 100 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} prove \\ in \\ for o \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} Standard Penetration Test \\ m \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} RQD \% \\ 0 100 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} prof. \\ m \end{vmatrix}$ DESCRIZ	IONE	Cass.
**************************************			П
3.5 3.2 3.2 3.25 3.25 10 4.2 1) Maz < 4.20 10 5.75	Argilla limosa, con inte sabbiose centimetriche consistente a dura, um marrone con patine di ocracee e spalmature rossastre.Inclusi spars marnosa e mrarna Ø n livelli limoso argillosi.	e, da molto nida, di colore alterazione grigiastre e i clasti di argilla	1
5.4 6.25 6.25 7.4 6.75 8.4 6.75 8.4 6.75 9.4 6.75	Argilla limosa debolme inclusi abbondanti clas Ømax 4-5 cm e argillit di ghiaia (origine argilli arenacea). Colore grigi chiaro, con spalmature ocracee, dura, umida, concrezioni carbonatic intercalazioni sabbiose	iti di arenaria e alterata in livellli tica e astro e marrone marroni e patine con abbondanti he biancastre e	2
11.4	11.5		
12_ ************************************	Ghiaia media, Ø max 3 arenacea a struttura fir nerastro, con patine di angolare a subangolar argillosa limosa, da un da sciolta a moderatar	ne, di colore alterazione, da e, in matrice nida a molto umida,	3
15	Argilla limosa debolme dura, umida, di colore patine di ossidazione o spalmature marroni.Pr decimetrici con inclusi di arenaria fine e argill biancastro. Presenti sp sabbiose centimetriche	grigiastro, con ocracee e esenti livelli clasti Ø max 2cm ite, e calcaree oarse intercalazioni	4
20	Livello alterato a grana ghiaiosa, con sparsi clascm, di origine prevale arenacea a struttura grargillitica con vene e calcite. Presente abbor argillosa limosa che di l'aumento della profon presenta da moderata poco addensato di colo marrone.	asti ciottoli Ø max entemente ranulare fine, e lasti di ndante matrice minuisce con dità.Il levello si mente addensato a	5

Utilizzato carotiere doppio e corona diamantata da 24,70m a 25,00m.

Installato tubo inclinometrico fino a fondo foro (25.00m).

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977





Sondaggio F 03i

500 10,00








Sondaggio F 03i





Sondaggio F 03i







Certificato n° 217/15 del 08/05/2015Verbale di accettazione n° 12/15 del 08/05/2015Committente: TOTO S.p.a.Sondaggio: F03pRiferimento: Variante SS1, Lotto 3 (SP)Data: 20-21/03/2015Coordinate:Quota:Perforazione: Distruzione di nucleo

SCALA 1:100		STRATI	[GRAFIA - F03 _]	Pagina 1/1
$\begin{bmatrix} \emptyset & R & A \\ mm & v & r & s \end{bmatrix} Pz \begin{bmatrix} metri \\ batt. \end{bmatrix} LITOLOGIA$	Campioni RP	VT Prel. % prove in foro	Standard Penetration Test RQD % prof. m S.P.T. N 0 100 m	DESCRIZIONE Ca
1.5 2.5 3.1 4.5 5.5 6.7 7.5 8.6 9.7 10.1 11.5 12.5 13.5 14.5 14.5			15.0	Perforazione a distruzione di nucleo da 0.00m a 15.00m dal p.c.

Installato piezometro Tubo Aperto da 3" : da 0.00m a 12.00m chiuso, da 12.00m a 15.00m finestrato; la tasca drenante con ghiaino siliceo è stata eseguita da 10.00m a 15.00m dal p.c.

Decreto di concessione n° . 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977







Sondaggio F 03p

Sondaggio: F4i



Certificato n° del Committente: TOTO S.p.A.

Riferimento: Variante SS1 - GN03 Data: 13-23/03/2016

Coordinate: Quota:

Perforazione: Carotaggio continuo

SCALA	1 :105			STI	RA	TIGR	RA	FI	١ -	. <u>I</u>	F4	<u> 4i</u>	Pagina 1/3	
ø R A I	metri LITOLOGIA	Campioni	RP VT	Prel. % 0 100	Stan	dard Penetration T S.P.T.	est N	prove in foro	RQ		o pro	of.	DESCRIZIONE	Cass.
	2-1										╅	0,4	Terreno vegetale limoso argilloso debolmente sabbioso, umido, di colore marrone. Livello Arenaria, debolmente cementata, con struttura granulare medio fine, di colore marrone chiaro e marrone scuro, a luoghi debolmente stratificata, con alternanze di livelli limoso argillosi, debolmente sabbiosi. La formazione si presenta a luoghi frantumata in clasti medio grossolani,m angolari e subangolòari, in abbondante matrice argilloso limosa, umida, di colore marrone grigistro.	1
	7	A) Rim < 5.00 5.30 1) SPT < 6.00 B) Rim < 9.10 9.50			6,0	50/9cm	Rif						Presenti abbondanti livelli decimetrici di argilla limosa debolmente sabbiosa, molto consistente a dura, di colore marrone grigiastro, con abbondanti clasti prevalentemente arenacei a luoghi siltitici, subangolari e subarrotondati, di colore marrone grigiastro, a luoghi alterati. Da 29,00m l'arenaria si presenta più cementata a struttura granulare fine, di colore marrone grigiastra e marrone rossastro, alterata con frattura suberticale a 30,70m che la pone a contatto con in calcari e argilliti sottostanti.	2
	11	1) Maz < 10,00 10,20 2) SPT < 12,00 12,45 C) Rim < 13,40			12,0	26-38-45	83							3
	15_	D) Rim < \frac{16.50}{16.80} 3) SPT < \frac{18.00}{18.12}			18,0	50/12cm	Rif							4

Quota:



Certificato n° del

Committente: TOTO S.p.A. Sondaggio: F4i

Riferimento: Variante SS1 - GN03 Data: 13-23/03/2016

Perforazione: Carotaggio continuo

Coordinate:

		00111111		OT	D	TIOD				_	D 49		
SCALA	1 :105			<u>S1</u>	K A	<u> TIGR</u>	A	\FI <i>E</i>	<u> </u>	•]	₹ 4 1	Pagina 2/3	
ø R A I	metri batt. LITOLOGIA	Campioni	RP VT	Prel. 9	Stan	dard Penetration T S.P.T.	est	prove in foro	RQI 0		o prof.	DESCRIZIONE	Cass.
	24 25 26 26 26 26 26 26 26	E) Rim < 22,60 22,90 4) SPT < 24,00 24,19 F) Rim < 27,10 G) Rim < 29,00 G) Rim < 29,60			24,0	39-100/4cm	Rif	Dilatometrica			31.1.1	Livello Arenaria, debolmente cementata, con struttura granulare medio fine, di colore marrone chiaro e marrone scuro, a luoghi debolmente stratificata, con alternanze di livelli limoso argillosi, debolmente sabbiosi.La formazione si presenta a luoghi frantumata in clasti medio grossolani,m angolari e subangolòari, in abbondante matrice argilloso limosa, umida, di colore marrone grigistro. Presenti abbondanti livelli decimetrici di argilla limosa debolmente sabbiosa, molto consistente a dura, di colore marrone grigiastro, con abbondanti clasti prevalentemente arenacei a luoghi siltitici, subangolari e subarrotondati, di colore marrone grigiastro, a luoghi alterati. Da 29,00m l'arenaria si presenta più cementata a struttura granulare fine, di colore marrone grigiastra e marrone rossastro, alterata con frattura suberticale a 30,70m che la pone a contatto con in calcari e argilliti sottostanti.	4
	32 33 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 41 41	H) Rim < ^{40,60}						Dilatometrica			31,1	Livello prevalentemente costituito da clasti derivati dalla tettonizzazione delle formazioni di argilliti e calcare, immersi in matrice limosa e argillosa, di colore variabile dal marrone chiaro al marrone scuro. La frazione costituita da argillite si presenta a struttura compatta, di colore grigio e grigio nerastro, in livelli centimetrici e decimetrici, tettonizzata, con grado di alterazione elevato, frantumata in clasti angolari e subangolari (Ø max 5-6cm), con abbondanti patine di ossidazione e vene di calcite: Presenti alternanze e intercalazioni centimetriche e decimetriche di calcare a struttura compatta, di colore grigio chiaro, tettonizzato, molto alterato, prevalentemente frantumato in clasti da subangolari ad angolari, Ø max 5-6 cm.	5



Certificato n° del	
Committente: TOTO S.p.A.	Sondaggio: F4i

Riferimento: Variante SS1 - GN03 Data: 13-23/03/2016

Coordinate: Quota:

Perforazione: Carotaggio continuo

SCALA	1 :105			<u>ST</u>	RA	TIGR	AFI	A - F4i	Pagina 3/3
$\begin{bmatrix} \emptyset & R & A \\ mm & v & r & s \end{bmatrix}$ I	metri batt. LITOLOGIA		RP VT	Prel. % 0 10	Stan 0 m	dard Penetration Tes S.P.T.	N prove in foro	RQD % prof. m	DESCRIZIONE Cas
	metri batt. 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 50 1	Campioni I I) Rim < 42,10 42,40 L) Rim < 48,00 48,30 M) Rim < 49,50 49,80 N) Rim < 50,30 N) Rim < 50,30	RP VT	Prel. % 0 10	6 Stan	dard Penetration Te- S.P.T.	st prove in foro		Livello prevalentemente costituito da clasti derivati dalla tettonizzazione delle formazioni di argilliti e calcare, immersi in matrice limosa e argillosa, di colore variabile dal marrone chiaro al marrone scuro. La frazione costituita da argillite si presenta a struttura compatta, di colore grigio e grigio nerastro, in livelli centimetrici e decimetrici, tettonizzata, con grado di alterazione elevato, frantumata in clasti angolari e subangolari (Ø max 5-6cm), con abbondanti patine di ossidazione e vene di calcite: Presenti alternanze e intercalazioni centimetriche e decimetriche di calcare a struttura compatta, di colore grigio chiaro, tettonizzato, molto alterato, prevalentemente frantumato in clasti da subangolari ad angolari, Ø max 5-6 cm.
101	51 52 53 54	N) Rim < 50,60 O) Rim < 54,60 O) Rim < 55,00						55,0	

Utilizzato carotiere doppio T6 con corona diamantata da: 8,20m a 9,00m; da 28,70m a 34,50m, da 35,00m a 38,00m; da 41,00m a 41,80m, da 44,60m a 46,00m.

Eseguite n°2 prove dilatometriche a 30,50m e 36,00m da p.c.

Installata tubazione inclinometrica in alluminio fino a 55,00m dal p.c.

Installato chiusino metallico con lucchetto.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

Giorno	14/03/16	15/03/16	21/03/16	22/03/16	23/03/16			
Ora	mattina	mattina	mattina	mattina	mattina			
Livello dell'acqua (m)	assente	20,10	13,94	13,75	42,90			
Prof. perforazione(m)	11,00	24,00	36,50	41,00	51,00			
Prof. rivestimento(m)	10,50	22,50	30,00	40,50	55,00			







Sondaggio F4i







Sondaggio F4i







Sondaggio F4i







Sondaggio F4i







Sondaggio F4i







Sondaggio F4i







Certificato n° del

Committente: TOTO S.p.A. Sondaggio: F4p

Riferimento: Variante SS1 - GN03

Coordinate:

Quota: 24-30/03/2016

Perforazione: Distruzione di nucleo

SCALA 1	:150			5	ST]	RA	TIG	RA	\mathbf{F}	I	1 -	F4p	Pagina 1/2	
	netri LITOLOGIA	Campioni	RP V		Prel. %		dard Penetration							Cass.
	1.5	Campioni	KP V				S.P.T.	N N				Distruzione di nucleo.	ONE	Cass.

Il Direttore Dott. Davide Cosentino



Certificato n° del	
Committente: TOTO S.p.A.	Sondaggio: F4p
Riferimento: Variante SS1 - GN03	Data: 24-30/03/2016

Coordinate: Quota:

Perforazione:	Distruzione	di nucleo
---------------	-------------	-----------

SCA	λLA	1 :150								TIGR			L	<u>A</u> -	· F4p	Pagina 2/2	
ø R A	A Pz	metri batt.	ITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Pre	l. % - 100	Stan	dard Penetration Te S.P.T.	st N	RQ 0	D % - 10	o prof.	DESCRIZIO	NE	Cass.
		31_													Distruzione di nucleo.		
		32_															
		33_															
		34_															
		35_															
		36_															
		37_															
		38_															
		39_															
		40_															
		41_															
		42_															
		43_															
		44_															
101		44_ 45												45,0			

Installato piezometro Tubo Aperto da 2" con il seguente schema: da 0,00m a 15,00m tubo chiuso; da 15,00m a 45,00m tubo finestrato.

Installato chiusino carrabile in ghisa.

Lettura di falda eseguita il 30/03/2016; livello H2O: 7,86m da p.c.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

Giorno	25/03/16					
Ora	mattina					
Livello dell'acqua (m)	14,55					
Prof. perforazione(m)	23,00					
Prof. rivestimento(m)	21,00					

VERSIONE PROVVISORIA







Sondaggio F4p

Quota:



Certificato n° del Committente: TOTO S.p.A. Sondaggio: F5i Riferimento: Variante SS1 - GN03 Data: 31/03-03/04/2016 Coordinate:

Perforazione: Carotaggio continuo STRATIGRAFIA - F5i SCALA 1:120 Pagina 1/2 RQD % prof. 0 --- 100 m DESCRIZIONE N 0,3 Terreno vegetale argilloso limoso, umido, tenero con abbondanti resti vegetali e radici, di colore marrone rossastro. Argilla limosa, alternata a livelli centimetrici di limo argilloso, da umida a 2 molto umida, da teneta a mediamente consistente, di colore marrone rossastro. 3 Presenti a luoghi intercalazioni sabbiose millimetriche. Presenti abbondanti clasti medio fini, Ø max 1-2 cm, di origine arenacea, molto alterati, debolmente cementati, di colore rossastro. Da 2,90m a 3,60m livello limoso argilloso, tenero, 1) Maz < 5,00 5,55 molto umido, di colore marrone 5,6 6-6-7 13 1) SPT < 5,55 Sabbia medio fine debolmente limosa, da moderatamente addensata ad addensata, a luoghi debolmente cementata, marrone con sfumature grigiastre e patine di ossidazione ocracee, poco umida. Da 6,00m a 6,70m 2 livello limoso sabbioso fine, debolmente argilloso, tenero, molto umido, di colore marrone tendente al rosa. Ghiaia medio grossolana di origine argillitica, a luoghi arenacea, moderatamente addensata, umida a 2) Maz < 10,00 10 2) Maz < 18,35 2) SPT < 10,80 10,4 7-11-10 luoghi satura, in abbondante matrice limosa argillosa grigiastra, e marrone grigiastra con patine di ossidazione rossastre. La frazione ghiaiosa si presenta con clasti Ø max 6-7cm, 12 sub-angolari a luoghi angolari, di origine prevalentemente argillitica (di colore 3 grigiastro), arenacea (di colore marrone 13 rossastro, molto alterati e debolmente cementati) e calcareo marnosa. I clasti argillitici presentano patine di calcite in superficie. Da 14,50m a 18,00m la 3) Maz < 14,60 3) SPT < 14,96 3) SPT < 15,35 colorazione della matrice diventa 9-16-14 30 14,9 vinaccia con spalmature grigiastre. 15 16 Limo argilloso, molto consistente, molto 17 umido, molto tenero, di colore marrone con spalmature grigio scure, a luoghi vinaccia. Inclusi abbondanti clasti di 4 18 ghiaia fine, subangolari, grigio scuri-nerastri, di origine argillitica. 19 Presenti deboli patine ocracee Ghiaia di origine prevalentemente argillitica, molto addensata, con sparsi 20 ciottoli e trovanti, in abbondante matrice limoso argillosa, di colore variabile dal vinaccia fino a 21,80m passante a 21 marrone e nocciola. La frazione ghiaiosa è caratterizzata da clasti e ciottoli 22 5 sub-angolari (Ø medio 5-6cm e Ø max 12cm), di colore nerastro, con abbondanti patine di calcite. Presenti a 23 luoghi livelli di argillite molto alterata, debolmente cementata, frantumata in clasti sub-angolari (Ø max 4-5cm)

> II Direttore Dott. Davide Cosentino




Certificato n° del

Committente: TOTO S.p.A.

Riferimento: Variante SS1 - GN03

Coordinate:

Perforazione: Carotaggio continuo



Utilizzato carotiere doppio T6 con corona diamantata da 24,90m a 25,70m; da 27,00m a 29,60m; da 32,10m a 33,50m, da 38,10m a 40,00m.

Fallito tentativo di prelievo campione indisturbato Mazier a quota 27,00m da p.c.

Eseguite n°2 prove dilatometriche a 16,50m e 21,00m da p.c.

Installata tubazione inclinometrica in alluminio fino a 40,00m dal p.c.

Installato chiusino metallico con lucchetto.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

Giorno	02/04/16	03/04/16				
Ora	mattina	mattina				
Livello dell'acqua (m)	21,36	27,82				
Prof. perforazione(m)	21,50	31,00				
Prof. rivestimento(m)	21,00	30,00				

Il Direttore
Dott. Davide Cosentino







Sondaggio F5i







Sondaggio F5i







Sondaggio F5i







Sondaggio F5i







Sondaggio F5i



Perforazione: Distruzione di nucleo

Certificato n° del	
Committente: TOTO S.p.A.	Sondaggio: F5p
Riferimento: Variante SS1 - GN03	Data: 04-05/04/2016
Coordinate:	Quota:

SCALA 1:175			RATIGRA			Pagina 1/1
Ø R A Pz metri LITOLOGIA	Campioni RP V	T Prel. %	Standard Penetration Tes 0 m S.P.T.	RQD % prof. 0 100 m	DESCRIZION	NE Cass.
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5				25,0	Distruzione di nucleo.	

Installato piezometro Tubo Aperto da 2" con il seguente schema: da 0,00m a 12,00m tubo chiuso; da 12,00m a 25,00m tubo finestrato.

Installato chiusino metallico con lucchetto.

Lettura di falda eseguita il 05/04/2016; livello H2O: 21,80m da p.c.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni (settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa: A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

	900 00.0					
Giorno	04/04/16	05/04/16				
Ora	sera	mattina				
Livello dell'acqua (m)	16,75	assente				
Prof. perforazione(m)	18,00	18,00				
Prof. rivestimento(m)	18.00	18.00				

Il Direttore Dott. Davide Cosentino







Sondaggio F5p

Committente: TOTO SPA - COSTRUZIONI GENERALI

REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI LA SPEZIA INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A12 ED IL PORTO DI LA SPEZIA - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 1 "AURELIA" (AURELIA BIS) - 3° LOTTO TRA FELETTINO ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE

GN03 – GALLERIA FELETTINO III - RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI RILIEVO E MONITORAGGIO E RELATIVE INTERPRETAZIONI - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA – Febbraio 2017

E ME E

PROVE DOOR STOPPER



PROVE DI STATO TENSIONALE SUPERFICIALE

MARTINETTO PIATTO

ELABORAZIONI LETTURA

1

Procedura Tecnica di riferimento : PT004

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVA

Progetto GALLERIA FELETTINO III
Operatore GILETTO - STEFANELLI

Progressiva PK 3+335

Sezione MP 1 N. prova 1 Posizione CALOTTA

Data della prova 12/01/17

CARATTERISTICHE DEL MARTINETTO PIATTO IMPIEGATO

Tipo SEMIOVALE

Area cm² **799**

Dimensioni mm 350 * 260 * 4,0

Coeff. di taratura 0,95

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROVA basi di misura Numero basi primarie ⁽¹⁾ 3 n taglio 250 Lungh. basi primarie mm cm² Superficie del taglio [At] 824 250 Coefficiente di forma **[Ka]** 0,97 0,92 Coeff. di correzione di pressione [Kp] MATERIALE INVESTIGATO 350 mm

basi di misura



Cemento armato



PROVE DI STATO TENSIONALE SUPERFICIALE

MARTINETTO PIATTO

ELABORAZIONI LETTURA

1

Procedura Tecnica di riferimento : PT004

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVA

Progetto GALLERIA FELETTINO III
Operatore GILETTO - STEFANELLI

Progressiva PK 3+350

Sezione MP 2 N. prova 2 Posizione CALOTTA

Data della prova 12/01/17

CARATTERISTICHE DEL MARTINETTO PIATTO IMPIEGATO

Tipo SEMIOVALE

Area cm² **799**

Dimensioni mm 350 * 260 * 4,0

Coeff. di taratura 0,95

Numero basi primarie (1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROVA n 3 basi di misura


Lungh. basi primarie mm 250
Superficie del taglio [At] cm² 824


Superficie del taglio [At] cm² 824
Coefficiente di forma [Ka] (3) 0,97

Coeff. di correzione di pressione [Kp] 0,92

MATERIALE INVESTIGATO

Cemento armato







PROVE DI STATO TENSIONALE SUPERFICIALE

MARTINETTO PIATTO

ELABORAZIONI LETTURA

1

Procedura Tecnica di riferimento : PT004

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVA

Progetto GALLERIA FELETTINO III
Operatore GILETTO - STEFANELLI

Progressiva PK 3+360

Sezione MP 3 N. prova 3 Posizione CALOTTA

Data della prova 13/01/17

CARATTERISTICHE DEL MARTINETTO PIATTO IMPIEGATO

Tipo SEMIOVALE

Area cm² 799

Dimensioni mm 350 * 260 * 4,0

Coeff. di taratura 0,95

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROVA Numero basi primarie (1) n 3 basi di misura


Lungh. basi primarie mm 250


Superficie del taglio [At] cm² 824
Coefficiente di forma [Ka] (3) 0,97

Coeff. di correzione di pressione [Kp] 0,92

MATERIALE INVESTIGATO

Cemento armato







PROVE DI STATO TENSIONALE SUPERFICIALE

MARTINETTO PIATTO

ELABORAZIONI LETTURA

1

Procedura Tecnica di riferimento : PT004

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVA

Progetto GALLERIA FELETTINO III
Operatore GILETTO - STEFANELLI

Progressiva PK 3+390

Sezione MP 4 N. prova 4 Posizione CALOTTA

Data della prova 13/01/17

CARATTERISTICHE DEL MARTINETTO PIATTO IMPIEGATO

Tipo SEMIOVALE

Area cm² **799**

Dimensioni mm 350 * 260 * 4,0

Coeff. di taratura 0,95

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROVA Numero basi primarie (1) n 3 basi di misura


Lungh. basi primarie mm 250
Superficie del taglio [At] cm² 824


Coefficiente di forma [Ka] (3) 0,97

Coeff. di correzione di pressione [Kp] 0,92

MATERIALE INVESTIGATO

Cemento armato







PROVE DI STATO TENSIONALE SUPERFICIALE

MARTINETTO PIATTO

ELABORAZIONI LETTURA

1

Procedura Tecnica di riferimento : PT004

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROVA

Progetto GALLERIA FELETTINO III
Operatore GILETTO - STEFANELLI

Progressiva PK 3+400

Sezione MP 5 N. prova 5 Posizione CALOTTA

Data della prova 13/01/17

CARATTERISTICHE DEL MARTINETTO PIATTO IMPIEGATO

Tipo SEMIOVALE

Area cm² **799**

Dimensioni mm 350 * 260 * 4,0

Coeff. di taratura 0,95

Numero basi primarie (1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROVA n 3 basi di misura

Lungh. basi primarie mm 250
Superficie del taglio [At] cm² 824

Coefficiente di forma **[Ka]** (3) **0,97**

Coeff. di correzione di pressione [Kp] 0,92

MATERIALE INVESTIGATO

Cemento armato

