

# ALLEGATO J



## VERIFICA INTERRATI - ERGOSUD

ANNO	PARTE DI IMPIANTO VERIFICATA	METODOLOGIA ADOPERATA	ESITO PROVE ESEGUITE
ott-22	45 m linea oleosa TRAF0 MOD.2	idropulizia e video ispezione	esito positivo
nov-22	49 m linea oleosa TRAF0 MOD.2	idropulizia e video ispezione	esito positivo
nov-22	51 m linea oleosa DIESEL	idropulizia e video ispezione	esito positivo
nov-22	24 m linea oleosa verso vasca oleosa	idropulizia e video ispezione	esito positivo
nov-22	57 m linea acida alcalina MOD.2	idropulizia e video ispezione	esito positivo
nov-22	98 m linea acida alcalina MOD.1	idropulizia e video ispezione	esito positivo
nov-22	73 m linea acque bianche	idropulizia e video ispezione	esito positivo
dic-22	32 m linea acque nere	pressatura	esito positivo