

VERIFICHE MENSILI AREE STOCCAGGIO CHIMICI
C.le Cogeneration Rosignano SpA

MOD 03 IO 02 PO-GEN-ROS-37-00
Del 13/07/2020

Data 15/01/22

Operatore BIAGIOTTI

Firma 

Identificazione (n° Plantamarta B22)	Descrizione	Stato Valvola		Funzionalità Valvola		Verifica stato bacino-plata		Perdita		Note
		Aperta	Chiusa	SI	NO	Buono	Non Buono	SI	NO	
2M	Serbatoio ricircolo gasolio AD003		X	X		X		X		
3M	Stoccaggio serbatoi OPTISPERSE HP3100 e DEPOSITROL BL6502		X	X		X		X		
3M	Stoccaggio serbatoio acido cloridrico W34		X	X		X		X		
3M	Stoccaggio serbatoio soda caustica W34		X	X		X		X		
3M	Stoccaggio serbatoio ipoclorito - reintegro acqua mare		X	X		X		X		
3M	Stoccaggio serbatoio CORTROL OS5614 e pompe dosaggio DEPOSITROL BL6502		X	X		X		X		
3M	Bacino travaso prodotti chimici GVR		X	X		X		X		
3M	Pompe dosaggio OPTISPERSE HP3100		X	X		X		X		
3M	Pompe dosaggio ipoclorito e pompe dosaggio STEAMATE NA0880		X	X		X		X		
3M	Stoccaggio serbatoio STEAMATE NA0880		X	X		X		X		
3M	Pompe dosaggio CORTROL OS5614		X	X		X		X		
4M	Stoccaggio dosaggio ipoclorito torri refrigeranti		X	X		X		X		
5M	Stoccaggio inibitore leghe di rame	n.a	n.a	n.a	n.a	X		X		
Non identificato	Bacino contenimento cassa olio e pompe lubrificazione TG1/alternatore		X	X		X		X		
R7A	Bacino raccolta acque lavaggio TG1		X	X			X	X		PRESENZA DI ACQUA
R7B	Bacino raccolta acque lavaggio TG2		X	X			X	X		PRESENZA DI ACQUA
8M	Bacino stoccaggio prodotti chimici alcalini (area antistante torri refrigeranti)	n.a	n.a	n.a	n.a	X		X		
8M	Bacino stoccaggio prodotti chimici acidi (area antistante torri refrigeranti)	n.a	n.a	n.a	n.a	X		X		
R8	Bacino stoccaggio fusti vuoti	n.a	n.a	n.a	n.a	X		X		

