

Regione



Calabria

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO CHIARAVALLE CENTRALE



COMUNE DI PETRIZZI



Provincia di



Catanzaro

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 10 AEROGENERATORI DA REALIZZARE NEI COMUNI DI TORRE DI RUGGIERO (CZ) E CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. RICADENTI NEL COMUNE DI PETRIZZI (CZ).

CARTE DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO
(DPCM 14/02/2022)

ELABORATO

A.4.3

PROPONENTE:



SKI W A1 s.r.l.
via Caradosso n.9
Milano 20123
P.Iva 11412940964

PROGETTO E SIA:



Via Caduti di Nassirya, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it

Ing. Alessandro Antezza

Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico



SOLARITES s.r.l.
piazza V. Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073

CONSULENZA:

BRETTIA sas
Patrimonio Culturale e Innovazione
di C. Raimondo & A. Brusco


L'Amministratore
Prof.ssa Chiara Raimondo

0	APR 2023	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 1

potenziale basso - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 2

potenziale basso - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Ottima si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 3

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 4

potenziale basso - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 5

potenziale non valutabile - affidabilità discreta


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 6

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 7

potenziale basso - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona - Alta si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 8

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 9

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili e urbanizzate e si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 10

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili e urbanizzate si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 11

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 12

potenziale non valutabile - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa/nulla si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 13

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 14

potenziale non valutabile - affidabilità buona

La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 15

potenziale basso - affidabilità discreta


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 16

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 17

potenziale non valutabile - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa/nulla si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 18

potenziale non valutabile - affidabilità buona


In presenza di aree inaccessibili o urbanizzate e laddove la ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa/nulla si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 19

potenziale basso - affidabilità discreta


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.L



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 20

potenziale basso - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 21

potenziale non valutabile - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa/nulla si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 22

potenziale basso - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Ottima si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 23

potenziale non valutabile - affidabilità discreta


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 24

potenziale non valutabile - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 25

potenziale non valutabile - affidabilità buona


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 26

potenziale basso - affidabilità discreta


La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità scarsa si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO: NON DETERMINABILE. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 27

potenziale basso - affidabilità buona

La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-CZ-KR_2023_00222-BRT_000003. - area Area 28

potenziale basso - affidabilità buona

La ricognizione ha dato esito negativo in condizioni di visibilità Buona si assegna un: POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO di livello BASSO. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici.

