


## ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

### PROGETTO ESECUTIVO

<p><b>CONTRAENTE GENERALE:</b></p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Federico Montanari</p>	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Salvatore Lieto</p>
---	---	--

**PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese**

Mandataria: **PROGETTAZIONE**

Mandanti:



**SGAI s.r.l.**  
**di E. Forlani & C.**  
Studio di Ingegneria e Geologia Applicata  
Via Marconi, 20 - 47033 Macerata di Romagna (RN) - ITALY  
P.IVA 01894420403 - tel/fax +39 0541988277 - e-mail sgai@sgait.com  
pec: sgai@sgaipec.com

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I.  
Prof. Ing. Antonio Grimaldi

GEOLOGO  
Dott. Geol. Fabrizio Pontoni

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Ing. Michele Curiale



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Iginio Farotti

**2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE**

**3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud**  
**4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia**  
**18 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

18.5 - P.M.A. Elaborati Economici

**Cronoprogramma delle attività di monitoraggio**

**SCALA:**

**DATA:**

Gennaio 2021

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021**

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 3	E	1 8	M A 0 5 0 0	C R O	0 1	B

Nome File: L0703213E18MA0500CRO\_01B

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Maggio 2020	<i>Emissione per progetto esecutivo</i>	ARIEN	R. Piccirillo	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Gennaio 2021	<i>Emissione a seguito Istruttoria ANAS e verifica RINA</i>	ARIEN	R. Piccirillo	S. Lieto	A. Grimaldi
C						









PEDEMONTANA 3° - 4° STRALCIO

FAUNA

COD. P.TO	OPERA	TIPOL. MISURA	FREQ. ZA	CO																								PO														
				1°ANNO												2°ANNO												1°ANNO														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
FAU_26	Viadotto Castelraimondo	A																																								
		D																																								
FAU_27	Viadotto Vallone	A																																								
		D																																								
FAU_28	Viadotto S. Anna	A																																								
		D																																								
FAU_29	Viadotto Potenza	A																																								
		D																																								
FAU_30	Sottopasso faunistico Area N18	B																																								
FAU_31	Sottopasso faunistico km 7+900	B																																								
FAU_32	Viadotto Cesara	A																																								
		D																																								
FAU_33	Sottopasso faunistico area N20	B																																								
FAU_34	Sottopasso faunistico area N21	B																																								
FAU_35	Sottopasso faunistico km 10+700	B																																								

NOTE

1 misura da eseguire  
 AO Il monitoraggio Ante Operam è stato eseguito nel periodo da marzo a luglio 2020







PEDEMONTANA 3° - 4° STRALCIO

AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO

COD. P.TO	OPERA	TIP. MISURA	FREQ. ZA	CO																								PO																	
				1°ANNO												2°ANNO												3°ANNO						1°ANNO											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IST_24	Viadotto Castelraimondo	P																																											
		PL trim								1			1			1				1																		1				1			
		A trim								1			1			1				1																		1				1			
		B trim								1			1			1				1																		1				1			
IST_25	Galleria art. Feggiano II	P																																											
		PL trim								1			1			1				1																		1				1			
		A trim								1			1			1				1																		1				1			
		B trim								1			1			1				1																		1				1			
IST_26	Viadotto Vallone	P																																											
		PL trim								1			1			1				1			1															1				1			
		A trim								1			1			1				1			1															1				1			
		B trim								1			1			1				1			1															1				1			
IST_27	Galleria Seano	P																																											
		PL trim												1			1				1																	1				1			
		A trim												1			1				1																	1				1			
		B trim												1			1				1																	1				1			
IST_28	Svincolo Castelraimondo Sud-Pioraco	P																																											
		PL trim	1		1					1			1			1				1			1								1		1		1				1			1			
		A trim	1		1					1			1			1				1			1								1		1		1				1			1			
		B trim	1		1					1			1			1				1			1								1		1		1				1			1			
IST_29	Viadotto Potenza	P																																											
		PL trim														1				1			1														1				1				
		A trim														1				1			1														1				1				
		B trim														1				1			1														1				1				
IST_30	Imbocco Galleria Mecciano	P																																											
		PL trim																		1			1														1				1				
		A trim																		1			1														1				1				
		B trim																		1			1														1				1				
IST_31	Cavalcavia	P																																											
		PL trim																		1			1														1				1				
		A trim																		1			1														1				1				
		B trim																		1			1														1				1				
IST_32	Viadotto Cesara	P																																											
		PL trim																		1			1														1				1				
		A trim																		1			1														1				1				
		B trim																		1			1														1				1				
IST_33	Viadotto Palente	P																																											
		PL trim																			1			1														1				1			
		A trim																			1			1														1				1			
		B trim																			1			1														1				1			
IST_34	Imbocco Galleria S. Barbara	P																																											
		PL trim																			1			1														1				1			
		A trim																			1			1														1				1			
		B trim																			1			1														1				1			
IST_35	Collegamento SP 132	P																																											
		PL trim	1		1																1			1														1				1			
		A trim	1		1																1			1														1				1			
		B trim	1		1																1			1														1				1			

NOTE

1 misura da eseguire

AO Il monitoraggio Ante Operam è stato eseguito nel periodo da marzo a luglio 2020

