

SCHEDA ANOMALIA MF01	
FOTOGRAMMA N.	
DATA	
LOCALITÀ	
COMUNE	
IGM	
COORDINATE	
TIPO DI ANOMALIA	
anomalie da umidità	
DESCRIZIONE ANOMALIA	
<p>Anomalie da umidità e vegetazione con andamento irregolare.</p> <p>Si notano diverse tracce più chiare rispetto al terreno circostante, con andamento irregolare. Esse sono concentrate in un'area di circa 13 ettari e sono ubicate in località Macchia Rotonda, circa 2 km a S della sottostazione esistente, tappa finale del cavidotto da realizzare.</p>	
DIMENSIONI:	
Estensione di circa 13 ettari	
INTERPRETAZIONE:	
Tracce create, probabilmente, da scassi agricoli o da lavorazioni della crosta del banco roccioso	
AFFIDABILITÀ INTERPRETAZIONE:	
Discreta	