



via M. Nicoletta, 28
88900 - CROTONE

PROVINCIA DI CROTONE



www.provincia.crotone.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0001953 del 24/01/2013

Prot. nr 2574
del 17 GEN. 2013

Alla

Shell Italia E & P S.p.A

Piazza dell'Indipendenza, 11/B
00185 ROMA

→ p.c. Al

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare**

Divisione II
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

p.c. Alla

Regione Calabria

Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Viale Isonzo, 414
88100 CATANZARO

p.c. Al

**Sindaco del Comune di
Cirò Marina**

88811 CIRO' MARINA

p.c. Al

**Sindaco del Comune di
Crucoli**

88812 CRUCOLI



OGGETTO: Osservazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.28 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominato "d 74 F.R. - S.H. della Shell Italia E & P S.p.A.

La presente per attenzionare la valutazione in oggetto in merito a:

- Faglia/frattura che interessa la zona del Comune di Cirò Marina.

Tale dissesto geomorfologico è oggetto di osservazioni del CNR - IRPI e dell'INGV a seguito di consistenti fenomeni di subsidenza che hanno determinato danni a decine di fabbricati, in particolare a partire dall'anno 1998 sino ad oggi.

La criticità geomorfologica potrebbe non escludere cause da attività estrattive già esistenti in mare per idrocarburi gassosi, ancora più delicata se si dovesse interferire con nuove alterazioni dello stato tensionale delle stratigrafie sovrastanti o comunque legate a sacche di idrocarburi da sfruttare.

- Incidenza delle attività nei processi ecologici, ambientali e paesaggistici.

L'area marina prospiciente alla costa fra Cirò Marina e Crucoli fa parte di un contesto di attrazione turistica di particolare pregio ambientale e risorsa economica; la vista verso il mare e l'ambiente marino hanno già avuto importanti interferenze con piattaforme estrattive che si estendono sino alle vicinanze dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

Per quanto detto sullo stato e sul peso delle sopradette criticità, si ritiene necessaria una adeguata integrazione documentale del procedimento in oggetto, intervenendo



via M. Nicoletta, 28
88900 - CROTONE

PROVINCIA DI CROTONE

www.provincia.crotone.it

principalmente sulla verifica della stabilità delle rocce, eventualmente influenzabili da estrazione di sacche di idrocarburi e relativa valutazione degli effetti, oltre alla valutazione delle alterazioni visive dello stato dei luoghi e dell'ecosistema marino. In attesa di puntuale riscontro si saluta distintamente.



Il Dirigente del Settore 2
Ing. Alfredo Voce

Il Dirigente del Settore 5
Ing. Giuseppe Germinara