

Ferrara, lì 16/06/2023

Spett.le

**ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)  
[controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

e p.c.

**Ministero della Transazione Ecologica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II – Rischio rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147, Roma (RM)  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**ARPAE**

Sezione provinciale di Ferrara  
Area Prevenzione Ambiente Centro  
Via Bologna, 534  
44124 Ferrara  
[aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

**Comune di Ferrara**

Servizio Ambiente  
Via Marconi, 39  
44122 Ferrara  
[comune.ferrara@cert.comune.fe.it](mailto:comune.ferrara@cert.comune.fe.it)

**OGGETTO: Basell Poliolefine Italia S.r.l. – Stabilimento di Ferrara – AIA prot. DVA-DEC-2010-0000659 ss.mm.ii. del 04/10/2010 (ID121)**

**Comunicazione (entro 24 ore) prevista dal § 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo**

La scrivente Basell Poliolefine Italia S.r.l. (stabilimento di Ferrara),

**Comunica, ai sensi del § 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo**

il mancato rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Di seguito sono riportate tutte le informazioni relative all'evento specifico.

1	<b>Descrizione della non conformità</b> (Riportare descrizione della non conformità rispetto alle condizioni previste dall'AIA)	
	<b>Valore di TCOV superiore al limite prescritto nella tabella 1 del PIC a pagina 116.</b>	
	<b>Punto di prelievo 32 TCOV <math>58,8 \pm 1.3 \text{ mg/Nm}^3</math> il valore limite di riferimento è <math>10 \text{ mg/Nm}^3</math></b>	
2	<b>Aspetto ambientale coinvolto</b> (Selezionare l'aspetto o gli aspetti ambientali coinvolti dalla non conformità)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Emissioni in atmosfera convogliate	<input type="checkbox"/> Emissioni torce
3	<b>Elenco delle sostanze rilasciate nell'ambiente</b> (Elencare eventuali sostanze rilasciate nell'ambiente)	
	TCOV	
4	<b>Durata</b> (Specificare la durata dell'evento)	
	Monitoraggio discontinuo Campionamento semestrale del 13/06/2023 media di tre prelievi di un'ora.	
	<input checked="" type="checkbox"/> In corso la verifica del motivo	<input type="checkbox"/> Evento concluso
5	<b>Misure di emergenza adottate</b> (Descrivere eventuali misure di emergenza adottate)	
	Nessuna.	
6	<b>Valutazione delle conseguenze</b> (Riportare dati ed informazioni utili alla valutazione delle conseguenze ambientali della non conformità)	
	In corso di valutazione	

Come previsto dal § 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo, appena possibile, verrà inviata una relazione tecnica di analisi delle cause e le informazioni sulle misure previste per limitarle.

La presente comunicazione è trasmessa agli enti esterni nel rispetto di quanto previsto dal § 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Basell Poliolefine Italia S.r.l.  
Stabilimento di Ferrara  
p.c. del Gestore  
Operation Manager Polymer