

Identificatore file	Identificatore documento	Descrizione	Data	Rev.
02 LSC-511 Report PMit_Pieve-signed	LSC-511	Report di attuazione delle misure di mitigazione Ambientale (CO 2021-2022)	10/05/2023	0
02.1 Ext-01 Intervento di consolidamento della SP38-signed	PG-IM-9110696-ORT - SEZIONE	Sezione PG-IM 9110696	10/05/2023	0
02.2 Ext-03 VEP06RE_Taglio_Bosco-signed	Ext-03 VEP06RE_Taglio_Bosco	Sezione PG-IM 9110696 - ORT	10/05/2023	0
02.3 Ext-05 VED02SP_Taglio_piante-signed	Ext-05 VED02SP_Taglio_piante	Sezione PG-IM 9110696 - ORT	10/05/2023	0
02.4 Ext-09 Nota asciutta Lierza-signed	Ext-09 Nota asciutta Lierza	Asciutta del Torrente Lierza	13/09/2021	0
02.5 Ext-10 VEP08RE_Nidi_ricollocati-signed	Ext-10 VEP08RE_Nidi_ricollocati	Sezione PG-IM 9110696 - ORT	10/05/2023	0
02.6 PG-IM-20156-ORT-signed	PG-IM-20156-ORT	Planimetria catastale su ortofoto con mitigazioni	20/07/2020	0
02.7 PG-IM-9110680-ORT-signed	PG-IM-9110680-ORT	Planimetria catastale su ortofoto con mitigazioni	20/01/2020	0
02.8 PG-IM-9110690-ORT-signed	PG-IM-9110690-ORT	Planimetria catastale su ortofoto con mitigazioni	20/07/2020	0
02.9 PG-IM-9110696-ORT-signed	PG-IM-9110696-ORT	Planimetria catastale su ortofoto con mitigazioni	15/08/2020	1
03 LSC-720 Relazione CO-2022 Pieve-signed	LSC-720	Relazione annuale monitoraggi - Corso d'opera - Il anno 2022	24/05/2023	0
04 LSC-701_Rel_Veg-Fauna CO 2022_Pieve	LSC-701	PMA - Relazione di sintesi relativa all'attività di monitoraggio delle componenti - Vegetazione, Fauna ed ecosistemi - Fase corso d'opera - 2022	29/05/2023	0
04.1 All_1-Relazione Habitat CO 2022	LSC-701.1	PMA - Allegato 1 - Habitat	29/05/2023	0
04.2 All_2-Relazione Floristico-Vegetazionale CO 2022	LSC-701.2	PMA - Allegato 2 - Monitoraggio Flora e Vegetazione	29/05/2023	0
04.3 All_3-Relazione Entomofauna CO 2022	LSC-701.3	PMA - Allegato 3 - Monitoraggio popolazioni di <i>Lucanus Cervus</i> e <i>Cerambyx Cerdo</i>	29/05/2023	0
04.4a All_4A-Relazione Ittiofauna invernale CO 2022	LSC-701.4A	PMA - Allegato 4 A - Ittiofauna Monitoraggio Invernale	29/05/2023	0
04.4b All_4B-Relazione Ittiofauna estiva CO 2022	LSC-701.4B	PMA - Allegato 4 B - Ittiofauna Monitoraggio Estivo	29/05/2023	0
04.5 All_5-Relazione Erpetofauna CO 2022	LSC-701.5	PMA - Allegato 5- Monitoraggio Popolazioni di Erpetofauna	29/05/2023	0
04.6 All_6-Relazione Ornitofauna CO 2022	LSC-701.6	PMA - Allegato 6- Monitoraggio Ornitofauna	29/05/2023	0
04.7 All_7-Relazione Chiroterri CO 2022	LSC-701.7	PMA - Allegato 8 - Monitoraggio popolazioni di chiroterri	29/05/2023	0
04.8 All_8_Relazione Moscardino CO 2022	LSC-701.8	PMA - Allegato 8 - Monitoraggio delle popolazioni di micromammiferi arboricoli	29/05/2023	0
04.9 All_9-Curriculum vitae Dott. Mirko Destro [Chiroterrologo]	LSC-701.9	PMA - Curricula degli specialisti che hanno realizzato le indagini e elaborato le relazioni sintesi	29/05/2023	0
05 LSC-703_Rel_Acque Superficiali Confronto AO CO Pieve di Soligo-signed	LSC-703	PMA - Report di avanzamento confronto ante - operam e corso d'opera - Acque superficiali	22/05/2023	0
06 LSC-714-Rel_Acque Sotterranee CO_Pieve-signed	LSC-714	PMA - Acque sotterranee - fase di cantiere 2021-22 - Studio Idrogeologico	24/06/2023	0
06.1 22EC10181-E3300-signed	06.1 22EC10181-E3300	Rapporto di prova n° 22EC10181	20/09/2022	0
06.2 22EC10182-E3300-signed	06.2 22EC10182-E3300	Rapporto di prova n° 22EC10182	20/09/2022	0
07 LSC-705_Rel_Atmosfera CO CONSUNTIVO 2022_Campo-signed	LSC-705	PMA - Relazione attività di monitoraggio delle componenti - Atmosfera - Fase corso d'opera - Consuntivo 2022	03/05/2023	0
07.1 Rel_ST_21NCS-025_ATP07SL-signed	07.1 Rel_ST_21NCS-025_ATP07SL	Monitoraggi in corso d'opera effettuati sulla componenete atmosfera - postazione di Misura ATP07SL	25/02/2022	0
07.1a Rdp_21NCS-025-001_ATP07SL-signed	07.1a Rdp_21NCS-025-001_ATP07SL	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21NCS-025-001	25/02/2022	0
07.1b Rdp_21NCS-025-002_ATP07SL-signed	07.1b Rdp_21NCS-025-002_ATP07SL	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21NCS-025-002	25/02/2022	0
07.1c Rdp_21NCS-025-003_ATP07SL-signed	07.1c Rdp_21NCS-025-003_ATP07SL	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21NCS-025-003	25/02/2022	0
07.2 Rel_ST_22CFS-026_ATP09RE-signed	07.2 Rel_ST_22CFS-026_ATP09RE	Monitoraggi in corso d'opera effettuati sulla componenete atmosfera - postazione c Misura ATP09RE	15/06/2022	0
07.2a 22CFS-026 001 Rdp ATP09RE-signed	07.2a 22CFS-026 001 Rdp ATP09RE	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21CFS-026-001	15/06/2022	0
07.2b 22CFS-026 002 Rdp ATP09RE-signed	07.2b 22CFS-026 002 Rdp ATP09RE	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21CFS-026-002	15/06/2022	0
07.2c 22CFS-026 003 Rdp ATP09RE-signed	07.2c 22CFS-026 003 Rdp ATP09RE	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21CFS-026-003	15/06/2022	0
07.2d 22CFS-026 004 Rdp ATP09RE-signed	07.2d 22CFS-026 004 Rdp ATP09RE	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21CFS-026-004	15/06/2022	0
07.3 Rel_ST_22LBS-001_ATD01SL-signed	07.3 Rel_ST_22LBS-001_ATD01SL	Monitoraggi in corso d'opera effettuati sulla componenete atmosfera - postazione di Misura ATD01SL	15/02/2023	0
07.3a Rdp_22LBS-004-001_ATD03LO-signed	07.3a Rdp_22LBS-004-001_ATD03LO	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21LBS-004-001	07/02/2023	0
07.3b Rdp_22LBS-004-002_ATD03LO-signed	07.3b Rdp_22LBS-004-002_ATD03LO	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21LBS-004-002	07/02/2023	0
07.3c Rdp_22LBS-004-003_ATD03LO-signed	07.3c Rdp_22LBS-004-003_ATD03LO	Piano di monitoraggio ambientale Rapporto di prova n° 21LBS-004-003	07/02/2023	0
08 LSC-706_Rel_Rumore CO CONSUNTIVO 2022_Campo-signed	LSC-706	PMA - Relazione attività di monitoraggio delle componenti - Rumore - Fase corso d'opera - Consuntivo 2022	04/05/2023	0
08.1 Scheda_RUP07SL_Posa-signed	08.1 Scheda_RUP07SL	Report monitoraggio acustico in corso d'opera - Punto di monitoraggio RUP07SL	14/01/2022	0
08.2 Scheda_RUP09RE-signed	08.2 Scheda_RUP09RE	Report monitoraggio acustico in corso d'opera - Punto di monitoraggio RUP09RE	11/04/2022	0
08.3 Scheda_RUD01SL_Dismissione-signed	08.3 Scheda_RUD01SL	Report monitoraggio acustico in corso d'opera - Punto di monitoraggio RUD01SL	11/01/2023	0