



Contraente: 	Progetto: RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE		Cliente: 
	N° Contratto : N° Commessa : NR/17076		
N° documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio 1 di 17	Data 17/03/2023	RE-VDO-7332

VERIFICHE DI OTTEMPERANZA
alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019

PRESCRIZIONE N. 32
Fase Corso d'opera - Anno 2022
Regione Puglia

Ente vigilante: ARPA PUGLIA
Ente coinvolto: MITE

00	17/03/2023	EMISSIONE			
REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio di 2 10	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-------------------	-------	----------------------------

INDICE

1	PREMESSA	3
2	OTTEMPERANZA	4
2.1	LETTERA A)	4
2.2	LETTERA B)	8
2.3	LETTERA C)	9
	ELENCO ALLEGATI	10

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio 3 di 10	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-------------------------	-------	----------------------------

1 PREMESSA

Il presente documento descrive le azioni e le misure messe in atto durante la fase di *Corso d'Opera – anno 2022*, finalizzate al recepimento della prescrizione n. 32 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019 contenuto nel decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 8.11.2019, relativo al progetto “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”.

Si riporta di seguito il testo completo della Prescrizione n. 32:

Prescrizione n. 32	
<i>Macrofase</i>	CORSO D'OPERA
<i>Fase</i>	Fase di cantiere
<i>Ambito di applicazione</i>	Aspetti gestionali
<i>Oggetto della prescrizione</i>	In tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera: a) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere; b) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii; c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte.
<i>Termine di avvio Verifica Ottemperanza</i>	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera
<i>Ente Vigilante</i>	ARPA territorialmente competente
<i>Enti coinvolti</i>	MATTM

Il documento afferisce al solo tratto di opera ricadente nel territorio della Regione Puglia e fa seguito al documento RE-VDO-6332 trasmesso da Snam Rete Gas con nota ENG COS/SOR/163/RUB del 17/02/2022.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
alle prescrizioni contenute nel Parere CTVA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio 4 di 10	Rev.: 00	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-------------------	-------------	----------------------------

2 OTTEMPERANZA

2.1 LETTERA A)

In conformità al progetto approvato ed in particolare a quanto riportato nel documento “Studio di Impatto Ambientale approfondimenti tematici” (doc. rif. RE-SIA-002), trasmesso agli Enti nell’ambito della procedura di VIA, si riportano nella tabella che segue i materiali impiegati per la realizzazione delle nuove condotte:

Tipologia opera	Materiali
Realizzazione condotte	
Linea e allacciamenti	Tubazione in acciaio
Trattamento tubazioni	Vernici e solventi
Solette, basamenti, strutture di impianti e punti di linea	Opere in c.a.
Tunnel	Conci prefabbricati in c.a.
Postazioni di spinta e arrivo	Opere in c.a.
Intasamento tunnel	Bentonite
	Cemento
Opere di sostegno e consolidamento	
Palizzate	Legname
Diaframmi o briglie e appoggi in sacchetti	Sacchetti di sabbia/materiale granulare
Muro cellulare in legname a doppia parete	Legname
Muro in gabbioni a paramento verticale	Rete metallica/massi
Paratia di pali trivellati	Opere in c.a.
Paratia di micropali	Opere in c.a.
Muro di contenimento	Opere in c.a.
Trave di contenimento	Opere in c.a.
Opere di drenaggio	
Letto di posa drenante	Ghiaia
Trincea drenante sotto condotta	Ghiaia

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019

PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio di 10	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-----------------	-------	----------------------------

Tipologia opera	Materiali
Opere di regimazione idraulica e delle acque superficiali	
Difesa spondale con scogliera in massi	Massi
Costruzione spondale con difesa in massi	Massi
Canaletta in terra	Massi
Cunetta in massi	Massi
Opere di ripristino vegetazionale	
Inerbimenti	Sementi
Piantumazioni	Piantine

I materiali da costruzione sopra elencati risultano di comune impiego in ambito edile/infrastrutturale. Legno, massi, sabbia, ghiaia e materiali vegetali sono di origine naturale e quindi ecologici e sostenibili. Gli altri materiali e prodotti impiegati, non di origine naturale, sono stati utilizzati, secondo le buone pratiche di cantiere, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni possibile inquinamento di suolo, sottosuolo e acque:

- I materiali da costruzione sono isolati dal terreno sottostante per mezzo di stock in legno o materiali isolanti (Figura 1);



Fig. 1 – Tubazione sfilata in situ ed adagiata su stock in legno

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio di 6 di 10	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7332
--	----------------------	-------	----------------------------

- gli scavi sono eseguiti mediante l'utilizzo di escavatori, quindi senza l'ausilio di sostanze potenzialmente inquinanti e le trivellazioni spingitubo sono realizzate con aste elicoidali senza l'ausilio di fluidi di perforazione, quindi 'a secco';
- nelle aree di cantiere per la realizzazione degli attraversamenti in trenchless (TOC) le aree di passaggio dei mezzi d'opera sono isolate dal terreno basale per mezzo di telo tessuto non tessuto con sovrapposto materiale litoide (Figura 2);



Fig. 2 – Preparazione area cantiere TOC “Monte Chiancone”

- le aree di deposito del materiale di risulta smarino sono allestite con posa in opera sul terreno esistente di uno strato separatore in tessuto non tessuto (TNT) a cui è sovrapposto telo impermeabile di adeguate caratteristiche ed eventuale strato di protezione meccanica (Figura 3);

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio di 7 di 10	Rev.: 00	N. cliente: RE-VDO-7332
--	----------------------	-------------	----------------------------



Fig. 3 – Vasche raccolta fanghi con telo impermeabile – area cantiere TOC “Monte Chiancone”

- al fine di prevenire eventuali emergenze ambientali gli operatori preposti verificano, periodicamente e prima dell’inizio delle attività lavorative, l’integrità dei sistemi oleodinamici delle macchine operatrici. In allegato 1 si riporta un’estraneazione parziale dei toolbox redatti dall’appaltatore al fine di attuare tale controllo. Nella stessa sede viene inoltre verificata la presenza dei kit di emergenza ambientale (spill-kit) che di norma l’Appaltatore mantiene a disposizione sui mezzi di lavoro utilizzati durante la specifica fase (Figura 4);

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio 8 di 10	Rev.: 00	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-------------------------	-------------	----------------------------




Fig. 4 – Spill-kit in dotazione ai mezzi di lavoro

- al fine di garantire l'assenza di corpi estranei all'interno del materiale utilizzato per il rinfianco, prerinterro e rinterro della condotta, laddove si sono configurate le condizioni tecnico-operative necessarie, il materiale da utilizzarsi è stato sottoposto ad un processo di vagliatura meccanica. Il suddetto processo è stato effettuato per mezzo di apposita macchina operatrice vibrovaglio oppure benna vagliante montata su escavatore idraulico. Tali operazioni sono state svolte dagli Appaltatori sotto la diretta sorveglianza della Direzione Lavori ed attestate dalle "schede di controllo", previste dal Piano di Qualità dell'Appaltatore, e firmate dal Responsabile di fase, dall'addetto al sistema qualità dell'Appaltatore nonché dalla Direzione Lavori (in allegato 2 si riporta estrazione parziale della documentazione).

2.2 LETTERA B)

Il metanodotto oggetto della presente relazione non è un impianto di produzione, di trasformazione e/o trattamento di prodotti pertanto i rifiuti derivanti dalla sua realizzazione sono riconducibili esclusivamente alle fasi di costruzione in quanto durante l'esercizio non si genera alcuna tipologia di rifiuto.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio di 9 10	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-------------------------	-------	----------------------------

Durante le fasi di costruzione gli Appaltatori hanno gestito i rifiuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in allegato 3 si riportano le dichiarazioni e gli annessi documenti:

- Stralcio del registro di carico e scarico;
- Estrazione dei Formulari Identificazione Rifiuti.

2.3 LETTERA C)

Durante le fasi di cantiere il contenimento delle vibrazioni indotte è ottenuto attraverso una distribuzione ragionata dei mezzi pesanti utilizzati, ovvero attraverso l'utilizzo dei mezzi strettamente necessari alle lavorazioni in corso.

Inoltre, tutti i mezzi utilizzati in cantiere sono conformi alla "Direttiva Macchine" 2006/42/CE.

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019
PRESCRIZIONE N. 32 - Fase Corso d'opera - Anno 2022**

N. Documento: 03492-ENV-RE-703-0032	Foglio di 10	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-7332
--	-----------------	-------	----------------------------

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1** Estratto Toolbox meeting
- ALLEGATO 2** Rapporti di controllo del materiale utilizzato per il rinterro della condotta
- ALLEGATO 3** Dichiarazione Appaltatore gestione rifiuti e documentazione annessa (Estratto registro C/S ed estrazione FIR)

ALLEGATO 1

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
AUTOCARRO	505	EC 807 CE	231692		ROMA

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo	✓	
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	✓	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	✓	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	✓	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	✓	

2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	✓	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	✓	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	NA

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	✓	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	✓	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	✓	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	NA

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

Data

17/10/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI



Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
ESCAVATORE	767	P000567	2212	2212	CANTIERE

		ESITO CONTROLLO		
		Pos	Neg	
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo			
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X		
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	NA	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X		
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X		
2.	Attrezzature trasportate			
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	NA	NA	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	NA	NA	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	NA	
3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza			
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X		
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X		
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X		
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	NA	

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 29/10/22

Spazio per le firme	Addetto al Controllo 	Per presa visione (utilizzatore) 
---------------------	---	---

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
CAMION GW	S40	DG 935 XV	142701		Canine

		ESITO CONTROLLO		
		Pos	Neg	
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo			
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine		X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori		X	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale		X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"		X	

2.	Attrezzature trasportate			
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata		X	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.		X	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.		NA	NA

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza			
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità		X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)		X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)		X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza		NA	VA

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 13/10/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per prescrizione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
VEICULO	663	061701		1315	CANTIERE

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	NA	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	NA	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	NA	

2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	NA	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	NA	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 24/10/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
PW 60441573	676	A6K594	-	7926	Garons

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X	

2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	X	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	NA	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	X	

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 25/10/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
Autocarro C35	523	DT 644 WS	205185		CANTIERE

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	X	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X	
2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	X	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	NA	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	
3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 31/10/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
TRASTONE SIMONE	586	CKS17NA	806630		ANTENAS

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X	

2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	X	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	X	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

Data 02/11/2012

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
CAMION GRU	572	ER 973 PN	60991		CAPIANO

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	X	
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X	
2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	X	
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	X	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	
3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	


Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 03/11/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
ESCAVATORE	785	YY 90655 90		890	Caserta

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	NA
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X	

2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	NA	NA
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	NA	NA
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	NA

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	NA



Ulteriori segnalazioni del compilatore:

Data 04/11/2021

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
SCAVATORE	863	K75217	X	1290	CANTINO

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
a.	L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
b.	Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	NA
c.	Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	X	
d.	Assenza di DPI "abbandonati"	X	

2.	Attrezzature trasportate		
a.	Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	NA	NA
b.	Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	X	
c.	Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	NA

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
a.	Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
b.	Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
c.	Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
d.	Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	NA

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

 Data 04/11/2022

Spazio per le firme

Addetto al Controllo

 Per presa visione
 (utilizzatore)

CONTROLLO GIORNALIERO MEZZI

Mod. 17.12 - Rev. 00 del 18/10/2021

Tipologia	AZ	Telaio/Targa	km	Ore	Ubicazione
Scavatori	910	00080087		2050	Cantieri

		ESITO CONTROLLO	
		Pos	Neg
1.	Controllo condizioni di ordine e pulizia generale del mezzo		
	a. L'abitacolo risulta pulito ed in ordine	X	
	b. Furgoni - Nel cassone esterno non vi è presenza di rifiuti. Se presenti, sono contenuti in appositi sacchi e/o contenitori	NA	NA
	c. Il mezzo non presenta mancanze o carenze che potrebbero pregiudicare la sicurezza stradale	NA	NA
	d. Assenza di DPI "abbandonati"	X	

2.	Attrezzature trasportate		
	a. Le attrezzature trasportate sono poste in maniera ordinata	NA	NA
	b. Le attrezzature per il sollevamento (fasce e catene) si presentano in buono stato di conservazione.	X	
	c. Le bombole, se presenti, sono stoccate in posizione verticale ed in sicurezza.	NA	NA

3.	Controllo degli aspetti ambientali e di sicurezza		
	a. Il mezzo è provvisto della cassetta di primo soccorso, completa e con controllo in corso di validità	X	
	b. Il mezzo è provvisto di estintore con controllo in corso di validità (ovvero effettuato negli ultimi 6 mesi)	X	
	c. Il mezzo non presenta evidenti segni di spillamenti, perdite di liquidi potenzialmente inquinanti (carburante, olio)	X	
	d. Le sostanze pericolose eventualmente trasportate sono censite ed è presente la scheda di sicurezza	NA	NA

Ulteriori segnalazioni del compilatore:

Data 07/11/2022

Spazio per le firme	Addetto al Controllo	Per presa visione (utilizzatore)
---------------------	----------------------	-------------------------------------

ALLEGATO 2

Rifacimento Metanodotto "San Salvo - Biccari DN650 (26") DP 75 Bar" ed opere connesse
LOTTO 3 ROTELLO - BICCARI



SCHEDA DI VERIFICA E CONTROLLO



RINTERRO DELLA CONDOTTA

MOD 07.01
Rev. 0 del 26/06/2020

Controllo N° 14

Pag. 1 di 1

Committente Snam S.p.A.	Direzione Lavori TECHFEM	Contratto n° 7300004535 GARA: SA320/006C - C.I.G.: 8249759C7B
-----------------------------------	------------------------------------	---

Documenti di riferimento	Contenuto
A PL-104-062_01	PLANIMETRIA AREA OCCUPAZIONE LAVORI
B PL-104-061_03	PLANIMETRIA CATASTALE
C PA-104-001	PROFILO ALTIMETRICO LONGITUDINALE
D	

Identificazione dei tratti sottoposti a controllo			
Tronco	da Pk/V	a Pk/V	Lunghezza (m)
4	P 196	P 197	48,95
Totale			48,95

Verifiche e controlli effettuati

N	Tipo di verifiche effettuate	Rif.	Cod.	Risultato		
				C	NC	NA
1	Verifica quota minima di copertura della condotta		W	x		
2	Verifica della tipologia e della consistenza del materiale di primo rinterro		I	x		
3	Verifica della quota e della distanza di posa del tritubo portacavo		H			x
4	Verifica della continuità di stesura del nastro segnalatore e della quota (minimo 0,75 m)		I	x		
5	Controllo eventuale presenza di corpi estranei tra il materiale di rinterro		I	x		
6	Verifica presenza ed idoneità degli spazi per pozzetti per polifora		W	x		
7	Verifica presenza ed idoneità degli spazi dedicati alle opere		W	x		

NOTE

Esito controllo : C=Conforme / NC=Non Conforme / NA=Non Applicabile / Bianco = Non Eseguito

Compilato da Responsabile di Fase: Ciccio Gianmario	Verificato da FQM Appaltatore: Leonardi Sandro	Verificato ed Accettato da D.L.: techfem SpA Isp. Civ/Mecc. Vincenzo Tucci
Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022	Data: 14/02/2022

Rifacimento Metanodotto "San Salvo – Biccari DN650 (26") DP 75 Bar" ed opere connesse
LOTTO 3 ROTELLO - BICCARI



SCHEDA DI VERIFICA E CONTROLLO



RINTERRO DELLA CONDOTTA

MOD 07.01

Rev. 0 del 26/06/2020

Controllo N° 15

Pag. 1 di 1

Committente

Snam S.p.A.

Direzione Lavori

TECHFEM

Contratto n° 7300004535

GARA: SA320/006C - C.I.G.: 8249759C7B

Documenti di riferimento		Contenuto
A	PL-104-062_01	PLANIMETRIA AREA OCCUPAZIONE LAVORI
B	PL-104-061_03	PLANIMETRIA CATASTALE
C	PA-104-001	PROFILO ALTIMETRICO LONGITUDINALE
D		

Identificazione dei tratti sottoposti a controllo			
Tronco	da Pk/V	a Pk/V	Lunghezza (m)
4	P 170	P 171	47,34
4	P 176	V 179	76,31
Totale			123,65

Verifiche e controlli effettuati						
N	Tipo di verifiche effettuate	Rif.	Cod.	Risultato		
				C	NC	NA
1	Verifica quota minima di copertura della condotta		W	x		
2	Verifica della tipologia e della consistenza del materiale di primo rinterro		I	x		
3	Verifica della quota e della distanza di posa del tritubo portacavo		H			x
4	Verifica della continuità di stesura del nastro segnalatore e della quota (minimo 0,75 m)		I	x		
5	Controllo eventuale presenza di corpi estranei tra il materiale di rinterro		I	x		
6	Verifica presenza ed idoneità degli spazi per pozzetti per polifora		W	x		
7	Verifica presenza ed idoneità degli spazi dedicati alle opere		W	x		

NOTE

Esito controllo : C=Conforme / NC=Non Conforme / NA=Non Applicabile / Bianco = Non Eseguito

Compilato da Responsabile di Fase:	Verificato da FQM Appaltatore:	Verificato ed Accettato da D.L.:
Data: 16/02/2022	Data: 16/02/2022	Data: 17/02/2022

ALLEGATO 3



BATITUNNEL ITALIA S.r.l.

BATITUNNEL ITALIA srl

Via XXV Aprile, 2/15

10010 - Quincinetto (TO) – I

C.F. / P.I. 02468520305

Tel. 0125 635 111

info@batitunnel.it

www.batitunnel.com

Spett.le

Techfem S.p.A.

Cantiere di Lucera

Via Alfredo Petrucci, n.51

7136 – Lucera (FG)

E p.c. Spett.le

Snam Rete Gas

Ingegneria e Costruzioni

Progetti Infrastrutture Sud Orientali

Via G. Amendola, n.162/1

70126 – Bari (BA)

E p.c. Spett.le

ROMANA COSTRUZIONI SPA

Via Abruzzo, 12

62014 Corridonia (MC)

Prot. 04/21/SSB/AB

Quincinetto, lì 22 dicembre 2022

Oggetto: costruzione metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”) – LOTTO 3 ed opere connesse
C.I.G. 8249759C7B
Attraversamento Masseria Melanico con Microtunnel (V.288-25,98m a P.300 3° tronco)
Parere CTVIA – VDO 32 – Rifiuti


Con riferimento all’oggetto, la Scrivente BATITUNNEL ITALIA SRL, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese RTI BATITUNNEL ITALIA SRL – COGEIS SPA, con sede in Via XXV Aprile 2/15, 10010 Quincinetto (TO) P.iva e Cod. Fiscale 02468520305, in qualità di subappaltatore della ROMANA COSTRUZIONI SPA limitatamente ai lavori di realizzazione del Microtunnel Masseria Melanico nell’ambito della costruzione del metanodotto in oggetto, con la presente dichiara che i rifiuti prodotti durante le lavorazioni di propria competenza sono stati gestiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si allega alla presente estratto del registro di carico/scarico dei rifiuti ed evidenza dell’avvenuta gestione delle operazioni di scarico (IV copie FIR).

Distinti Saluti

BATITUNNEL ITALIA S.r.l.

L’amministratore



Ing. Andrea BENATO

RIFIUTI - A-1

ALLEGATO A

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA BATI TUNNEL ITALIA SRL
Residenza o domicilio QUINCIETTO (TO) XXV APRILE 2/15
Codice Fiscale 02468520305
Ubicazione dell'Esercizio SANTA CROCE DI MAGLIANO, MICROTUNNEL MASSERIA MEZANICO

2. ATTIVITÀ SVOLTA

Produzione Recupero: codice _____ Smaltimento: codice _____
 Trasporto Intermediazione e Commercio con detenzione

3. TIPO DI ATTIVITÀ ESCUZIONE SCANO MICROTUNNEL
4. REGISTRAZIONE N. 1 del 11/06/2022 e N. 291 del 23/06/2022

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ

- HP 1 Esplosivo
- HP 2 Comburente
- HP 3 Infiammabile
- HP 4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
- HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/
Tossicità in caso di respirazione

- HP 6 Tossicità acuta
- HP 7 Cancerogeno
- HP 8 Corrosivo
- HP 9 Infettivo
- HP 10 Tossico per la riproduzione

- HP 11 Mutageno
- HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta
- HP 13 Sensibilizzante
- HP 14 Ecotossico
- HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

VIDIMAZIONE

Il presente registro
si compone di n. **100** pagine
numerate dal n. **1** al n. **100**.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
Registro Imprese

Il presente libro bollato da questo ufficio consta
di n. 100 pagine, dal 1 al 100.

DIRITTI € 2500 TASSA CC.GG.: MARCHE € _____

CCP n. _____ del _____

F24 del _____



6930A98

Torino, 31 MAR 2021

Paola Dolci

Paola Dolci

Scarico Carico

del 29/04/2022

N. 101

Formulario

N. VCN40001935

del 29/04/2022

Rifer. operazioni di carico

N. 32

Caratteristiche del rifiuto

a) Codice (*) 170504
 b) Descrizione terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
 c) Stato fisico 2 SOLIDO
 d) Classi di pericolosità
 e) Rifiuto destinato a:
 Smaltimento: cod. Recupero: cod. 210

Quantità

Kg
20.000
19.220

Litri

Metri cubi

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:

CANTIERE BATITUNNEL ITALIA S.r.l.
 MASSERIA Via XXV Aprile, 2/15
 MECCANICO 10010 - Quincinetto (TO) - I
 C.F. / P.I. 02468520305

Intermediario / Commerciante

Denominazione
 Sede
 C.F.
 Iscrizione Albo n.

ALLEGATO A-2

Annotazioni

Q.TA STIMATA

Q.TA PESATA

Scarico Carico

del 29/04/2022

N. 102

Formulario

N. VCN40002000

del 29/04/2022

Rifer. operazioni di carico

N. 32

Caratteristiche del rifiuto

a) Codice (*) 120504
 b) Descrizione terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
 c) Stato fisico 2 SOLIDO
 d) Classi di pericolosità
 e) Rifiuto destinato a:
 Smaltimento: cod. Recupero: cod. 210

Quantità

Kg
20.000
23.340

Litri

Metri cubi

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:

CANTIERE BATITUNNEL ITALIA S.r.l.
 MASSERIA Via XXV Aprile, 2/15
 MECCANICO 10010 - Quincinetto (TO) - I
 C.F. / P.I. 02468520305

Intermediario / Commerciante

Denominazione
 Sede
 C.F.
 Iscrizione Albo n.

Annotazioni

Q.TA STIMATA

Q.TA PESATA

Scarico Carico

del 29/04/2022

N. 103

Formulario

N. VCN40002013

del 29/04/2022

Rifer. operazioni di carico

N. 32

Caratteristiche del rifiuto

a) Codice (*) 170504
 b) Descrizione terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
 c) Stato fisico 2 SOLIDO
 d) Classi di pericolosità
 e) Rifiuto destinato a:
 Smaltimento: cod. Recupero: cod. 210

Quantità

Kg
20.000
20.400

Litri

Metri cubi

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:

CANTIERE BATITUNNEL ITALIA S.r.l.
 MASSERIA Via XXV Aprile, 2/15
 MECCANICO 10010 - Quincinetto (TO) - I
 C.F. / P.I. 02468520305


Intermediario / Commerciante

Denominazione
 Sede
 C.F.
 Iscrizione Albo n.

Annotazioni

Q.TA STIMATA

Q.TA PESATA



FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

28-04-22

VCNY 000199 S

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Battunnel Italia via XXV Aprile - 2115 10010 Quiliciana (TO)

Unità Locale

MADDERIA MELANEO S. (Rosa di MAGNAVO CO)

Codice Fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

PANDA RSI SRL

Luogo di Destinazione

ETA BUCCANO CARPOVARICO EB B660 13 Pand. 44-47-48-5

Codice Fiscale

12159871008

Numero Autorizzazione/Albo

TSRPG. PROV. DD08 del 08-04-18

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

TEKNOINERTI srls

Sede Legale e Operativa:

Indirizzo

C.da Perazzeto s.n.c. - Zona Industriale 55034 GUGLIONESI (CB)

Codice Fiscale

0214293484461280

Numero Autorizzazione/Albo

EB 04367

del

26/05/21

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

SECONDA SEZIONE

ANNOTAZIONI

"La Battunnel Italia Srl esegue le lavorazioni che danno origine al rifiuto in qualità di subappaltatore della Romana Costruzioni Spa, Via Abruzzo n. 12 - 62014 Corridonia (MC), C. F. 08414750585, P.I. 00979340437, nell'ambito del Contratto n. 7300004535 del 05/01/2021 - Rifornimento metadotto San Salvo-Biccari DN450 (25"-75 bar e opere connesse - Lotto 3"

TERZA SEZIONE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto:

TERRA ERODE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE CER

CODICE del RIFIUTO

CER 170504

STATO FISICO

SOLIDO NON P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

-

N. COLLI/CONTENITORI

1 - SFUSO

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento

R10

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

VEDI ANALISI

6 QUANTITA

kg 20.00

p. Lordo:

litri

Tara:

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

QUARTA SEZIONE

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

[Firma]

FIRMA DEL TRASPORTATORE

[Firma]

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

B2613 WZ

Targa rimorchio

Cognome e Nome del Conducente

LALITTA ANDREA

Inizio Trasporto

Data:

28-04-22

Ora:

15:08

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

litri

18220

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data: 28/04/2022

Ora: 15:08

Firma del Destinatario:



Vid. Virt. del 28/04/2022 07:18:08 per conto della Camera di Commercio del Molise, rich. da 01703140705 - TEKNOINERTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

VCNY 000199 S

Copia

Produttore

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

28.04.22

VCNY 000200 D

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale: **Batitunnel Italia via xxv Aprile 2/15 - 10010 QUINCINETTO (CG)**

Unità Locale: **MADDERIA VIGLIANO S. ROCCO DI MAGLIANO CB**

Codice Fiscale: _____ Numero Autorizzazione/Albo: _____ del _____

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale: **PANDA REI SRL**

Luogo di Destinazione: **CIVITAVECCHIO PAMPONA ANNO CB Foglio 13 Pand. 44-47-48-5**

Codice Fiscale: **12153891009** Numero Autorizzazione/Albo: **78526 PROU DD 601 del 28.04.14**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale: **TEKNOINERTI srls**

Sede Legale e Operativa: **C.da Perazzeto s.n.c. - Zona Industriale 86034 GUGLIONESI (CB) Tel. +39 348 4461260 Part. IVA 01703140705**

Indirizzo: _____

Codice Fiscale: _____ Numero Autorizzazione/Albo: **0201347** del **26/05/21**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento: Situato in: _____

ANNOTAZIONI

"La Batitunnel Italia Srl esegue le lavorazioni che danno origine al rifiuto in qualità di subappaltatore della Romana Costruzioni SpA, Via Abruzzo n. 12 - 62014 Corridonia (MC), C. F. 06414750585, P.I. 00979340437, nell'ambito del Contratto n. 7300004535 del 05/01/2021 - Rifacimento metadotto San Salvo-Biccari DN650 (25")-75 bar e opere connesse - Lotto 3"

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: **TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE A CUI ALLAVOLE 170504**

CODICE del RIFIUTO: **CERA 20504** STATO FISICO: 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO: **-** N. COLLI/CONTENITORI: **1 - SFUSO**

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento **Reo**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: **VEDI ANALISI**

6 QUANTITÀ **7 PERCORSO** **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**

QUANTITÀ: Kg litri **20.000**

PERCORSO: **Se diverso dal più breve**

TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID: SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE: _____

FIRMA DEL TRASPORTATORE: **Jalilotti**

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo: **B261842** Targa rimorchio: _____

Cognome e Nome del Conducente: **Calvitta Antonio** Inizio Trasporto: _____ Data: **28.04.22** Ora: _____

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per le seguenti quantità:

Respianto per le seguenti motivazioni: _____

Data: **28/04/2022** Ora: **11:27** Firma del Destinatario: _____

litri: **23840**



FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

28/04/22

VCNY 000201 J

PRIMA SEZIONE

1. PRODUTTORE o DETENTORE
 Denominazione o Ragione sociale: **BATITUNNEL ITALIA SRL VIA XXV APRILE, 2/15 - 20030 QUINZANO D'ORZINUOVI**
 Unità Locale: **MASSERIA NEA/NO SAVA PROCO DI MAGLIANO**
 Codice Fiscale: **02668520305** Numero Autorizzazione/Albo: _____ del _____

2. DESTINATARIO
 Denominazione o Ragione sociale: **PAMIA REI SRL**
 Luogo di Destinazione: **PISA BUENARRO (AR) FOGGIO 23 PART. 44-47-48-9**
 Codice Fiscale: **12159871008** Numero Autorizzazione/Albo: **185 REG. PROV. ND604** del **09/04/19**

3. TRASPORTATORE
 Denominazione o Ragione sociale: **TEKNOINERTI S.R.L.S.**
 Indirizzo: **Sede Legale e Operativa: C.da Perazzeto s.n.c. - Zona Industriale 86034 GUGLIONESI (CB) Tel. 0875 59408**
 Codice Fiscale: **01708140705** Numero Autorizzazione/Albo: **CB01367** del **26/05/21**
 Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

ANNOTAZIONI:
"La Batitunnel Italia Srl esegue le lavorazioni che danno origine al rifiuto in qualità di subappaltatore della Romana Costruzioni SpA, Via Abruzzo n. 12 - 62014 Corridonia (MC), C. F. 06414750585, P.I. 00979340437, nell'ambito del Contratto n. 730004535 del 05/01/2021 - Rifacimento metadotto San Salvo-Biccari DN650 (25")-75 bar e opere connesse - Lotto 3"

SECONDA SEZIONE

4. CARATTERISTICHE del RIFIUTO
 Denominazione / Descrizione del Rifiuto: **TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 170503⁴**
 CODICE del RIFIUTO: **CER 170504** STATO FISICO: **2** CARATTERISTICHE DI PERICOLO: _____ N. COLLI/CONTENITORI: **1 - STUCCO**

5. DESTINAZIONE del RIFIUTO
 Recupero Smaltimento **Reo** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: **VEDI ANALISI**

6. QUANTITÀ **7. PERCORSO** Se diverso dal più breve **8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**
 p. Lordo: **20.000** litri **SI** **NO**
 Tara: _____ Peso da verificarsi a destino

QUARTA SEZIONE

9. FIRME
 FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE: _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE: _____

10. MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO
 Cognome e Nome del Conducente: **SEBASTIANO ENNIO** Targa automezzo: **PA 260 PP** Targa rimorchio: _____
 Inizio Trasporto: **28/04/22** Ora: **16:25**

QUINTA SEZIONE

11. RISERVATO al DESTINATARIO
 Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per le seguenti quantità: **20400** litri

Respinto per le seguenti motivazioni: _____
 Data: **28/04/2022** Ora: **15:20** Firma del Destinatario: _____

Vid. Virt. del 28/04/2022 07:21:47 per conto della Camera di Commercio del Molise, rich. da 01703140705 - TEKNOINERTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
VCNY 000201 J
 Copia | Produttore | Destinatario | Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.





ROMANA
Costruzioni S.p.A.



Spett.le Techfem S.p.A.
Cantiere di Lucera
Via Alfredo Petrucci, n.51
7136 – Lucera (FG)

E p.c. Spett.le Snam Rete Gas
Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
Via G. Amendola 162/1
70126 – Bari (BA)

Prot. 60/4535/2022
S. Severo, 21.12.2022

OGGETTO: Contratto n. 7300004535 del 5/01/2021
Esecuzione dei lavori relativi al “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”) – 75 bar ed opere connesse”.
Tratto da Impianto n. 10 di Rotello (escluso) all’impianto di Biccari (incluso) – L = 38.520 km (comprensiva dei tratti interni agli impianti), DN 650 (26”), DP = 75 bar.
Lotto 3 Rotello – Biccari.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8249759C7B

Parere CTVIA - VDO 32 – Rifiuti

Con riferimento all’oggetto, la Scrivente ROMANA COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Via Abruzzo n. 12, 62014 Corridonia (MC), P.I.00979340437 – C.F. 06414750585, incaricata per le attività di realizzazione del “Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar ed opere connesse”, con la presente dichiara che i rifiuti prodotti durante le lavorazioni vengono gestiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Alla presente si allega estratto del registro di carico/scarico rifiuti ed evidenza dell’avvenuta gestione delle operazioni di scarico (IV copie FIR).

Distinti Saluti

Geom. SANDRO LEONARDI
Romana Costruzioni S.p.A.
Rappresentante dell’ Appaltatore

All.c.s.d.

ROMANA
Costruzioni S.p.A. Socio Unico

Via Abruzzo, 12
62014 Corridonia (MC) Italy
www.romanacostruzioni.it
romanacostruzioni@romanacostruzioni.it
romanacostruzioni@pec.romanacostruzioni.it

Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imp. MC n. 06414750585
P.IVA 00979340437
Cod. Univoco: SUBM70N



RIFIUTI - A-1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA ROMANA Costruzioni

Residenza o domicilio CORRIDONIA ABRUZZO 12
COMUNE VIA N.

Codice Fiscale 06414750585

Ubicazione dell'Esercizio LUCERA ZONA ASI LOTTO 5
COMUNE VIA N.

2. ATTIVITÀ SVOLTA

Produzione *Recupero: codice* _____

Trasporto *Intermediazione e Commercio con detenzione*

Smaltimento: codice _____

3. TIPO DI ATTIVITÀ METANODOTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26")

4. REGISTRAZIONE N. 1/21 del 25.10.21 e N. 266/22 del 04.07.22

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

- A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
 2. Solido non pulverulento
 3. Fangoso palabile
 4. Liquido
- B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ
- HP 1 Esplosivo
 - HP 2 Comburente
 - HP 3 Infiammabile
 - HP 4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
 - HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/
Tossicità in caso di respirazione

- HP 6 Tossicità acuta
- HP 7 Cancerogeno
- HP 8 Corrosivo
- HP 9 Infettivo
- HP 10 Tossico per la riproduzione
- HP 11 Mutageno
- HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta
- HP 13 Sensibilizzante
- HP 14 Corrosivo
- HP 15 Riferito che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.
- HP 16 Riferito che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

VIDIMAZIONE

Il presente registro
 si compone di n. **100** pagine
 numerate dal n. **1** al n. **100**.



CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE
 Sede di MACERATA

Il presente registro di carico e scarico rifiuti dell'impresa ROMANA Costruzioni
 avente sede in CORRIDONIA
 C.F. / P. IVA 00974310131
 non ancora posto in uso, composto di n. _____
 pagine numerate dal n. _____ al n. _____
 è stato oggi vidimato previo pagamento dei diritti di segreteria
 di euro 95,00 CORRADI
 MACERATA, il 12 MAG 2020

p. Il Conservatore
 Il Funzionario Delegato
IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (Franco Fermanelli)



		Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
Scarico <input checked="" type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del 03/03/2022 N. 30/22 Formulario N. KS2Q 000470 L del 03/03/2022 Rifer. operazioni di carico N. 1/21, 4/21, 7/21, 11/21, 15/21, 19/21, 23/21, 27/21, 01/22, 05/22, 09/22, 13/22, 23/22	a) Codice (*) 15.01.06 b) Descrizione IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI c) Stato fisico 2-SNP d) Classi di pericolosità NESSUNA e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input checked="" type="checkbox"/> Recupero: cod. R13	Kg 2000 Litri Metri cubi	AREA LOGISTICA UCERA - ZONA ASI Intermediario / Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	PERO VERIFICATO A DESTINO 2040 Kg	
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input checked="" type="checkbox"/> del 08/10/2022 N. 31/22 Formulario N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) Codice (*) 15.01.10* b) Descrizione IMBALLAGGI VUOTI CONTENENTI (RESIDUI) DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATE DA TALI SOSTANZE c) Stato fisico 2-SNP d) Classi di pericolosità HP14 e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input type="checkbox"/> Recupero: cod.	Kg 25 Litri Metri cubi	AREA LOGISTICA UCERA - ZONA ASI Intermediario / Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.		
Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input checked="" type="checkbox"/> del 08/10/2022 N. 32/22 Formulario N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) Codice (*) 12.01.13 b) Descrizione RIFIUTI DI SALDATURA c) Stato fisico 2-SNP d) Classi di pericolosità NESSUNA e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input type="checkbox"/> Recupero: cod.	Kg 20 Litri Metri cubi	AREA LOGISTICA UCERA - ZONA ASI Intermediario / Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.		



FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

03/03/2022

KSZQ 000470 L

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE
 Denominazione o Ragione sociale **ROMANA COSTRUZIONI spa** Via Abruzzo, 12 Corridonia (MC)
 Unità Locale **Sede logistica e Operativa di Lucera** *ZONA ASI - LOTTO 5*
 Lucera (FG)
 Codice Fiscale **00979340437** Numero Autorizzazione/Aibo _____ del _____

2 DESTINATARIO
 Denominazione o Ragione sociale **SIMA ECOLOGIA srl**
 Luogo di Destinazione **Via Manzoni snc c.da Rovello**
 71010 San Paolo di C. (FG)
 Codice Fiscale **03763930710** Numero Autorizzazione/Aibo **2018/001196** del **04/07/18**

3 TRASPORTATORE
 Denominazione o Ragione sociale **INTERAMBIENTE RADATTI srl**
 Indirizzo **STRADA STATALE 89 KM. 14.400**
 71011- APRICENA (FG)
 Codice Fiscale **03587730718** Numero Autorizzazione/Aibo **BA 4772** del **16/10/18**
 Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento Situato in: _____

SECONDA SEZIONE

ANNOTAZIONI
Cantiere Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari Lotto3
CIG 8249759C7B

TERZA SEZIONE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO
 Denominazione / Descrizione del Rifiuto: **IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI**
 CODICE del RIFIUTO: **C.E.R. 15.01.06** STATO FISICO: 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO: **Non Pericoloso** N. COLLI/CONTENITORI: **01**
 Recupero Smaltimento **R/13** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: **INERTE**

6 QUANTITA **7 PERCORSO** *Se diverso dal più breve* **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**
 p. Lordo: _____ kg **2000**
 Tara: _____ litri
 Peso da verificarsi a destino SI NO

QUARTA SEZIONE

9 FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE **Radatti Antonio**
10 MODALITA e MEZZO di TRASPORTO Targa automezzo **CT 050 DK** Targa rimorchio _____
 Cognome e Nome del Conducente **RADATTI ANTONIO** Inizio Trasporto Data **03/03/2022** Ora **10:20**

QUINTA SEZIONE

11 RISERVATO al DESTINATARIO
 Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per le seguenti quantità: _____ litri **2040 Kg**
 Respianto per le seguenti motivazioni: _____


VIRIDIMAZIONE

Data: **03/03/22** Ora: **11:55** Firma del Destinatario: _____ **SIMA ECOLOGIA SRL**
IVA e C.F.: 03763930710
KSZQ 000470 L
 Vid. Virt. del 19/02/2022 15:46:36 per conto della Camera di Commercio di Foggia, rich. da 03587730718 - INTERAMBIENTE RADATTI S.R.L.
 Copia Produttore Destinataro *Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.*



MODELLO CONFORME (*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/1955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014)

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del 06.10.2022 N. 69/22 Formulario N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) Codice ¹⁷ 15.01.10* b) Descrizione IMBALLAGGI VUOTI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE c) Stato fisico 2-SNP d) Classi di pericolosità HP4 e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input type="checkbox"/> Recupero: cod.	Kg 20 Litri Metri cubi	AREA LOGISTICA UCERA - ZONA ASI Intermediario / Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	Annotazioni
del 09.10.2022 N. 70/22 Formulario N. KSZQ 0006874 del 09.10.2022 Rifer. operazioni di carico N. 38/22-43/22-53/22 58/22-62/22-66/22	a) Codice ¹⁷ 15.01.06 b) Descrizione IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI c) Stato fisico 2-SNP d) Classi di pericolosità NESSUNA e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input checked="" type="checkbox"/> Recupero: cod. R13	Kg 1500 Litri Metri cubi	AREA LOGISTICA UCERA - ZONA ASI Intermediario / Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	Annotazioni PESO VERIFICATO A DESTINO 2240 Kg
del 18.10.2022 N. 71/22 Formulario N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) Codice ¹⁷ 15.01.06 b) Descrizione IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI c) Stato fisico 2-SNP d) Classi di pericolosità NESSUNA e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. <input type="checkbox"/> Recupero: cod.	Kg 100 Litri Metri cubi	AREA LOGISTICA UCERA - ZONA ASI Intermediario / Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	Annotazioni



FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

09/05/2022

KSZQ 000687 H

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ROMANA COSTRUZIONI spa Via Abruzzo, 12 Corridonia (MC)

Unità Locale Sede logistica e Operativa di Lucera - ZONA ASI Lucera (FG)

Codice Fiscale 00979340437 Numero Autorizzazione/Aibo del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale SIMA ECOLOGIA srl

Luogo di Destinazione Via Manzoni snc c.da Rovello

Codice Fiscale 03763930710 Numero Autorizzazione/Aibo 71010 San Paolo di C. (FG) 2018/001196 del 04/07/18

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale* INTERAMBIENTE RADATTI srl

Indirizzo STRADA STATALE 89 KM. 14.400

71011- APRICENA (FG)

Codice Fiscale 03587730718 Numero Autorizzazione/Aibo BA 4772 del 16/10/18

ANNOTAZIONI

Cantiere Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari Lotto3

CIG 8249759C7B

SECONDA SEZIONE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

CODICE del RIFIUTO C.E.R. 15.01.06 STATO FISICO ① ② ③ ④ Solido non Pulverulento CARATTERISTICHE DI PERICOLO Non Pericoloso N. COLLI/CONTENITORI 01

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento R/13 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE INERTE

6 QUANTITA

kg 1500 litri p. Lordo: Tara: Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

9 FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo CT 050 DK Targa rimorchio Inizio Trasporto Data: 09/05/2022 Ora 09,10

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato. Accettato per intero Accettato per le seguenti quantità: 2260

Data: 09.5.2022 Ora: 10:21 Firma del Destinatario:

Vid. Virt. del 03/05/2022 13:06:15 per conto della Camera di Commercio di Foggia, rich. n. 03587730718 - INTERAMBIENTE RADATTI S.R.L. SIMA ECOLOGIA SRL Via Manzoni snc 71010 San Paolo di Civitate (FG) P.IVA e C.F.: 03763930710 KSZQ 000687 H



Copia Produttore Destinatario Stampare in duplicato. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

QUARTA SEZIONE QUINTA SEZIONE DIMENSIONE