

FOTO DA DRONE RIPRESE PRIMA DEI LAVORI E DOPO IL PRIMO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA BERMA

• Lavori del primo lotto funzionale dell'ampliamento della scogliera del molo sopraflutto del porto Andora

• CUP: F95F21002050004 CIG : 90259999FF


Andora – Berma lato sud – Porto - Confronto foto da drone




Ripresa 29 settembre 2021- SEZIONE 2 bis



Ripresa del 17 maggio 2023 – SEZIONE 2 bis



Ripresa 29 settembre 2021 – SEZIONE 3 bis



Ripresa del 17 maggio 2023 – SEZIONE 3 bis

Con il secondo lotto funzionale si completerà la berma mediante apporto di nuovi massi e con rettifiche della posizione di alcuni massi.




Foto panoramiche riprese in data 21/04/2023



Stesa del geotessuto sul fondale



Massi di 3^a e 4^a categoria accatastati in attesa della posa in opera