

S.S. N. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
TRATTO SPOLETO-ACQUASPARTA
2° stralcio: Firenzuola - Acquasparta

PROGETTO DEFINITIVO

COD. PG373

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - ENGEKO - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Giorgio Guiducci Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 14035		IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIA: Sintagma Dott. Ing. N. Granieri Dott. Ing. V. Truffini Dott. Ing. L. Spaccini Dott. Arch. A. Bracchini Dott. Ing. E. Bartolucci Dott. Ing. L. Casavecchia Dott. Geol. G. Cerquiglini Dott. Ing. F. Pambianco Dott. Ing. M. Abram Dott. Arch. C. Presciutti Dott. Agr. F. Berti Nulli Geom. S. Scopetta Geom. M. Zucconi		MANDANTI: GP INGEGNERIA Dott. Ing. G. Guiducci Dott. Ing. E. Moscatelli Dott. Ing. A. Signorelli Dott. Ing. A. Bela Dott. Ing. G. Lucibello Dott. Arch. G. Guastella Dott. Geol. M. Leonardi Dott. Ing. G. Parente		engeko Dott. Ing. C. Muller	
IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Federico Durastanti Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844		GEOTECHNICAL DESIGN GROUP Dott. Ing. D. Carlaccini Dott. Ing. C. Consorti Dott. Ing. E. Loffredo Dott. Ing. S. Sacconi		ICARIA società di ingegneria Dott. Ing. V. Rotisciani Dott. Ing. F. Macchioni Dott. Ing. G. Verini Dott. Ing. V. Piunno Dott. Ing. G. Pulli			
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108							
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Pambianco Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373							
IL RESPONSABILE DI PROGETTO Dott. Ing. Rita Gandolfo							
IL R.U.P. Dott. Ing. Alessandro Micheli							
PROTOCOLLO	DATA	  					

16.IMPATTO_INSERIMENTO AMBIENTALE
16.04 RELAZIONE PAESAGGISTICA
16.04.02 ANALISI DELLO STATO ATTUALE
Documentazione fotografica

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. ANNO DPPG373 D 22		NOME FILE T00IA04AMBRE02A		REVISIONE A	SCALA: -
CODICE ELAB. T00IA04AMBRE02					
A	Emissione per Cds	Gen 2023	S. Bracchini	A. Bracchini	G. Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

DOSSIER FOTOGRAFICO




Figura 1 Ortofoto con rappresentato il punto di vista da cui sono state riprese le viste della Foto 1, 2, 3, 4 e Foto 5 (Ortofoto 2018 -ecw).



Figura 2 Foto 1 (fonte: sopralluogo)



Figura 3 Foto 1 (fonte: sopralluogo)



Figura 4 Foto 2 (fonte: sopralluogo)



Figura 5 Foto 3 (fonte: sopralluogo)



Figura 6 Foto 4 (fonte: sopralluogo)



Figura 7 Foto 5 (fonte: sopralluogo)



Figura 8 - Ortofoto con rappresentato il punto di vista da cui sono state riprese le viste delle Foto 6 e Foto 7 (Ortofoto 2018 -ecw)



Figura 9 Foto 6 (fonte: sopralluogo)




Figura 10 Foto 7 (fonte: sopralluogo)




Figura 11 - Ortofoto con rappresentato il punto di vista da cui sono state riprese le viste della Foto 8, 9 e Foto 10 (Ortofoto 2018 -ecw)



Figura 12 Foto 8 (fonte: sopralluogo)



Figura 13 Foto 9 (fonte: sopralluogo)



Figura 14 Foto 10 (fonte: sopralluogo)