

PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITÀ A CORTINA 2021
ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI SAN VITO DI CADORE

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In data 17 novembre 2022, con inizio alle ore 10:30 e fine alle 13.00 circa, è stato condotto un sopralluogo inerente la verifica delle superfici interessate dalla Bonifica Ordignì Bellici nel tratto della Variante di San Vito di Cadore in ottemperanza alla prescrizione n.19 della Regione Veneto in cui si chiedeva che *"prima dell'inizio dei lavori, nell'ambito del monitoraggio ante operam, il proponente dovrà eseguire un rilievo faunistico approfondito, con il supporto delle autorità competenti, avente per oggetto la zona boscata sovrastante l'imbocco ovest della galleria, al fine di verificare la presenza di tane o nidi ed eventualmente provvedere alla messa in sicurezza dei medesimi e/o allo spostamento delle presenze faunistiche tenuto conto dell'attraversamento di ungulati presente in località "La Scura" in prossimità dell'imbocco est della galleria"*.

In ottemperanza alla suddetta prescrizione, nella fase immediatamente precedente all'avvio delle attività di cantiere (ivi comprese le attività propedeutiche quali BOB ed il taglio della vegetazione), il PMA di progetto, codice elaborato T00IA03MOARE01, rev. C, prevede *"dei sopralluoghi mirati alla salvaguardia della fauna e verrà richiesta la presenza in campo della stazione territorialmente competente dei Carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale di Belluno, per eventuali provvedimenti d'ufficio e per la messa in sicurezza e/o spostamento della fauna secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore. Il sopralluogo interesserà tutta la fauna potenzialmente presente, in relazione al periodo di avvio dei lavori, sia essa avifauna (con specifico censimento notturno o all'alba atto alla verifica della presenza del re di quaglie (*Crex crex*), in quanto specie che nidifica a terra), teriofauna o erpetofauna, anche alla luce delle risultanze delle indagini di AO. Se in fase di AO si dovesse rilevare la presenza stabile di specie di interesse conservazionistico di cui è possibile o accertata la presenza nell'area di interferenza dell'opera secondo la DGR n. 220/2014 e qualora se ne rilevasse la necessità di attivare un monitoraggio specifico, si integrerà il PMA con specifica metodica di analisi. Il rilievo verrà eseguito da un pool di specialisti formato almeno da un teriologo, un erpetologo e un ornitologo"*.

Al sopralluogo congiunto hanno partecipato in rappresentanza dei rispetti Uffici i Sigg.:

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]

ANAS spa:

- Arch. Lisa Zannoner
- Ing. Stefano Visin
- Ing. Michele Cortelazzo

CARABINIERI FORESTALI (Comando Stazione di Cortina d'Ampezzo)

- Car. Menghini Matteo

PROVINCIA DI BELLUNO:

- Ass. Remo Fullin – Polizia Provinciale
- Ag. Sc. Lisa Azzalini – Polizia Provinciale
- Sig. Franco De Bon – Assessore Provinciale alla Caccia

BIOPROGRAMM S.C. (Monitore)

- Dott. Luca Bedin (erpetologo)
- Dott. Andrea Favaretto (ornitologo)
- Dott. Marco Zanetti (teriologo)


ESITI DEL SOPRALLUOGO

Le attività hanno avuto inizio alle ore 10:40 circa con la verifica su base cartografica delle superfici interessate dall'attività di BOB che sono state illustrate a tutti i presenti in modo da poter individuare in modo univoco le aree oggetto di sopralluogo.

Le attività di sopralluogo sono state condotte mediante verifica puntuale delle predette superfici con particolare riferimento alla verifica della presenza di nidi e/o tane. Nel contempo si è anche provveduto al rilievo di eventuali presenze di erpetofauna.

Le attività sono iniziate con il rilievo dell'area denominata "La Scura", che appare la più frequentata dagli ungulati, in particolare il cervo (*Cervus elaphus*); poi il rilievo ha proseguito verso nord, ed ha previsto un'attività perlustrativa completa di tutte le aree di cantiere interessate dall'impronta della BOB.

Nelle immagini seguenti, suddivise in 4 segmenti, si riportano: l'impronta dell'area interessata dalla BOB e la posizione ed il numero di riferimento del rilievo fotografico che viene successivamente riportato in allegato 1. Le immagini seguono progressivamente uno sviluppo sud-nord, dall'inizio alla fine del rilievo effettuato.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

Le attività di sopralluogo hanno permesso di rilevare come nell'area oggetto di sopralluogo siano al momento assenti nidi attivi di avifauna. Il rilievo ha delineato la presenza di numerose fasce arbustive che mostrano presenza di nidificazioni avvenute nel passato periodo riproduttivo (nidi ora abbandonati).

Nel corso del sopralluogo è stata evidenziata la presenza di una tana, presuntivamente di tasso (*Meles meles*), in località "La Scura" (foto n° 102). A tal riguardo i rappresentanti della Polizia Provinciale di Belluno manifestano la disponibilità ad intervenire circa 15 gg prima dell'avvio delle operazioni di bonifica bellica con utilizzo di appositi cani da tana addestrati ai fine di garantire l'allontanamento preventivo di eventuali selvatici che dovessero utilizzare la suddetta tana (tasso o volpe).


Inoltre, si è verificata una notevole frequentazione dell'area da parte del cervo (*Cervus elaphus*), sia grazie al rilievo diretto (8 individui osservati nel corso del rilievo) sia indiretto (osservazione di abbondanti escrementi soprattutto in zona "La Scura").

E' stato rinvenuto lo scheletro di un esemplare di cervo che è risultata essere di femmina adulta di età presunta di anni 9-10 stimata in base al rilievo del grado di usura della dentatura (foto 144-145). Sono stati osservati anche diversi sentieri utilizzati dagli ungulati che portano verso l'attraversamento della sede stradale in alcuni punti specifici (in particolare all'altezza della foto 117 in Figura 1).

Il presente verbale viene distribuito a tutti gli enti partecipanti per quanto di competenza.

Il verbalizzante

Dott. For. Andrea Favaretto,



Per ANAS SPA

Firmato digitalmente da: LISA ZANNONER
Data: 21/12/2022 08:46:43

Per i CARABINIERI FORESTALI (Comando Stazione di Cortina di Ampezzo)




Per la PROVINCIA DI BELLUNO

Ass. Regione Ampezzo
Ass. Sc. F.lli Riva



Per BIOPROGRAMM SC



ALLEGATO 1

Foto 79




Foto 80



Foto 81



Foto 82





Foto 83



Foto 84



Handwritten signature and notes in the bottom right corner.



Figura 3 – Impronta della BOB e rilievo fotografico nel settore 3 a sud del cimitero di San Vito




Figura 4 – Impronta della BOB e rilievo fotografico nel settore in prossimità del Lago Mosigo

The text consists of a large, stylized signature that appears to be 'Luca' followed by 'R. Falck' and a large 'A' below it.



Figura 1 – Impronta dell'area di BOB e posizionamento dei rilievi fotografici all'imbocco nord loc. "La Scura"




Figura 2 – Impronta dell'area di BOB e posizionamento dei rilievi fotografici nel settore 2

con m.c./m.f.

Luca... [Handwritten signature]

Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89





Foto 90



[Handwritten signature and scribbles]

Foto 91



Foto 92



Foto 94



Foto 95





Foto 96



Foto 97



Handwritten signature and scribbles

Foto 104



Foto 105



Foto 106




Foto 107



Foto 108



Foto 109



of

[Handwritten signature and scribbles]

Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101




Foto 102





Foto 103



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and the word 'Foto' written vertically.

Foto 110




Foto 111



Foto 112




Foto 113



Foto 114



Foto 115



Handwritten notes:
Foto 111
Foto 112
Foto 113
Foto 114
Foto 115

Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120




Foto 121



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Foto 128



Foto 129




Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner.

Foto 122



Foto 123



Foto 124




Foto 125




Foto 126



Foto 127





 13


Foto 140



Foto 141



Foto 142




Foto 143



Foto 144



Foto 145



CAR. M. J.

[Handwritten signature]

16

[Handwritten signature]

Foto 134.



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Handwritten signature and scribbles
15

Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



[Handwritten signature]
18
[Handwritten signature]

Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149




Foto 150



Foto 151




 Foto 151
 17 Z
 Loh

Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167




Foto 168




Foto 169





 20


Foto 158



Foto 159




Foto 160



Foto 161




Foto 162



Foto 163



[Handwritten signature]

Foto 176



Foto 177




Foto 179



Foto 180





Foto 181



one of the
Fuller
22
In the

Foto 170




Foto 171



Foto 172




Foto 173




Foto 174




Foto 175



[Handwritten signature]
 21
[Handwritten signature]



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Corpo di Polizia Provinciale

Via S. Andrea 5-32100 Belluno

TEL 0437959227 - FAX 0437959185

poliziaprovinciale.provincia.belluno@pecveneto.it

Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
Comm. Sup. Oscar Da Rold

RAPPORTO DI SERVIZIO

Oggetto: relazione di servizio per intervento di rilevamento presenza ed eventuale dissuasione di esemplare di tasso, con unità del Nucleo cinofilo CPP, as eguito di richiesta pervenuta da ANAS a San Vito di Cadore (BL)

il giorno 6 del mese di aprile dell'anno 2023 il sottoscritto Daniele Comiotto istruttore capo del Corpo di polizia Provinciale di Belluno, istuttore cinofilo e conduttore del cane Alfie di razza Parson Russell terrier, congiuntamente al collega istruttore capo Frare Orazio, ci siamo recati in località La Scura in comune di San Vito di Cadore BL per verificare l'eventuale presenza di un tasso in una tana presente sul percorso della nuova variante di valle che collega il Cadore a Cortina. L'intervento era stato richiesto dai tecnici dell'ANAS, rappresentati per i contatti dall'Arch. Zannoner Lisa, in procinto di effettuare lavori di ricerca di ordigni bellici propedeutici ai lavori di scavo per la nuova sede stradale. Si richiedeva l'intervento di personale specializzato per verificare la presenza del mustelide ed un eventuale allontanamento, al fine di tutelare l'incolumità dell'animale.

Verso le ore 11,00 ci recavamo sul posto, con la presenza dell'Arch. Zannoner Lisa, e verificavamo la situazione con l'ausilio del cane Alfie, addestrato e specializzato nella localizzazione e dissuasione di fauna selvatica problematica, sopra e sotto terra.

Il cane non dimostrava interesse per la tana seppure la stessa presentasse materiale di scavo all'ingresso tipico del lavoro del tasso; indotto ad entrare per verificare, il comportamento del cane confermava l'assenza del selvatico e si poteva dedurre che la tana fosse disabitata da almeno 10 giorni.

Tanto comunicavamo all'arch. Zannoner, accordandoci per rimanere in contatto qualora la situazione cambiasse.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio restando a disposizione per eventuali chiarimenti

11.05.2023

istr.c. Comiotto Daniele