

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Terminale GNL Adriatico s.r.l.
Headquarter - Sede centrale
Via Santa Radegonda, 8
20121 Milano (MI) – Italia

Work Hub di Rovigo
c/o Centro Servizi (CenSer) - Padiglione D
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo – Italia

Base Operativa di Terra
Via Cristoforo Colombo, 3
45014 Porto Viro (RO) – Italia

Rigassificatore Adriatic LNG (ALNG)
Installato nel Mar Adriatico Settentrionale sito a circa
15 km al largo della costa italiana in direzione nord est
da Porto Levante, comune di Porto Viro (RO)
Coordinate del baricentro (WGS 84): 45° 05' 26.294"
Lat. Nord 12° 35' 04.973" Long. Est
terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it

E, p.c.:

ARPAV- ARPA Veneto
Direzione Generale
Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova Italy
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa, 6 - 30174 Venezia Mestre Italy
Dipartimento Provinciale di Rovigo
Viale Porta Po, 87 - 45100 Rovigo Italy
protocollo@pec.arpav.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 96 del 22/02/2022, Pubblicazione decreto AIA in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 3-3-2022 - Rigassificatore Adriatic LNG della società Terminale LNG Adriatico S.r.l sito a circa 15 km al largo della costa italiana del mare Adriatico settentrionale in direzione nord est da Porto Levante comune di Porto Viro (RO); Coordinate del Baricentro (WGS 84): 45° 05' 26.294" Lat. Nord 12° 35' 04.973" Long. Est

OGGETTO: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto Conclusivo in merito alla Attività ispettiva effettuata nei gg 04 e 18/09/2023 da remoto in videoconferenza, con visita in loco esperita dal 25 al 26/09/2023 e conclusa il 26/09/2023, redatto da ISPRA, d'intesa con ARPAV, sulla base dei verbali e rilievi dell'attività. I medesimi verbali/rilievi vengono trasmessi al solo fine della trasparenza procedimentale, non ritenendone appropriata la loro pubblicazione ai sensi del comma 8 del predetto art. 29-*decies*.

Ad esito delle suddette attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, questo Servizio ritiene che le condizioni di monitoraggio, riportate nell'allegato Rapporto Conclusivo e contestualmente comunicate al Gestore, siano coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo in riferimento e possano consentire di traguardare un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale.

Pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo in riferimento.

L'attività di controllo svolta da ISPRA in ottemperanza all'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3, rientra tra i processi condotti da ISPRA in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2015 del SGQ e per i quali è stata ottenuta la relativa certificazione, rilasciata dall'Organismo di Certificazione IMQ S.p.A. in data 31/07/2020, Certificato N. 1050.2020.

In ottemperanza ai requisiti della succitata norma, è previsto che venga effettuata una indagine sulla soddisfazione del cliente. Pertanto, al fine di migliorare costantemente la qualità dell'attività di controllo svolta da ISPRA, si chiede cortesemente a codesto Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, anche al Gestore di compilare *on-line* il Questionario della soddisfazione adottato dallo scrivente Servizio, disponibile al seguente link: <https://survey.isprambiente.it/index.php/688589?lang=it>.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: - Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/2006
Verbale di verifica documentale, Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo ordinaria
- Nota del Gestore acquisita con prot. ISPRA n. n. 55932 del 18/10/23